

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 6 月 26 日

リコール届出番号	外-2498	リコール開始日	平成 29 年 6 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (ジョイントディスク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、プロペラシャフトとトランスミッションを接続するジョイントディスクの製造が不適切なため、当該ディスクの強度が不足しているものがある。そのため、駆動トルクによりディスクが破損し、そのままの状態で使用を続けると、走行中に異音が発生、最悪の場合、プロペラシャフトが外れ、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ゴム製のジョイントディスクに交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2498 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-UC30	「BMW 135i クーペ」	WBAUC92010VM07478 ～ WBAUC92010VM07660 平成 23 年 2 月 2 日 ～ 平成 23 年 4 月 19 日	54	
	ABA-PM35	「BMW 335i」	WBAPM55060NM65536 ～ WBAPM550X0NM65538 平成 23 年 3 月 11 日 ～ 平成 23 年 4 月 20 日	3	
			WBAPM56070NN35334 ～ WBAPM56000NN35501 平成 23 年 3 月 17 日 ～ 平成 23 年 5 月 30 日	38	
	ABA-UV35	「BMW 335i ツーリング」	WBAUV91070A755143 ～ WBAUV92070A756162 平成 23 年 2 月 21 日 ～ 平成 23 年 4 月 11 日	9	
	ABA-KG35	「BMW 335i クーペ」	WBAKG71050E713665 ～ WBAKG71000E714044 平成 23 年 1 月 17 日 ～ 平成 23 年 4 月 18 日	10	
WBAKG72050E632390 ～ WBAKG72090E632537 平成 23 年 1 月 19 日 ～ 平成 23 年 4 月 28 日			26		
	ABA-DX35	「BMW 335i カブリオレ」	WBADX72040E668340 ～ WBADX72080E668521 平成 23 年 1 月 18 日 ～ 平成 23 年 4 月 29 日	50	

			WBADX710X0E613683 ~ WBADX71050E613915 平成 23 年 1 月 19 日 ~ 平成 23 年 3 月 2 日	9	
DBA-FR35	「BMW 535i」		WBAFR72030C581124 ~ WBAFR72070C581286 平成 23 年 3 月 7 日 ~ 平成 23 年 4 月 28 日	58	
			WBAFR710X0C947873 ~ WBAFR71080C948729 平成 23 年 3 月 8 日 ~ 平成 23 年 4 月 26 日	14	
DBA-MU35	「BMW 535i ツアリング」		WBAMU72080C300182 ~ WBAMU720X0C300202 平成 23 年 3 月 7 日 ~ 平成 23 年 4 月 8 日	15	
DBA-SN30	「BMW 535i グランツアリスモ」		WBASN22070C194251 ~ WBASN22020C194254 平成 23 年 4 月 4 日 ~ 平成 23 年 4 月 4 日	2	
ABA-SP44	「BMW 550i xDrive グラン ツアリスモ」		WBASP41060C340307 平成 23 年 4 月 8 日	1	
DBA-LW30	「BMW 640i カブリオレ」		WBALW72080C582314 ~ WBALW72020C582759 平成 22 年 12 月 9 日 ~ 平成 23 年 4 月 6 日	75	
			WBALW72090DK15013 平成 23 年 4 月 20 日	1	
ABA-KA30	「BMW 740i」		WBAKA42040C378358 ~ WBAKA42020C378407 平成 23 年 3 月 7 日 ~ 平成 23 年 4 月 20 日	40	
			WBAKA41030C368454 ~ WBAKA41080C368501 平成 23 年 3 月 11 日 ~ 平成 23 年 4 月 11 日	4	
ABA-LM30	「BMW Z4 sDrive 35i」		WBALM72090E411002 ~ WBALM72000E411079 平成 23 年 1 月 24 日 ~ 平成 23 年 4 月 28 日	23	
			WBALM71020E375364 ~ WBALM71070E375683 平成 23 年 1 月 31 日 ~ 平成 23 年 4 月 21 日	5	
計 12 型式	計 12 車種		(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 12 月 9 日 ~ 平成 23 年 5 月 30 日	計 437 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。