

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年11月21日

改善対策届出番号	559	改善対策開始日	平成30年11月22日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	①その他(フロントカメラ) ②乗車装置(チャイルドロック表示)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ドライバーアシストシステムを制御するフロントカメラユニットのプログラムにおいて、カメラのヒーター温度設定が不適切なため、ヒーター温度が設定上限付近時に、カメラの作動が不安定になることがある。そのため、ドライバーアシストシステムが機能しなくなるおそれがある。 ②チャイルドロック表示シールについて、作業員の取付作業が不適切なため、ロック方向を示す表示が逆向きなものがある。そのため、ロック方向に操作しても、ロック機構が作動しない。		
改善措置の内容	①全車両、フロントカメラユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。 ②全車両、チャイルドロック表示を確認し、不適切なものはシールを適切なものに貼り替える。		
不具合件数	①0件 ②0件	事故の有無	①0件 ②0件
発見の動機	①ドイツ本社からの情報による。 ②ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4MCREA	アウディ Q7 3.0Tq エアサス	WAUZZZ4MOGD038424～WAUZZZ4MXHD056804 平成28年2月3日～平成29年7月8日	654	①のみ
	ABA-4MCRES	アウディ Q7 3.0Tq	WAUZZZ4MOGD053747～WAUZZZ4MXHD039405 平成28年2月3日～平成29年7月8日	92	①のみ
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 2.0Tq エアサス	WAUZZZ4MOGD036091～WAUZZZ4MXHD058178 平成28年2月3日～平成29年7月8日	574	①のみ
	ABA-4MCYRS	アウディ Q7 2.0Tq	WAUZZZ4MOGD037144～WAUZZZ4MXHD057564 平成28年1月22日～平成29年7月8日	432	①のみ
	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA008029～WAUZZZF4XHA085184 平成27年12月16日～平成29年1月16日	3,161	①のみ
	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA043624～WAUZZZF4XHA166959 平成28年9月15日～平成29年6月23日	1,834	①のみ
	ABA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40HA068765～WAUZZZF4XHA165942 平成28年10月29日～平成29年7月8日	474	①のみ

アウディ	ABA-8WCYRA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40HA022336～WAUZZZF4XHA156111 平成28年8月12日～平成29年7月8日	360	①のみ
	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA007785～WAUZZZF4XGA059831 平成28年1月7日～平成28年4月11日	782	①のみ
	ABA-F5CWGC	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZF51HN004638～WAUZZZF59HN003463 平成29年5月13日～平成29年6月16日	4	①のみ
	ABA-F5CWGF	アウディ S5	WAUZZZF50HA012088～WAUZZZF5XHA034678 平成29年1月25日～平成29年6月23日	39	①のみ
	ABA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF50HA024077～WAUZZZF5XJA033052 平成29年2月22日～平成29年10月20日	120	①+② = 21台 ②のみ = 99台
	ABA-F5CYRC	アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZF50HN002895～WAUZZZF5XHN004976 平成29年5月13日～平成29年6月23日	21	①のみ
	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY3J2032264～WAUZZZFYXJ2032309 平成29年9月12日～平成29年10月2日	4	①のみ
	DBA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40HA093746～WAUZZZF4XHA164161 平成28年12月14日～平成29年7月8日	731	①のみ
	DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA061894～WAUZZZF4XHA166640 平成28年4月11日～平成29年9月5日	2,186	①のみ
	DBA-F5CVKL	アウディ A5 SB 2.0T	WAUZZZF50HA028453～WAUZZZF5XJA036694 平成29年5月9日～平成29年11月1日	532	①+② = 341台 ②のみ = 191台
	DBA-F5CYRF	アウディ A5 2.0Tq	WAUZZZF50HA009997～WAUZZZF5XHA024751 平成29年1月16日～平成29年6月16日	132	①のみ
	DBA-F5CYRL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZF50HA012236～WAUZZZF5XJA035934 平成29年2月22日～平成29年10月20日	636	①+② = 382台 ②のみ = 254台
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 2.0Tq エアス	WAUZZZFY0J2032111～WAUZZZFY9J2032253 平成29年9月12日～平成29年11月9日	3	①のみ
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZFY0H2046228～WAUZZZFYXH2050481 平成29年8月3日～平成30年1月10日	223	①のみ
(計21型式)	(計19車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年12月16日～平成30年1月10日	計12,994台		

【注意事項】改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。