

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成31年4月23日

リコール届出番号	外-2832	リコール開始日	平成31年4月24日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 グイド ジョバネッリ	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	燃料装置（燃料供給パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料供給パイプの製造が不適切なため、接続カップラー取付部のパイプの内側が損傷しているものがある。そのため、接続カップラー取付部に隙間が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給パイプを良品と交換する。		
不具合件数	国内：2件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2832のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号	リコール対象車の台数	備考
			(シリアル番号)の範囲及び輸入期間		
マセラティ	ABA-MG30A	「ギブリ」	ZAMRS57C001091402～ZAMRS57J001158219 (平成25年10月9日～平成27年8月13日)	103台	
	ABA-MG30AA		ZAMRT57J001081663～ZAMRT57J001159984 (平成25年10月9日～平成27年6月6日)	32台	
	ABA-MG30B		ZAMSS57C001094423～ZAMSS57J001158211 (平成26年3月7日～平成27年8月13日)	115台	
	ABA-MQP30A	「クアトロポルテ」	ZAMRP56C001082105～ZAMRP56J001163702 (平成25年7月20日～平成27年8月13日)	60台	
	ABA-MQP30AA		ZAMRR56J001075379～ZAMRR56J001125179 (平成25年7月17日～平成26年7月28日)	28台	
	ABA-MQP38A		ZAMPP56C001077850～ZAMPP56J001125847 (平成25年4月16日～平成27年3月4日)	155台	
	(計6型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成25年4月16日～平成27年8月13日	(計493台)	

備考：本届出は、平成29年3月24日「届出外-2445」のリコール届出に、新たに対象車両を追加するものである。