

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月2日

リコール届出番号	外-2880	リコール開始日	令和元年9月3日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハル・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	変速装置(セレクタケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッションのセレクタケーブルにおいて、ブッシュの材質が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、当該ブッシュが破損し、シフト位置が正しくトランスミッションに伝わらず、パーキングブレーキを作動させていない場合、意図せず車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、セレクタケーブルのブッシュを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2880のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-970M46	「パナメーラ」	WP0ZZZ97ZBL000062~WP0ZZZ97ZDL001786 平成22年4月29日~平成25年5月23日	613	
		「パナメーラ4」	WP0ZZZ97ZBL000073~WP0ZZZ97ZDL001726 平成22年4月29日~平成25年5月13日	270	
	ABA-970M46A	「パナメーラ」	WP0ZZZ97ZBL001259~WP0ZZZ97ZDL001289 平成22年7月2日~平成25年1月21日	31	
		「パナメーラ4」	WP0ZZZ97ZBL001274~WP0ZZZ97ZDL001639 平成22年7月2日~平成25年4月8日	19	
	ABA-970M48A	「パナメーラS」	WP0ZZZ97ZAL040153~WP0ZZZ97ZDL050746 平成21年8月17日~平成25年5月13日	410	
		「パナメーラ4S」	WP0ZZZ97ZAL040152~WP0ZZZ97ZDL050755 平成21年9月7日~平成25年5月23日	542	
		「パナメーラGTS」	WP0ZZZ97ZDL070047~WP0ZZZ97ZDL072735 平成24年3月15日~平成25年5月24日	253	
		「パナメーラターボ」	WP0ZZZ97ZAL080055~WP0ZZZ97ZDL080267 平成21年8月17日~平成24年12月20日	249	

ポルシェ	ABA-970M48TA	「パナメーラ ターボ S」	WP0ZZZ97ZCL080015～WP0ZZZ97ZDL080251 平成 23 年 7 月 13 日～平成 24 年 12 月 5 日	22	
	ABA-970CWA	「Panamera」	WP0ZZZ97ZEL000041～WP0ZZZ97ZGL007003 平成 25 年 7 月 23 日～平成 28 年 7 月 19 日	699	
		「Panamera 4」	WP0ZZZ97ZEL000086～WP0ZZZ97ZGL006053 平成 25 年 8 月 15 日～平成 28 年 6 月 6 日	130	
	ABA-970CWAA	「Panamera」	WP0ZZZ97ZEL000036～WP0ZZZ97ZGL006988 平成 25 年 10 月 21 日～平成 28 年 7 月 19 日	51	
		「Panamera 4」	WP0ZZZ97ZEL000082～WP0ZZZ97ZGL005454 平成 25 年 8 月 12 日～平成 28 年 5 月 23 日	17	
	ABA-970CWBA	「Panamera Turbo」	WP0ZZZ97ZEL070361～WP0ZZZ97ZGL070301 平成 25 年 9 月 28 日～平成 28 年 6 月 6 日	37	
		「Panamera Turbo S」	WP0ZZZ97ZEL070652～WP0ZZZ97ZGL070208 平成 26 年 2 月 27 日～平成 28 年 1 月 21 日	7	
	ABA-970CWBAX	「Panamera Turbo」	WP0ZZZ97ZEL075099～WP0ZZZ97ZFL075048 平成 25 年 10 月 21 日～平成 26 年 10 月 21 日	7	
		「Panamera Turbo S」	WP0ZZZ97ZEL075272～WP0ZZZ97ZGL075118 平成 26 年 6 月 9 日～平成 27 年 12 月 15 日	3	
	ABA-970CWDA	「Panamera S」	WP0ZZZ97ZEL050561～WP0ZZZ97ZGL050859 平成 25 年 7 月 17 日～平成 28 年 7 月 16 日	136	
		「Panamera 4S」	WP0ZZZ97ZEL050547～WP0ZZZ97ZGL050508 平成 25 年 7 月 17 日～平成 28 年 3 月 14 日	106	
	ABA-970CWDAX	「Panamera 4S」	WP0ZZZ97ZEL060094～WP0ZZZ97ZGL060122 平成 25 年 7 月 23 日～平成 28 年 5 月 9 日	7	
	ABA-970CXPA	「Panamera GTS」	WP0ZZZ97ZEL080034～WP0ZZZ97ZGL081899 平成 25 年 8 月 15 日～平成 28 年 7 月 19 日	348	
	GH-9PA00	「カイエン S」	WP1ZZZ9PZ3LA40786～WP1ZZZ9PZ6LA50309 平成 14 年 12 月 24 日～平成 18 年 7 月 19 日	988	
	GH-9PA00A		WP1ZZZ9PZ3LA40904～WP1ZZZ9PZ6LA50315 平成 15 年 2 月 19 日～平成 18 年 9 月 26 日	233	
	GH-9PA50A	「カイエン ターボ」	WP1ZZZ9PZ3LA80391～WP1ZZZ9PZ6LA83030 平成 15 年 2 月 19 日～平成 18 年 7 月 17 日	901	
		「カイエン ターボ S」	WP1ZZZ9PZ6LA82437～WP1ZZZ9PZ6LA84508 平成 18 年 3 月 14 日～平成 18 年 8 月 29 日	31	
	GH-9PABFD	「カイエン」	WP1ZZZ9PZ4LA00791～WP1ZZZ9PZ6LA09173 平成 16 年 1 月 5 日～平成 18 年 9 月 26 日	1276	
	GH-9PABFDA		WP1ZZZ9PZ4LA00994～WP1ZZZ9PZ6LA08961 平成 16 年 1 月 23 日～平成 18 年 8 月 21 日	107	
	ABA-9PAM5501		WP1ZZZ9PZ8LA00052～WP1ZZZ9PZALA11295 平成 19 年 2 月 5 日～平成 22 年 3 月 23 日	1834	
ABA-9PAM5501 A	WP1ZZZ9PZ8LA00533～WP1ZZZ9PZALA03617 平成 19 年 2 月 19 日～平成 21 年 11 月 2 日		107		

	(計 18 型式)	(計 18 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 14 年 12 月 24 日～平成 28 年 7 月 19 日	(計 9394 台)	
--	-----------	-----------	--	------------	--

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。