

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年 7月24日

リコール届出番号	2153	リコール開始日	平成20年 7月25日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	原動機(ターボ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の可変ノズル付過給機において、可変ノズル戻り不良により、タービン翼が過回転となり、高応力が発生し、寿命が短くなっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、タービン翼が破損して白煙が発生し、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該過給機を対策品と交換並びに制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	134件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2153のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KS-FN1EWJA	日野 プロファイア	FN1EWJ-10200～FN1EWJ-10416 平成17年 3月 9日～平成18年 2月 2日	216	
	PK-FN1EWJA				
	KS-FN1EWJG				
	PK-FN1EWJG				
	KS-FN1EWWA		FN1EWW-10021 平成17年 6月 7日	1	
	KS-FN1EYWA		FN1EYW-10105～FN1EYW-10188 平成17年 3月 7日～平成18年 1月20日	84	
	PK-FN1EYWA				
	KS-FN1EYWG				
	PK-FN1EYWG				
	KS-FQ1ERWA		FQ1ERW-10089～FQ1ERW-10136 平成17年 4月 4日～平成18年 2月 2日	48	
	PK-FQ1ERWA				
	KS-FQ1ETWA		FQ1ETW-10047～FQ1ETW-10071 平成17年 3月11日～平成18年 2月 1日	25	
	PK-FQ1ETWA				
KS-FQ1EWWG	FQ1EWW-10238～FQ1EWW-10370 平成17年 3月 7日～平成18年 1月31日	133			
PK-FQ1EWWG					
KS-FQ1EWWJ					
PK-FQ1EWWJ					
KS-FR1EPWA	FR1EPW-10261～FR1EPW-10414 平成17年 3月 4日～平成18年 2月 3日	150			
PK-FR1EPWA					
KS-FR1ESWA	FR1ESW-10058～FR1ESW-10099 平成17年 3月16日～平成18年 1月30日	42			
PK-FR1ESWA					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KS-FR1EUWA PK-FR1EUWA	日野 プロファイ	FR1EUW-10062～FR1EUW-10102 平成17年 3月 8日～平成18年 2月 3日	41	
	KS-FR1EVJA		FR1EVJ-10018～FR1EVJ-10021 平成17年 4月22日～平成17年12月 7日	4	
	KS-FR1EWJA PK-FR1EWJA		FR1EWJ-10044～FR1EWJ-10059 平成17年 4月 4日～平成17年12月 8日	16	
	KS-FR1EXWA PK-FR1EXWA KS-FR1EXWG PK-FR1EXWG KS-FR1EXWJ PK-FR1EXWJ		FR1EXW-11818～FR1EXW-14629 平成16年11月10日～平成18年 2月 3日	2,152	
	KS-FR1EZWG PK-FR1EZWG KS-FR1EZWJ PK-FR1EZWJ		FR1EZW-10718～FR1EZW-12539 平成16年 4月26日～平成18年 2月 3日	944	
	KS-FS1EKJA PK-FS1EKJA		FS1EKJ-10957～FS1EKJ-11740 平成17年 3月 7日～平成18年 2月 3日	781	
	KS-FS1EMJA PK-FS1EMJA		FS1EMJ-10023～FS1EMJ-10026 平成17年 3月25日～平成17年12月15日	4	
	KS-FS1EPWA PK-FS1EPWA		FS1EPW-10312～FS1EPW-10492 平成17年 3月 9日～平成18年 2月 3日	178	
	KS-FS1ERJA		FS1ERJ-10018～FS1ERJ-10020 平成17年 6月24日～平成17年12月 5日	3	
	KS-FS1ERWA PK-FS1ERWA		FS1ERW-10276～FS1ERW-10455 平成17年 2月16日～平成18年 2月 6日	160	
	KS-FS1ETWA PK-FS1ETWA		FS1ETW-10043～FS1ETW-10058 平成17年 4月27日～平成17年12月15日	16	
	KS-FS1EUWA		FS1EUW-10040～FS1EUW-10056 平成17年 3月10日～平成18年 1月12日	16	
	KS-FS1EWWA PK-FS1EWWA KS-FS1EWWG PK-FS1EWWG KS-FS1EWWJ PK-FS1EWWJ		FS1EWW-10268～FS1EWW-10739 平成16年 9月 3日～平成18年 2月 3日	323	
	KS-FS1EZWA PK-FS1EZWA KS-FS1EZWG PK-FS1EZWG KS-FS1EZWJ PK-FS1EZWJ		FS1EZW-10284～FS1EZW-10435 平成17年 3月16日～平成18年 2月 3日	150	
	KS-FW1EAJG PK-FW1EAJG		FW1EAJ-10023～FW1EAJ-10041 平成17年 3月 9日～平成17年12月28日	19	
	KS-FW1EBWG PK-FW1EBWG KS-FW1EBWJ		FW1EBW-10051～FW1EBW-10087 平成17年 3月10日～平成18年 2月 1日	37	
	KS-FW1ETWA		FW1ETW-10027～FW1ETW-10032 平成17年 6月 8日～平成18年 1月 7日	6	
	KS-FW1EWWA PK-FW1EWWA		FW1EWW-10110～FW1EWW-10168 平成17年 3月 8日～平成18年 1月27日	58	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	KS-FW1EXJG PK-FW1EXJG	日野 プロファイ	FW1EXJ-10062～FW1EXJ-10086 平成17年 3月18日～平成18年 1月 9日	25		
	KS-FW1EXWG PK-FW1EXWG		FW1EXW-11520～FW1EXW-15553 平成16年 6月28日～平成18年 2月 7日	2,409		
	KS-FW1EXWJ PK-FW1EXWJ		FW1EYW-10235～FW1EYW-10371 平成17年 3月10日～平成18年 2月 2日	137		
	KS-FW1EZJG PK-FW1EZJG		FW1EZJ-10092～FW1EZJ-10189 平成17年 3月29日～平成18年 1月 5日	98		
	KS-FW1EZWG PK-FW1EZWG KS-FW1EZWJ PK-FW1EZWJ		FW1EZW-10367～FW1EZW-10720 平成17年 3月 4日～平成18年 2月 3日	354		
	KS-SH1EDJG PK-SH1EDJG KS-SH1EDJJ PK-SH1EDJJ		SH1EDJ-12145～SH1EDJ-14790 平成16年12月23日～平成18年 2月 6日	2,202		
	KS-SH1EFJG PK-SH1EFJG		SH1EFJ-10092～SH1EFJ-10187 平成17年 3月 8日～平成18年 2月 3日	95		
	KS-SH1EGJG PK-SH1EGJG PK-SH1EGJJ		SH1EGJ-10380～SH1EGJ-10695 平成17年 3月 8日～平成18年 1月27日	315		
	KS-SS1EKJA PK-SS1EKJA		SS1EKJ-10133～SS1EKJ-10637 平成16年 9月 7日～平成18年 2月 6日	322		
	(計 95 型式)		(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年 4月26日～平成18年 2月 7日		(計11,564 台)

(備考) 本届出は、平成18年4月13日付け「届出番号1656」でリコール届出を行ったものですが、一部の車両において、対策が不十分により、不具合が発生したため、再対策を行うものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。