

連絡先 自動車交通局技術安全部
 審査課 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年6月5日

リコール届出番号	外1584	リコール開始日	平成21年6月5日
届出者の氏名又は名称	エム・エス・ケー農業機械株式会社 代表取締役社長 長谷川 幸雄		製作国：フランス 製作者名：マッセイ・ファーガソン 問い合わせ先：048-775-3992
不具合の部位(部品名)	配線(メインハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタにおいて、メインハーネスの配線が不適切なため、当該ハーネスがパワーステアリングホース、フレーム及び原動機遮熱板と干渉する場合がある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、干渉部で当該ハーネス、及びパワーステアリングホースが損傷し、ショートやオイル漏れにより、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両メインハーネスに保護材を取り付け、ハーネスクランプを用いて配線を変更する。		
不具合件数	3 件	事故の有無	火災 3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 分解整備事業者：全使用者を把握しているため周知の措置は行わない。 改善実施済み車には、キャブ後方右側に外1584のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マッセイ・ファーガソン	MF6245-2	MF6245-2C	D165315A113A H270003～ D165315A113A H270015 平成11年9月27日	2台	
マッセイ・ファーガソン	MF6245-4	MF6245-4C	D165325A122A H028019～ D165325A122A J182012 平成11年1月28日～ 平成12年7月1日	96台	
マッセイ・ファーガソン	MF6255-4	MF6255-4C	D165325B211A H028020～ D175325B211A J187013 平成11年1月28日～ 平成12年7月6日	161台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体範囲) 平成11年1月28日～ 平成12年7月6日	(計 259台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。