

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 3月25日

リコール届出番号	外-2160	リコール開始日	平成27年 3月25日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	①燃料装置(燃料パイプ及びインジェクタ) ②冷却装置(サーモスタット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①燃料装置において、燃料パイプとインジェクタ構成部品の製造時の公差により、燃料パイプとインジェクタを適正に取り付けられないものがある。そのため、使用過程において取付部に隙間が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある ②サーモスタットの内部部品の材質が不適切なため、使用過程において腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、最悪の場合、サーモスタットが開かなくなり、冷却水が冷却されず、オーバーヒートになるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、燃料パイプ及びインジェクタのスペーサーリングを対策品に交換し、インジェクタのOリング及びサポートエレメントを新品に交換する。 ②全車両、サーモスタットを点検し、不具合品の場合は対策品に交換する。		
不具合件数	①0件 ②0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2160のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FCAJA	「アウディ A6 アバント 3.0Tq エアサス」	WAUZZZ4F9BN077582～WAUZZZ4F0BN079110 平成23年7月4日	2	
	ABA-4GCGWC	「アウディ A7 SB 3.0Tq」	WAUZZZ4G0BN027369～WAUZZZ4GXCN071154 平成23年6月9日～平成24年1月6日	474	
	ABA-4GCGWS	「アウディ A6 3.0Tq」	WAUZZZ4G0BN027338～WAUZZZ4GXCN066133 平成23年6月9日～平成24年1月6日	187	
	ABA-4HCGWF	「アウディ A8 3.0Tq」	WAUZZZ4H0BN027316～WAUZZZ4HXCN015630 平成23年7月4日～平成24年1月6日	56	
	ABA-4LCJTL	「アウディ Q7 3.0Tq エアサス」	WAUZZZ4L0BD035572～WAUZZZ4LXCD023284 平成23年6月9日～平成24年3月15日	88	
	ABA-4LCJTS	「アウディ Q7 3.0Tq」	WAUZZZ4L0CD001519～WAUZZZ4LXCD026220 平成23年6月9日～平成24年4月3日	370	
	ABA-8FCAKF	「アウディ S5 カブリオレ」	WAUZZZ8F0BN024425～WAUZZZ8FXBN025212 平成23年7月4日～平成23年11月16日	11	
	ABA-8FCGWF		WAUZZZ8F1CN003410～WAUZZZ8F9CN003039 平成23年12月17日～平成24年3月12日	10	

アウディ	ABA-8KCAKF	「アウディ S4 」	WAUZZZ8K0BA165368～WAUZZZ8KXCA105082 平成 23 年 5 月 6 日～平成 24 年 2 月 1 日	216	
	ABA-8KCGWF	「アウディ S4 アバント」	WAUZZZ8K0DA006899～WAUZZZ8KXDA010538 平成 24 年 3 月 12 日～平成 24 年 3 月 15 日	37	
	ABA-8TCGWF	「アウディ S5 」	WAUZZZ8T1CA032970～WAUZZZ8TXCA026875 平成 23 年 12 月 29 日～平成 24 年 3 月 15 日	15	
	ABA-8TCGWL	「アウディ S5 SB」	WAUZZZ8TOCA028635～WAUZZZ8TXCA030912 平成 23 年 12 月 6 日～平成 24 年 4 月 3 日	45	
	DBA-4GCGWC	「アウディ A7 SB 3.0Tq 」	WAUZZZ4G2CN080351～WAUZZZ4G3CN118282 平成 23 年 12 月 29 日～平成 24 年 4 月 3 日	238	
	DBA-4GCGWS	「アウディ A6 3.0Tq 」 「アウディ A6 アバント3.0Tq」	WAUZZZ4G0CN081675～WAUZZZ4GXCN111295 平成 23 年 12 月 29 日～平成 24 年 3 月 15 日	133	
	DBA-4HCGWF	「アウディ A8 3.0Tq 」	WAUZZZ4H0CN018214～WAUZZZ4HXCNO27275 平成 24 年 1 月 6 日～平成 24 年 4 月 3 日	62	
(計 15 型式)	(計 12 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 23 年 5 月 6 日 ～ 平成 24 年 4 月 3 日	計 1,944 台		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。