

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 27 年 10 月 9 日

リコール届出番号	外-2231	リコール開始日 : 平成 27 年 10 月 9 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	燃料ポンプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク内の燃料ポンプにおいて、当該ポンプの吸い口の気密性が低いものがある。そのため、燃料ポンプからエンジンへの燃料供給が不安定になり、加速時にエンジン回転が円滑に上昇せず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、フレームネック部分に外-2231 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレーダビッドソン	EBL-XGB	「ストリート 750」	MEG4NBBE3FN504195 ~ MEG4NBBE1FN508634 平成27年1月5日～平成27年6月15日	730 台	
ハーレーダビッドソン	BBC	「ストリート 750」	MEG4NBBC3FN500162 ~ MEG4NBBC7FN500178 平成26年4月28日	3 台	
	計2型式	計1車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 26 年 4 月 28 日～平成 27 年 6 月 15 日	計733台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。