

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年8月21日

| | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2900 | リコール開始日 | 令和元年8月21日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/ | |
| 不具合の部位（部品名） | 自動変速機油圧制御システム（アッパーハウジング） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 7速DSG型自動変速機のメカトロニクスにおいて、アッパーハウジングのねじ切り加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、アキュムレーターの継続的な油圧変化による疲労の蓄積により、アッパーハウジングに亀裂が発生し、油圧が低下して、最悪の場合、駆動力が伝達されず走行できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、アッパーハウジングの製造ロットを確認し、該当する場合はアッパーハウジングを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 1,648件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 外-2900のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象 車両の台数 | 備考 |
|---------------|-----------|--------------------|---|-----------------|----|
| フォルクス ワーゲン | 不明 | VWシロッコ 1.4 | WVWZZZ13Z9V014230～WVWZZZ13Z9V022005 平成20年12月16日～平成21年3月17日 | 3 | |
| | | VWゴルフ1.4 | WVWZZZ1KZAW005256～WVWZZZ1KZAW009074 平成21年7月13日 | 2 | |
| | ABA-13CAV | VWシロッコ 1.4 | WVWZZZ13Z9V022373～WVWZZZ13ZAV450283 平成21年3月3日～平成22年7月13日 | 606 | |
| | DBA-13CAV | VWシロッコ 1.4/118kW | WVWZZZ13ZBV000033～WVWZZZ13ZDV008008 平成22年9月14日～平成25年5月14日 | 358 | |
| | DBA-13CTH | | WVWZZZ13ZDV011729～WVWZZZ13ZEV002969 平成24年12月6日～平成25年8月16日 | 222 | |
| | ABA-6RCAV | VWポロ GTI 1.4/132kW | WVWZZZ6RZBY000167～WVWZZZ6RZDY053276 平成22年8月18日～平成24年11月2日 | 1,116 | |
| | ABA-6RCTH | | WVWZZZ6RZDY138160～WVWZZZ6RZEY241624 平成25年1月22日～平成26年5月23日 | 389 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|---|--------|--|
| フォルクスワーゲン | ABA-6RCGG | VWポロ 1.4/63kW | WVWZZZ6RZAU000098～WVWZZZ6RZAU040939 平成21年8月27日～平成22年5月17日 | 6,150 | |
| | DBA-6RCBZ | VWポロ 1.2/77kW | WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZEU053711 平成22年4月8日～平成26年9月17日 | 31,594 | |
| | DBA-6RCBZW | VWクロスポロ 1.2/77kW | WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZEU053709 平成22年5月20日～平成26年5月27日 | 1,872 | |
| | DBA-6RCPT | VWポロ Blue GT | WVWZZZ6RZEY000138～WVWZZZ6RZEY252538 平成25年7月24日～平成26年6月17日 | 1,142 | |
| | ABA-6RDAJ | VWポロ GTI 1.8/141kW | WVWZZZ6RZFY209109～WVWZZZ6RZFY274999 平成27年2月3日～平成27年5月11日 | 6 | |
| | DBA-6RCJZ | VWポロ 1.2/66kW | WVWZZZ6RZFU004875～WVWZZZ6RZGU044507 平成26年6月13日～平成28年3月14日 | 8,455 | |
| | DBA-6RCJZW | VWクロスポロ 1.2/66kW | WVWZZZ6RZFU028588～WVWZZZ6RZFU065666 平成26年10月17日～平成27年3月19日 | 340 | |
| | DBA-6RCZE | VWポロ Blue GT/110kW | WVWZZZ6RZFY053919～WVWZZZ6RZGY019521 平成26年9月17日～平成27年8月14日 | 1,367 | |
| | ABA-1KCAV | VWシエッタ 1.4/118kW | WVWZZZ1KZ9U000127～WVWZZZ1KZAM156290 平成20年8月25日～平成22年8月23日 | 1,140 | |
| | | VWゴルフ 1.4/118kW | WVWZZZ1KZ9P444434～WVWZZZ1KZAW415667 平成21年3月3日～平成22年7月21日 | 3,383 | |
| | | VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW | WVWZZZ1KZ9M257399～WVWZZZ1KZAM706898 平成20年8月18日～平成22年8月23日 | 4,157 | |
| | DBA-1KCAV | VWゴルフ 1.4/118kW | WVWZZZ1KZBW000217～WVWZZZ1KZDW077270 平成22年7月5日～平成24年10月9日 | 1,878 | |
| | | VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW | WVWZZZ1KZBM614313～WVWZZZ1KZDM621131 平成22年9月13日～平成24年9月14日 | 2,048 | |
| | ABA-1KCAX | VWゴルフ 1.4/90kW | WVWZZZ1KZ8U025788～WVWZZZ1KZAW231533 平成20年5月8日～平成22年7月5日 | 7,964 | |
| | | VWゴルフヴァリアント 1.4/90kW | WVWZZZ1KZ8M268136～WVWZZZ1KZAM641670 平成20年4月28日～平成22年1月21日 | 2,512 | |
| | DBA-1KCAX | VWゴルフ 1.4/90kW | WVWZZZ1KZAW230753～WVWZZZ1KZDW110812 平成22年1月20日～平成25年1月7日 | 11,130 | |
| | | VWゴルフヴァリアント 1.4/90kW | WVWZZZ1KZAM641707～WVWZZZ1KZCM651724 平成22年1月21日～平成24年1月16日 | 4,299 | |
| | DBA-1KCBZ | VWゴルフ 1.2/77kW | WVWZZZ1KZAW164925～WVWZZZ1KZDW117400 平成22年1月5日～平成25年1月22日 | 5,459 | |
| | | VWゴルフヴァリアント 1.2/77kW | WVWZZZ1KZCM661097～WVWZZZ1KZDM696848 平成24年3月21日～平成25年8月19日 | 1,051 | |
| | DBA-AUCJZ | VWゴルフ 1.2/77kW | WVWZZZAUZDW145939～WVWZZZAUZGW029441 平成25年5月20日～平成25年8月14日 | 13,038 | |
| VWゴルフヴァリアント 1.2/77kW | | WVWZZZAUZEP506921～WVWZZZAUZFP573233 平成25年10月21日～平成27年1月21日 | 4,692 | | |
| DBA-1KCTH | VWゴルフ 1.4/118kW | WVWZZZ1KZDW089078～WVWZZZ1KZDW112127 平成24年11月17日～平成25年2月13日 | 77 | | |
| | VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW | WVWZZZ1KZDM628204～WVWZZZ1KZDM697145 平成24年10月20日～平成25年8月27日 | 535 | | |
| DBA-AUCPT | VWゴルフ 1.4/103kW | WVWZZZAUZDW131051～WVWZZZAUZGW094944 平成25年5月7日～平成27年10月15日 | 14,368 | | |
| DBA-AUCHP | VWゴルフヴァリアント 1.4/103kW | WVWZZZAUZEP507255～WVWZZZAUZFP573290 平成25年10月21日～平成27年1月21日 | 6,787 | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|--|--------|--|
| フォルクスワーゲン | DBA-1KCAVK | VWゴルフカブリオレ 1.4/118kW | WVWZZZ1KZCK005519～WVWZZZ1KZDK001574 平成23年8月31日～平成24年7月27日 | 37 | |
| | DBA-1KCTHK | | WVWZZZ1KZDK004893～WVWZZZ1KZEK005708 平成24年11月30日～平成26年2月11日 | 92 | |
| | ABA-1TCAV | VWトゥーラン 1.4/103kW | WVGZZZ1TZA000029～WVGZZZ1TZA0119561 平成21年6月5日～平成22年8月18日 | 2,139 | |
| | DBA-1TCAV | | WVGZZZ1TZBW003143～WVGZZZ1TZDW028756 平成22年9月14日～平成24年10月17日 | 2,677 | |
| | DBA-1TCTH | | WVGZZZ1TZDW033077～WVGZZZ1TZFW056203 平成24年10月29日～平成27年3月18日 | 4,953 | |
| | DBA-1TCAVW | VWクロストゥーラン 1.4/103kW | WVGZZZ1TZCW030022 平成23年11月18日 | 1 | |
| | DBA-1TCTHW | | WVGZZZ1TZDW036662～WVGZZZ1TZFW031230 平成24年11月17日～平成26年12月18日 | 880 | |
| | DBA-3CCAX | VWパサートセダン 1.4T | WVWZZZ3CZBP314182～WVWZZZ3CZFE070203 平成23年2月25日～平成27年1月8日 | 1,561 | |
| | | VWパサートウリアント 1.4T | WVWZZZ3CZBE316772～WVWZZZ3CZFE064737 平成23年2月21日～平成26年11月23日 | 5,779 | |
| | ABA-3CCDA | VWパサートウリアント 1.8T | WVWZZZ3CZAE066268～WVWZZZ3CZAE179137 平成22年1月20日～平成22年10月20日 | 649 | |
| | ABA-3CCDAC | VW CC 1.8T | WVWZZZ3CZCE717726～WVWZZZ3CZFE814723 平成24年6月5日～平成26年12月16日 | 339 | |
| | DBA-16CBZ | VW サ・ビートル 1.2/77kW | WVWZZZ16ZCM610616～WVWZZZ16ZGM617407 平成23年11月25日～平成28年1月13日 | 17,671 | |
| | DBA-16CBZK | VW サ・ビートルカブリオレ 1.2 | WVWZZZ16ZDM808742～WVWZZZ16ZFM806623 平成25年2月12日～平成26年12月14日 | 1,150 | |
| (計 36 型式) | (計 30 車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成20年4月28日～平成28年3月14日 | (計 176,068) | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。