

大隅半島東方沖を震源とする地震について（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和4年10月2日 0:02
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：大隅半島東方沖（北緯31.3度、東経131.6度）
 - ・ 震源の深さ：約30km（暫定値）
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：5.8（暫定値）
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
 - 震度5弱 日南市
- (4) 津波：この地震による津波被害の心配は無し

2 体制等

警戒体制：本省、気象庁、九州地整、九州運輸、国総研
注意体制：国土地理院

3 一般被害

- 人的被害等
確認中

4 国土交通省関連情報

(1) 道路

- 高速道路
 - 通行止め区間なし、宮崎道、九州道、東九州道にて速度規制及び点検を実施
 - ・ E10 宮崎道（えびのJCT～宮崎IC）
 - ・ E3 九州道（えびのIC～栗野IC）
 - ・ E10 東九州道（宮崎西IC～清武JCT）
 - ・ E78 東九州道（清武JCT～清武南IC）

○直轄国道

宮崎河川国道事務所（E78 東九州道、国道220号）点検中

(2) 鉄道

- 新幹線
 - JR九州 九州新幹線 影響なし
- JR在来線
 - JR九州 日豊線 現時点で被害情報なし(高鍋～日向住吉駅間は徐行運行中)
他路線については影響なし

○民鉄

影響なし

(3) 空港

宮崎空港、熊本空港、鹿児島空港 現時点において被害情報なし

(4) 河川

- 国管理河川 点検対象河川無し
- 県管理河川 点検対象河川確認中

(5) ダム

震度 5 弱以上の点検対象ダムは無し

(6) 砂防

- 土砂災害発生状況 現時点で発生情報無し
- 直轄 点検対象施設無し
- 補助 宮崎県 16 箇所

(7) 海岸

- 直轄 点検対象海岸無し
- 補助 点検対象海岸無し

(8) 下水道

点検対象 日南市（該当施設数：6）

《公共下水道》大堂津第 1 ポンプ場、大堂津第 2 ポンプ場、影平雨水ポンプ場、
日南下水終末処理場、日南市北郷下水終末処理場、油津ポンプ場

(9) 自動車、海事、港湾、観光、物流、都市、公園、住宅

現時点で被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

○ホットライン

日南市とのホットラインを構築済み

※現時点で被害情報はなく、TEC-FORCE 派遣等支援要請無し（リエゾン含む）

6 海上保安庁の対応状況

○対応状況

- (1) 午前零時 8 分、航行警報発出
- (2) 被害情報調査中
- (3) 巡視船艇及び航空機調整中

○被害情報

- (1) 自治体等からの被害情報なし
- (2) 重要施設等被害情報なし
- (3) 当庁における人的、物的被害なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461