

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年1月22日

リコール届出番号	2249	リコール開始日	平成21年1月23日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロックブレーキシステム（ABS）の前輪の回転速度を検出するセンサ部において、前回のリコール対策が不十分であったため、飛び石などが当たり変形していたものがある。そのため、車輪からの信号が得られずABSが誤作動し、最悪の場合、低速走行状態において制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	整備記録を確認し、前回リコール（届出番号1658）対策時に前輪の回転速度を検出する当該センサを交換していない車両は、新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	人身1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2249のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KK-NKR66E KK-NKR66E3N KK-NKR66EA KK-NKR66EAV KK-NKR66ED KK-NKR66EP	エルフ	NKR66E-7558429～NKR66E-7571693 平成12年12月5日～平成14年5月22日	9,799	
	KK-NKR66GAV		NKR66G-7404880～NKR66G-7405026 平成12年12月15日～平成14年4月5日	138	
	KK-NKR66LAR KK-NKR66LAV KK-NKR66LV		NKR66L-7430386～NKR66L-7432872 平成12年12月9日～平成14年5月10日	2,008	
	KK-NKR69EA KK-NKR69EAV		NKR69E-7407751～NKR69E-7408331 平成12年12月23日～平成14年5月13日	481	
	KK-NKR71E KK-NKR71E3N KK-NKR71EA KK-NKR71EAV KK-NKR71ED KK-NKR71EN KK-NKR71EP		NKR71E-7421103～NKR71E-7429961 平成12年12月5日～平成14年5月17日	7,258	
	KK-NKR71GAV KK-NKR71GN		NKR71G-7404924～NKR71G-7406058 平成12年12月7日～平成14年4月25日	680	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
いすゞ	KK-NKR71LAR KK-NKR71LAV KK-NKR71LR KK-NKR71LV	エルフ	NKR71L-7406318～NKR71L-7409115 平成12年12月5日～平成14年5月9日	2,387			
	KK-NKR71LZ		NKR71LZ-7400048～NKR71LZ-7400065 平成13年5月21日～平成13年12月7日	13			
	KK-NKR72E KK-NKR72E3N KK-NKR72ED KK-NKR72EN KK-NKR72EP KK-NKR72EV		NKR72E-7000047～NKR72E-7000506 平成13年2月17日～平成14年4月15日	272			
	KK-NKR72GN		NKR72G-7000008～NKR72G-7000157 平成13年2月14日～平成14年3月4日	27			
	KK-NKR72LR KK-NKR72LV		NKR72L-7000057～NKR72L-7000276 平成13年2月19日～平成14年3月22日	132			
	KK-NPR66LR KK-NPR66LV		NPR66L-7432510～NPR66L-7433606 平成12年12月19日～平成14年5月10日	905			
	KK-NPR71GR KK-NPR71GV		NPR71G-7403477～NPR71G-7403701 平成13年1月9日～平成14年4月19日	191			
	KK-NPR71LAR KK-NPR71LAV KK-NPR71LR KK-NPR71LV		NPR71L-7426571～NPR71L-7431604 平成12年12月19日～平成14年5月9日	3,335			
	KK-NPR71PAR KK-NPR71PAV KK-NPR71PR KK-NPR71PV		NPR71P-7410905～NPR71P-7412341 平成12年12月19日～平成14年5月21日	1,009			
	KK-NPR72GR KK-NPR72GV		NPR72G-7401393～NPR72G-7401822 平成13年2月8日～平成14年3月21日	83			
	KK-NPR72LAR KK-NPR72LAV KK-NPR72LR KK-NPR72LV		NPR72L-7406127～NPR72L-7408218 平成13年1月24日～平成14年4月19日	1,018			
	KK-NPR72PAR KK-NPR72PAV KK-NPR72PR KK-NPR72PV		NPR72P-7403649～NPR72P-7405166 平成13年1月23日～平成14年4月4日	852			
	ニッサン		KK-AKR66E KK-AKR66E3N KK-AKR66EA KK-AKR66EAV KK-AKR66ED KK-AKR66EP	アトラス	AKR66E-7753542～AKR66E-7754428 平成13年1月9日～平成14年4月25日	738	
			KK-AKR66GAV		AKR66G-7740345～AKR66G-7740374 平成13年2月6日～平成14年4月23日	26	
			KK-AKR66LAR KK-AKR66LAV KK-AKR66LV		AKR66L-7742804～AKR66L-7742964 平成13年1月11日～平成14年4月11日	151	
			KK-AKR69EA KK-AKR69EAV		AKR69E-7743487～AKR69E-7743943 平成13年1月15日～平成14年4月18日	422	
KK-AKR71E KK-AKR71E3N KK-AKR71EA KK-AKR71EAV KK-AKR71ED KK-AKR71EN KK-AKR71EP		AKR71E-7742787～AKR71E-7743586 平成13年1月11日～平成14年5月8日	643				
KK-AKR71GAV KK-AKR71GN		AKR71G-7740374～AKR71G-7740449 平成13年1月13日～平成14年3月23日	41				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン	KK-AKR71LAR KK-AKR71LAV KK-AKR71LR KK-AKR71LV	アトラス	AKR71L-7740533～AKR71L-7740836 平成13年1月9日～平成14年3月23日	277			
	KK-AKR72E KK-AKR72ED		AKR72E-7000003～AKR72E-7000025 平成13年3月6日～平成14年3月25日	21			
	KK-AKR72GN		AKR72G-7000005～AKR72G-7000007 平成13年9月4日～平成13年10月26日	2			
	KK-AKR72LR KK-AKR72LV		AKR72L-7000002～AKR72L-7000021 平成13年3月5日～平成14年2月18日	13			
	KK-APR66LR KK-APR66LV		APR66L-7741703～APR66L-7741787 平成13年1月11日～平成14年4月12日	85			
	KK-APR71GR KK-APR71GV		APR71G-7740470～APR71G-7740504 平成13年1月31日～平成14年3月23日	30			
	KK-APR71LAR KK-APR71LAV KK-APR71LR KK-APR71LV		APR71L-7741976～APR71L-7742229 平成13年1月8日～平成14年4月25日	244			
	KK-APR71PAR KK-APR71PAV KK-APR71PR KK-APR71PV		APR71P-7741507～APR71P-7741574 平成13年1月12日～平成14年3月16日	53			
	KK-APR72GR KK-APR72GV		APR72G-7740090～APR72G-7740094 平成13年2月7日～平成13年6月22日	2			
	KK-APR72LAR KK-APR72LAV KK-APR72LR KK-APR72LV		APR72L-7740200～APR72L-7740288 平成13年2月2日～平成14年3月21日	58			
	KK-APR72PR KK-APR72PV		APR72P-7740629～APR72P-7740852 平成13年2月6日～平成14年3月20日	195			
	ニッサン ディーゼル		KK-BKR66E KK-BKR66E3N KK-BKR66EA KK-BKR66EAV KK-BKR66ED KK-BKR66EP	コンドル	BKR66E-7745376～BKR66E-7745661 平成12年12月8日～平成14年3月20日	264	
			KK-BKR66GAV		BKR66G-7740172～BKR66G-7740175 平成12年12月29日～平成13年3月2日	4	
KK-BKR66LAR KK-BKR66LAV		BKR66L-7741626～BKR66L-7741656 平成13年1月8日～平成13年11月12日	26				
KK-BKR69EA		BKR69E-7740187～BKR69E-7740203 平成13年2月13日～平成14年3月2日	17				
KK-BKR71E KK-BKR71E3N KK-BKR71EA KK-BKR71EAV KK-BKR71ED KK-BKR71EN KK-BKR71EP		BKR71E-7741128～BKR71E-7741474 平成12年12月7日～平成14年4月22日	326				
KK-BKR71GAV KK-BKR71GN		BKR71G-7740353～BKR71G-7740384 平成13年2月21日～平成14年3月12日	26				
KK-BKR71LAR KK-BKR71LAV KK-BKR71LR KK-BKR71LV		BKR71L-7740556～BKR71L-7740763 平成12年12月6日～平成14年5月6日	201				
KK-BKR72E KK-BKR72E3N KK-BKR72ED KK-BKR72EP KK-BKR72EV		BKR72E-7000002～BKR72E-7000016 平成13年2月27日～平成14年3月2日	11				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン ディーゼル	KK-BKR72GN	コンドル	BKR72G-7000001 平成13年4月11日	1			
	KK-BKR72LR KK-BKR72LV		BKR72L-7000003～BKR72L-7000008 平成13年6月5日～平成14年3月12日	5			
	KK-BPR66LR KK-BPR66LV		BPR66L-7741118～BPR66L-7741142 平成12年12月21日～平成14年3月21日	25			
	KK-BPR71GR KK-BPR71GV		BPR71G-7740234～BPR71G-7740241 平成13年3月3日～平成13年12月24日	8			
	KK-BPR71LAR KK-BPR71LAV KK-BPR71LR KK-BPR71LV		BPR71L-7742003～BPR71L-7742177 平成12年12月19日～平成14年4月23日	147			
	KK-BPR71PAR KK-BPR71PAV KK-BPR71PR KK-BPR71PV		BPR71P-7740740～BPR71P-7740778 平成12年12月22日～平成14年2月18日	27			
	KK-BPR72LAR KK-BPR72LAV KK-BPR72LR KK-BPR72LV		BPR72L-7740388～BPR72L-7740450 平成13年2月17日～平成14年4月10日	45			
	KK-BPR72PAR KK-BPR72PAV KK-BPR72PR KK-BPR72PV		BPR72P-7740136～BPR72P-7740181 平成13年1月26日～平成14年1月15日	37			
	(計158型式)		(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年12月5日～平成14年5月22日		(計34,759台)	

(備考) 本届出は、平成18年4月20日付け「届出番号1658」のリコール届出において、対策内容が不十分だったため、再度対策を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。