

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月28日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|----------|
| リコール届出番号 | 5289 | リコール開始日 | 令和5年3月1日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397 | | |
| 不具合の部位(部品名) | その他の装置(天井エアコンユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 大・中型観光バスにおいて、天井エアコンユニットの樹脂製カバーを固定する金具類の防錆処置が不適切なため、当該金具類に錆が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具類の接合力が錆の進行によって低下し、最悪の場合、強い横風等を受けるとカバーが持ち上がって固定部が破損し、天井エアコンユニットからカバーが脱落するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、各天井エアコンユニットカバーの取付け金具を点検し、剥離が認められた場合はリベットによる固定を追加すると共に、サイドカバー側フレームのカバー固定部にL字フレームを追加する。 | | |
| 不具合件数 | 7件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|----------------|--|------------|----|
| 三菱 | BKG-MS96JP | 「ふそう エアロエス」 | MS96JP-20057～MS96JP-21673 平成19年9月25日～平成22年8月26日 | 425 | |
| | PDG-MM96FH | | MM96FH-20002～MM96FH-20260 平成20年2月4日～平成23年8月23日 | 259 | |
| | LDG-MM96FH | | MM96FH-22001～MM96FH-22034 平成23年9月29日～平成24年3月6日 | 7 | |
| | LKG-MS96VP | | MS96VP-20019～MS96VP-20568 平成22年9月10日～平成24年3月27日 | 282 | |
| | QDG-MM96FH | | MM96FH-24001～MM96FH-24532 平成24年7月12日～平成27年1月30日 | 30 | |
| | QDG-MM97FH | | MM97FH-80015～MM97FH-82285 平成26年8月27日～平成29年8月11日 | 71 | |
| | SDG-MM96FH | | MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成23年10月4日～平成24年3月23日 | 28 | |
| | TDG-MM96FH | | MM96FH-22002～MM96FH-24535 平成24年4月10日～平成26年8月7日 | 131 | |
| | TDG-MM97FH | | MM97FH-80011～MM97FH-82286 平成26年7月31日～平成29年8月22日 | 338 | |
| | QRG-MS96VP | | MS96VP-20498～MS96VP-70636 平成24年2月20日～平成29年8月3日 | 1,361 | |
| | QTG-MS96VP | | MS96VP-70354～MS96VP-73364 平成27年4月1日～平成29年8月8日 | 1,568 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------------------------|------------|-------------------------|---|---|----|
| ニッサン ディーゼ ^ル | PDG-AM96FH | 「スペースア ^{ロー} A」 | AM96FH-20001～AM96FH-21009 平成 20 年 6 月 19 日～平成 22 年 1 月 8 日 | 9 | |
| UD トラック | | | AM96FH-20010～AM96FH-21003 平成 22 年 2 月 12 日～平成 23 年 4 月 1 日 | 4 | |
| ニッサン ディーゼ ^ル | BKG-AS96JP | | AS96JP-20005～AS96JP-20048 平成 19 年 12 月 12 日～平成 22 年 1 月 15 日 | 9 | |
| UD トラック | | | AS96JP-20052～AS96JP-20066 平成 22 年 4 月 6 日～平成 22 年 8 月 5 日 | 14 | |
| | LKG-AS96VP | | AS96VP-20004～AS96VP-20016 平成 22 年 10 月 8 日～平成 23 年 2 月 25 日 | 8 | |
| | (計 14 型式) | | (計 2 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 9 月 25 日～平成 29 年 8 月 22 日 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。