


問い合わせ先

株式会社ティン 業務係

TEL : 045-810-5501

受付時間 : 月曜～金曜（祝日・弊社休日を除く）11:00～17:00

改善箇所説明図



注) は交換部品を示す。

は改善部品を示す

後付部品として販売したショックアブソーバ（FLEX Z、RX1 及び RX1 with EDFC5）において、使用状況により、リア側のブラケットとネジ嵌合する部位でピストンロッドが折損する恐れがある。

改善内容

ピストンロッドとの嵌合部位を変更したブラケットを対策品とし、当該商品購入のユーザーに対し、点検在庫を誘致、ショックアブソーバ（FLEX Z、RX1 及び RX1 with EDFC5）の正常品への無償交換を実施する。