

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 20 年 5 月 26 日

リコール届出番号	2109	リコール開始日	平成 20 年 5 月 27 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修		
不具合の部位(部品名)	窓ガラス(前面ガラス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	地上デジタルテレビ受信機を装着した特別仕様車において、当該受信機用リモコンの受光装置が前面ガラスに貼付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、前面ガラスに貼付けられたリモコン受光装置を移設する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	関連会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2109 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CV5W	デリカ	CV5W-0103849 ~ CV5W-0113730 平成 19 年 12 月 19 日 ~ 平成 20 年 4 月 7 日	2,694 台	特別仕様車
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 12 月 19 日 ~ 平成 20 年 4 月 7 日	(計 2,694 台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。