

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成21年 3月10日

リコール届出番号	2269	リコール開始日	平成21年 3月11日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先: お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位 (部品名)	制動灯(制動灯用リレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯用リレーの製造時の加工が不適切なため、当該リレー内部の接点が発作不良となる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、接点が発着し制動灯が点灯したままとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リレーを良品に交換する。また、バスにおいては、同一の部品を使用した前照灯用リレーも交換する。		
不具合件数	26件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあっては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2269のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CD2ZA	—	CD2ZA-30031 ~ CD2ZA-30040 平成20年 6月13日 ~ 平成20年 7月31日	9	
	ADG-CD4XL		CD4XL-30015 平成20年 6月13日	1	
	ADG-CD4XM		CD4XM-30028 ~ CD4XM-30035 平成20年 5月24日 ~ 平成20年 7月26日	7	
	ADG-CD4YA PKG-CD4YA		CD4YA-30079 ~ CD4YA-30097 平成20年 5月22日 ~ 平成20年 7月22日	19	
	ADG-CD4YL PKG-CD4YL		CD4YL-30126 ~ CD4YL-30178 平成20年 5月22日 ~ 平成20年 7月21日	45	
	ADG-CD4ZA PKG-CD4ZA		CD4ZA-30806 ~ CD4ZA-31130 平成20年 5月22日 ~ 平成20年 8月 1日	298	
	PKG-CD4ZE		CD4ZE-30063 ~ CD4ZE-30082 平成20年 5月22日 ~ 平成20年 7月25日	18	
	ADG-CD4ZL PKG-CD4ZL		CD4ZL-30188 ~ CD4ZL-30257 平成20年 5月22日 ~ 平成20年 7月31日	65	
	ADG-CF4XL		CF4XL-30004 ~ CF4XL-30008 平成20年 5月23日 ~ 平成20年 7月10日	5	
	ADG-CG2YA		CG2YA-30008 ~ CG2YA-30011 平成20年 5月28日 ~ 平成20年 7月 9日	4	
	ADG-CG2ZA		CG2ZA-30009 ~ CG2ZA-30012 平成20年 6月13日 ~ 平成20年 7月31日	4	
	ADG-CG4XA		CG4XA-30009 ~ CG4XA-30013 平成20年 5月26日 ~ 平成20年 7月18日	5	
	ADG-CG4YA		CG4YA-30015 ~ CG4YA-30022 平成20年 5月29日 ~ 平成20年 7月28日	8	
	PKG-CG4YE		CG4YE-30004 平成20年 6月25日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CG4ZA PKG-CG4ZA	—	CG4ZA-30569～CG4ZA-30815 平成20年5月22日～平成20年8月1日	224	
	ADG-CG4ZE PKG-CG4ZE		CG4ZE-30098～CG4ZE-30148 平成20年5月23日～平成20年7月31日	43	
	ADG-CG4ZL PKG-CG4ZL		CG4ZL-30052～CG4ZL-30082 平成20年5月23日～平成20年8月1日	29	
	PKG-CG4ZM		CG4ZM-30010～CG4ZM-30011 平成20年6月12日～平成20年7月16日	2	
	ADG-CK2XL		CK2XL-30026～CK2XL-30039 平成20年5月23日～平成20年7月30日	14	
	ADG-CV2XA		CV2XA-30003～CV2XA-30007 平成20年6月23日～平成20年7月15日	5	
	ADG-CV2XL		CV2XL-30016～CV2XL-30017 平成20年7月1日～平成20年7月11日	2	
	ADG-CV2YB		CV2YB-30013～CV2YB-30026 平成20年5月30日～平成20年7月28日	14	
	ADG-CV2YL		CV2YL-30071～CV2YL-30117 平成20年5月23日～平成20年8月4日	47	
	ADG-CV4XA		CV4XA-30010～CV4XA-30018 平成20年5月28日～平成20年7月26日	9	
	ADG-CV4XL		CV4XL-30011～CV4XL-30014 平成20年5月29日～平成20年8月1日	4	
	ADG-CV4YB		CV4YB-30009～CV4YB-30011 平成20年6月25日～平成20年7月2日	3	
	ADG-CV4YL PKG-CV4YL		CV4YL-30037～CV4YL-30066 平成20年5月26日～平成20年7月30日	30	
	ADG-CV4YM		CV4YM-30003 平成20年7月24日	1	
	ADG-CW2XL		CW2XL-30142～CW2XL-30201 平成20年5月24日～平成20年8月1日	59	
	ADG-CW4XL PKG-CW4XL		CW4XL-30518～CW4XL-30670 平成20年5月22日～平成20年8月1日	152	
	PKG-CW4YA		CW4YA-30007 平成20年7月2日	1	
	ADG-CW4YL PKG-CW4YL		CW4YL-30187～CW4YL-30267 平成20年5月22日～平成20年7月31日	77	
	ADG-CW4ZA PKG-CW4ZA		CW4ZA-30049～CW4ZA-30063 平成20年5月23日～平成20年7月30日	15	
	ADG-CW4ZL PKG-CW4ZL		CW4ZL-30122～CW4ZL-30169 平成20年5月26日～平成20年8月1日	44	
	ADG-CX2YA		CX2YA-30002～CX2YA-30003 平成20年6月4日～平成20年6月5日	2	
	ADG-CX4YA PKG-CX4YA		CX4YA-30031～CX4YA-30044 平成20年6月18日～平成20年7月26日	14	
	ADG-CX4YL		CX4YL-30023～CX4YL-30034 平成20年6月14日～平成20年7月30日	12	
	ADG-CZ4YL		CZ4YL-30011～CZ4YL-30032 平成20年5月22日～平成20年7月8日	21	
	ADG-GK4XAB PKG-GK4XAB		GK4XAB-30631～GK4XAB-30994 平成20年5月22日～平成20年8月4日	329	
	ADG-GK4XAD PKG-GK4XAD		GK4XAD-30108～GK4XAD-30154 平成20年5月23日～平成20年8月1日	47	
	PKG-GK4XAE		GK4XAE-30017～GK4XAE-30030 平成20年5月28日～平成20年7月28日	14	
	PKG-GK4XAK		GK4XAK-30008～GK4XAK-30012 平成20年5月27日～平成20年7月1日	5	
	ADG-GK4XLB PKG-GK4XLB		GK4XLB-30012～GK4XLB-30026 平成20年6月9日～平成20年7月15日	15	
	ADG-GK4XLD		GK4XLD-30003 平成20年7月28日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ニッサン ディーゼル	PKG-GK4XLE	—	GK4XLE-30006～GK4XLE-30008 平成20年6月5日～平成20年7月1日	3		
	ADG-GW4XLG		GW4XLG-30173～GW4XLG-30264 平成20年5月22日～平成20年8月8日	91		
	BDG-LK36C	コンドル	LK36C-05281～LK36C-15031 平成20年5月24日～平成20年8月7日	34		
	BDG-LK37C		LK37C-05059～LK37C-15005 平成20年5月24日～平成20年8月1日	7		
	BDG-MK35C		MK35C-05303～MK35C-15047 平成20年5月22日～平成20年8月1日	60		
	BDG-MK36C		MK36C-07813～MK36C-15415 平成20年5月22日～平成20年8月7日	388		
	BDG-MK36D		MK36D-05346～MK36D-15036 平成20年5月24日～平成20年7月28日	49		
	BDG-MK37C		MK37C-05691～MK37C-15097 平成20年5月23日～平成20年8月1日	110		
	BDG-MK37D		MK37D-05370～MK37D-15043 平成20年5月22日～平成20年7月31日	49		
	BDG-PK36C		PK36C-05185～PK36C-15025 平成20年5月26日～平成20年7月29日	31		
	BDG-PK37C		PK37C-05625～PK37C-15070 平成20年5月22日～平成20年8月7日	70		
	BDG-PK37D		PK37D-05144～PK37D-15008 平成20年5月30日～平成20年7月28日	10		
	BDG-PW37C		PW37C-05436～PW37C-15052 平成20年5月22日～平成20年7月31日	73		
	PDG-JP820NAN		—	JP820N-00022～JP820N-00031 平成20年7月1日～平成20年8月29日	10	
	PDG-RM820GAN			RM820G-00052～RM820G-00063 平成20年7月14日～平成20年9月5日	10	
	PDG-RM820HAN		RM820H-00059～RM820H-00065 平成20年8月6日～平成20年9月3日	4		
	ADG-RA273KAN		RA273K-10077 平成20年6月26日	1		
	PDG-RA273MAN		RA273M-10078～RA273M-10079 平成20年7月25日～平成20年9月2日	2		
	PKG-RA274KAN		RA274K-00843～RA274K-00899 平成20年7月3日～平成20年9月11日	52		
	PKG-RA274MAN		RA274M-00824～RA274M-00910 平成20年6月11日～平成20年9月12日	15		
PKG-RA274RBN		RA274R-00139～RA274R-00152 平成20年7月4日～平成20年8月26日	14			
PKG-RA274TAN		RA274T-00850～RA274T-00900 平成20年7月14日～平成20年9月4日	5			
三菱	PDG-AA273KAN	—	AA273K-10077 平成20年6月25日	1		
	PKG-AA274KAN		AA274K-00102～AA274K-00127 平成20年7月1日～平成20年7月14日	22		
	PKG-AA274MAN		AA274M-00107～AA274M-00110 平成20年7月1日	4		
	PKG-AA274PAN		AA274P-00128～AA274P-00132 平成20年8月25日～平成20年8月29日	5		
	PDG-AJ820NAN		AJ820N-00003～AJ820N-00009 平成20年8月6日～平成20年8月20日	7		
	PDG-AR820GAN		AR820G-00060～AR820G-00079 平成20年7月14日～平成20年8月29日	12		
	PDG-AR820HAN		AR820H-00059～AR820H-00081 平成20年6月26日～平成20年8月26日	11		
いすゞ	ADG-SZ4YL	—	SZ4YL-30001～SZ4YL-30007 平成20年6月10日～平成20年7月24日	7		
日野	ADG-HF4XL	—	HF4XL-30001～HF4XL-30006 平成20年6月6日～平成20年6月14日	6		
	(計 91型式)	(計 19車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年5月22日～平成20年9月12日	(計 2,887台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。