

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年3月26日

リコール届出番号	2287	リコール開始日	平成21年3月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (エアチューブ・ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷凍・冷蔵用等に使用するコンプレッサを搭載した車両において、再生制御式DPFの再生制御プログラムが不適切なため、停車中に排気管付近に配索されたサービスブレーキ用エアチューブ及び駐車ブレーキ用エアチューブ又はセンターブレーキ用ケーブルが高温になる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エアチューブやケーブルが溶損し、制動力の低下及び駐車ブレーキの作動不良となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、再生制御式DPFの再生制御プログラムを変更した対策ECUに交換するとともに、 ①3コンプレッサ搭載車両及び2コンプレッサ搭載のベッドレス車両は、エアチューブを新品と交換する。 ②センターブレーキ付車両は、駐車ブレーキレバーの作動確認と駐車ブレーキの制動力を測定し、不具合がある場合はセンターブレーキ用ケーブルを新品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2287のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-720481~FK61F-723180 平成19年9月27日~平成21年2月18日	19	
	PDG-FK62FY		FK62FY-720306 平成20年12月18日	1	
	PDG-FK62FZ		FK62FZ-720046~FK62FZ-721043 平成19年11月9日~平成21年2月26日	4	
	PDG-FK64F		FK64F-721009~FK64F-721065 平成20年12月16日~平成21年3月4日	20	
	PDG-FK65FY		FK65FY-720088~FK65FY-720095 平成20年12月17日~平成21年3月3日	2	
	PDG-FK65FZ		FK65FZ-720080~FK65FZ-720414 平成19年10月9日~平成21年3月3日	33	
	PDG-FK71F		FK71F-720008~FK71F-720967 平成19年6月12日~平成21年1月29日	211	
	PDG-FK72FY		FK72FY-720024~FK72FY-720191 平成19年9月6日~平成20年11月26日	10	
	PDG-FK72FZ		FK72FZ-720005~FK72FZ-720452 平成19年6月25日~平成20年12月10日	5	
	PDG-FK74F		FK74F-720003~FK74F-720169 平成19年6月8日~平成21年1月16日	98	
	PDG-FK75FY		FK75FY-720002~FK75FY-720035 平成19年6月29日~平成20年9月11日	19	
	PDG-FK75FZ		FK75FZ-720007~FK75FZ-720036 平成19年12月7日~平成20年11月24日	16	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	PDG-FM62FZ	ふそう ファイター	FM62FZ-520046～FM62FZ-520065 平成 20 年 10 月 28 日～平成 21 年 2 月 10 日	4	
	PDG-FQ62F		FQ62F-520156～FQ62F-520316 平成 20 年 4 月 21 日～平成 21 年 2 月 4 日	3	
	(計 14 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 6 月 12 日～平成 21 年 3 月 4 日	(計 445 台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。