

TCD発行一覧

発行日: 2009年5月18日 から
2009年5月22日 まで

TCD番号 7441 --2009	種類 回転翼機	発行日 05/18	発効日 06/01
準拠AD EASA AD 2009-0011			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350 B、BA、BB、B1、B2及びB3型並びにEC130 B4型		
概要	メイン・ローター・ヘッドのフリクエンシー・アダプターに係る耐空性限界項目の改訂反映		
参照SB等	EC 130B4マスター・サービシング・マニュアル RN12、AS 350B、AS 350D、AS 350B1、AS 350B2、AS 350BA、AS 350BB ALS RN11又はAS 350B3 ALS RN12		
TCD番号 6988 -1-2009	種類 飛行機	発行日 05/20	発効日 05/21
準拠AD 米国FAA AD 2006-20-51R1			
適用型式	ボーイング式777-200LR及び777-300ER系列型		
概要	発動機のスラスト・ロールバックが発生することにより、離陸又は離陸飛行経路下の障害物の回避ができない不具合防止		
参照SB等			
TCD番号 7450 --2009	種類 飛行機	発行日 05/20	発効日 06/03
準拠AD 米国FAA AD 2009-04-04			
適用型式	セスナ式401、401A、401B、402、402A及び402B型		
概要	主翼の補助桁に疲労亀裂が発生することにより、主翼の補助桁のウェブの損傷及び着陸時における主脚の破損に至る不具合防止		
参照SB等	セスナ・サービス・ブレットインMEB08-8		
TCD番号 7471 --2009	種類 飛行機	発行日 05/20	発効日 06/03
準拠AD 米国FAA AD 2009-05-12			
適用型式	セスナ式208及び208B型		
概要	補助翼操作系統の上側コードランド・アセンブリのケーブル取り付けフィッティングが、下側コードランド・アセンブリに接触又は干渉し、ロール方向の操縦が制限される不具合防止		
参照SB等	セスナ・キャラバン・サービス・ブレットインCAB08-6		
TCD番号 7488 --2009	種類 飛行機	発行日 05/21	発効日 06/04
準拠AD ブラジルANAC DA 2009-04-01			
適用型式	エンブラエル式ERJ 170-100 LR、ERJ 170-100 SE、ERJ 170-100 STD、ERJ 170-100 SU、ERJ 170-200 LR、ERJ 170-200 STD及びERJ 170-200 SU型		
概要	疲労により機体構造の健全性が低下する不具合防止		
参照SB等	エンブラエル170メンテナンス・レビュー・ボード・レポートMRB-1621 のTemporary Revision 4-1、Temporary Revision 4-3及びTemporary Revision 4-4		