

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年5月27日

リコール届出番号	外-1579	リコール開始日：平成21年5月27日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ボワラ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョー 0120-55-4106 シトロエン)	
不具合部位 (部品名)	電気装置 (ヒューズボックス)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズボックス内部のシール剤の充填が不適切なものがあるため、コネクタの保持が不安定となることがある。そのため、そのまま使用を続けると、端子が接触不良となり、最悪の場合、前照灯または窓ふき器が作動しなくなるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両ヒューズボックスを点検し、対象となるものは、良品と交換する。	
不具合件数	0件	事故の有無 なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者： ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両： 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1579のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T75FT	308	VF34C5FTF55139488-VF34C5FTF55250692 平成20年4月14日-平成20年8月20日	218台	
	ABA-T7W5FT	308SW	VF34H5FTF55226158-VF34H5FTF55251215 平成20年7月6日-平成20年9月21日	111台	
	ABA-A75FW	207 207SPORT	VF3WC5FWF34315500-VF3WC5FWF34424937 平成20年4月28日-平成20年9月21日	49台	
	ABA-A75FX	207GT	VF3WA5FXC34427252-VF3WA5FXC34434927 平成20年7月30日-平成20年8月2日	16台	
	ABA-A75FY	207GTI	VF3WM5FYC34427482-VF3WM5FYC34430350 平成20年8月2日	11台	
	ABA-A7KFUP	207 Style	VF3WCKFUC34436686-VF3WCKFUC34436699 平成20年7月20日	9台	
	ABA-A7C5FW	207CC	VF3WB5FWF34296255-VF3WB5FWF34434460 平成20年4月28日-平成20年8月20日	39台	
	ABA-A7C5FX		VF3WB5FXC34318480 平成20年5月12日	1台	

	ABA-A7W5FW	207SW	VF3WE5FWF34290835-VF3WE5FWF34425970 平成 20 年 4 月 14 日-平成 20 年 8 月 20 日	4 8 台	
	ABA-A7W5FY	207SW GTI	VF3WE5FYC34319379-VF3WE5FYC34433032 平成 20 年 5 月 12 日-平成 20 年 8 月 2 日	4 5 台	
シトロエン	ABA-X6XFV	C 6	VF7TDXFVJ78017992-VF7TDXFVJ78018075 平成20年9月1日-平成20年10月23日	1 0 台	
	ABA-B585FTP	C 4ピカ	VF7UA5FTF45332275-VF7UA5FTF45332275 平成 20 年 9 月 1 日-平成 20 年 10 月 23 日	4 台	
	ABA-B58RFJP		VF7UARFJH45299670-VF7UARFJH45352245 平成20年5月12日-平成20年7月30日	1 0 5 台	
合計	計 1 3 型式	計 1 2 車種	輸入期間の全体の範囲 平成 20 年 4 月 14 日～平成 20 年 10 月 23 日	6 6 6 台	

備考) 本件は、平成20年10月9日付け届出番号「外-1522」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両範囲の一部に誤りがあったため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。