

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年7月2日

リコール届出番号	2342	リコール開始日	平成21年7月3日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（側方照射灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	側方照射灯付車において、オプション品として設定したオートライトシステム（車外の明るさに応じて前照灯を自動的に点灯、消灯する装置）の電気回路が不適切なため、前照灯が点灯していない場合に側方照射灯が点灯し、道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、オートライトシステムの有無を点検し、対象となるものは当該システムを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2342のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-MH23S	ワゴンR	MH23S-400018～MH23S-404864 平成20年9月3日～平成21年6月4日	529	側方照射灯付車両
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月3日～平成21年6月4日	(計529台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。