連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年10月7日

リコール届出番号	<i>ፃ</i> ኑ-1617	リコール開始日	平成 2	1年10月8日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリ	製作者名:フォルクスワーゲン株式会社			
不具合の部位(部品名)	3) 動力伝達装置(自動変速装置)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原 因 改善措置の内容	自動変速機のクラッチ温度センサーにおいて、製造時の配線のかしめが不十分なものがあるため、エレクトロニックコントロールユニットに誤信号が送られ、当該変速機が油温異状していると誤診断することがある。そのため、メーター内シフト表示が点滅し、最悪の場合、フェールセーフ機能が働き、走行不能になるおそれがある。全車両、自動変速機の制御プログラムをエレクトロニックコントロールユニットに内蔵されたギヤボックス油温センサーを用いたプログラムに更新する。				
不 具 合 件 数	6件		事故の有無	なし	
発 見 の 動 機 自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	市場からの報告による。 ・使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 外 - 1617ステッカーを貼付する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番 号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW シロッコ 2.0T	WVWZZZ13Z9V015397~WVWZZZ13Z9V022979 平成20年12月16日~平成21年3月17日	4	
	ABA-13CAW		WVWZZZ13Z9V022853~WVWZZZ13Z9V025604 平成21年3月3日~平成21年3月30日	41	
	ABA-1FBWA	VW EOS 2.0T	WVWZZZ1FZ9V012847~WVWZZZ1FZ9V014893 平成20年11月25日~平成20年12月4日	17	
	ABA-1FCAW		WVWZZZ1FZ9V018409~WVWZZZ1FZ9V023054 平成21年1月15日~平成21年3月17日	15	
	ABA-1KBLG	VW コ゚ルフ 1.4/125kw	WVWZZZ1KZ9U013771~WVWZZZ1KZ9U014934 平成20年12月19日~平成21年1月7日	12	
	ABA-1KBYD	VW ゴルフ ピレリー 2.0T	WVWZZZ1KZ9W109337~WVWZZZ1KZ9W151494 平成20年11月5日~平成21年1月30日	462	
	ABA-1KCAW	VW אלקעק לקאור 2.0T	WVWZZZ1KZ9M313329~WVWZZZ1KZ9M339436 平成21年2月19日~平成21年6月11日	76	

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番 号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-1TBLG	VW ゴルフ トゥーラン 1.4/125Kw	WVGZZZ1TZ9W051314~WVGZZZ1TZ9W116181 平成20年11月5日~平成21年6月17日	929	
	ABA-1TBMY	VW ゴルフ トゥーラン 1.4/103Kw	WVGZZZ1TZ9W051260~WVGZZZ1TZ9W112083 平成20年11月5日~平成21年6月5日	1,038	
	ABA-3CAXZF	VW パサートヴァリアント 3.2 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ9E051586~WVWZZZ3CZ9E115577 平成20年11月25日~平成21年5月11日	235	
		VW パ サートセダ ン 3.2 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ9P038216~WVWZZZ3CZ9P067704 平成20年11月25日~平成21年4月16日	47	
	ABA-3CBWSC	VW パサートCC 3.6 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ9E526992~WVWZZZ3CZ9E552120 平成20年11月25日~平成21年3月17日	59	
	ABA-3CBWSF	VW パ゚サートウ゚ァリアント R36	WVWZZZ3CZ9E060541~WVWZZZ3CZ9E110669 平成20年11月25日~平成21年3月30日	75	
	(計12型式)	(計11車種)	輸入期間の範囲 平成20年11月5日 ~ 平成21年6月17日	3,010	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。