

TCD発行一覧

発行日: 2009年10月5日 から
2009年10月9日 まで

TCD番号 6896A--2009 種類 飛行機 発行日 10/06 発効日 10/20

準拠AD カナダTCCA AD CF-2006-08R1

適用
型式 ボンバルディア式DHC-8-400、DHC-8-401及びDHC-8-402型

概要 作動油の喪失により、油圧システムが正常に機能しなくなる不具合防止

参照 エアプレーン・フライト・マニュアルPSM 1-84-1A テンポラリー・アmendメントNo.13並びにボン
SB等 バルディア・サービス・ブレティン84-29-22及び同Revision A

TCD番号 7575--2009 種類 飛行機 発行日 10/06 発効日 10/27

準拠AD 米国FAA AD 2009-19-05

適用
型式 ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-
300、747SR及び747SP系列型並びに747-400、747-400D及び747-400F系列型

概要 セクション41におけるアルミニウム合金2024製の胴体フレームに亀裂が発生することにより、
機内の急減圧に至る不具合防止

参照 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2732及び同747-53A2753
SB等