

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年4月6日

リコール届出番号	2501	リコール開始日	平成22年4月7日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ASRバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動輪の空転を防止するために装着されているASR (アンチスピンレギュレータ)バルブ内部の弁の材質および寸法が不適切なため、当該弁の背面にかかるエア圧による経年劣化および高温環境下での変形により、排気ポートを塞ぐものがある。そのため、ブレーキ配管内に圧力が残留し、常にブレーキが作動した状態となってブレーキドラムが過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ASRバルブが装着されているかを確認し、装着されていた場合は当該バルブを対策品と交換すると共に配管コネクタを新品と交換する。また、ASRバルブが10年毎の定期交換部品になった旨を、メンテナンスノートに追記する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2501のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	P-FP415DR	ふそう	FP415D-520004～FP415D-620001 昭和63年9月15日～平成3年3月28日	5	
	P-FP419DR		FP419D-620001 昭和63年9月14日	1	
	P-FU419U		FU419U-500001 昭和60年10月29日	1	
	P-FV411PP		FV411P-540003～FV411P-550001 平成4年5月29日～平成5年10月29日	5	
	P-FV411R		FV411R-540001 平成4年4月26日	1	
	P-FV415JR		FV415JR-510003～FV415JR-520003 昭和61年11月24日～昭和63年12月23日	3	
	P-FV419P		FV419P-500001 昭和60年10月29日	1	
	U-FK616K	ふそう ファイター	FK616K-510001 平成5年3月31日	1	
	U-FM616J		FM616J-500001 平成5年2月9日	1	
	U-FM616L		FM616L-500001 平成5年2月22日	1	
U-FM618FG	FM618F-500002 平成5年2月17日		1		
U-FM618L	FM618L-500001 平成5年2月26日		1		

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	U-FP415HT	ふそう	FP415H-550001～FP415H-550002 平成5年11月30日～平成5年11月30日	2	
	U-FP415N		FP415N-530001 平成2年3月26日	1	
	U-FT410V		FT410V-530001～FT410V-530014 平成1年9月28日～平成2年5月31日	11	
	U-FU410S		FU410S-530001～FU410S-530004 平成2年3月30日～平成2年4月20日	4	
	U-FU410U		FU410U-530003～FU410U-530044 平成1年9月26日～平成2年2月19日	35	
	U-FU411U		FU411U-540001～FU411U-540004 平成4年2月14日～平成4年6月4日	4	
	U-FU415L		FU415L-530001 平成2年3月10日	1	
	U-FU419N		FU419N-530001 平成2年5月11日	1	
	U-FU419U		FU419U-520001～FU419U-550002 平成1年2月27日～平成5年10月29日	7	
	U-FU470T		FU470T-540001 平成4年3月31日	1	
	U-FV419P		FV419P-520001～FV419P-550001 平成1年1月31日～平成5年9月28日	10	
	W-FK616EZR	ふそう ファイター	FK616EZ-700003 平成5年9月10日	1	
	W-FP411DR	ふそう	FP411D-540003～FP411D-540005 平成4年2月28日～平成4年6月18日	2	
	W-FP414DR		FP414D-530003～FP414D-550001 平成3年3月19日～平成5年9月24日	2	
	W-FP415DR		FP415D-531001～FP415D-550002 平成3年1月15日～平成5年10月14日	4	
	W-FP416DR		FP416D-540001～FP416D-540014 平成3年8月1日～平成3年8月19日	14	
	W-FP441DR		FP441D-540002 平成4年2月14日	1	
	W-FV411HR		FV411H-540004 平成4年2月28日	1	
	W-FV414JR		FV414JR-530005～FV414JR-550338 平成2年12月26日～平成6年7月15日	9	
	W-FV415JR		FV415JR-550001 平成5年9月27日	1	
	KC-FH217CD		ふそう ファイター	FH217C-500002～FH217C-500003 平成8年1月10日～平成8年1月18日	2
KC-FH218G	FH218G-500001 平成7年12月5日	1			
KC-FH218H	FH218H-500003 平成7年11月29日	1			
KC-FH228H	FH228H-510001 平成10年3月20日	1			
KC-FK612J	FK612J-520003～FK612J-520005 平成7年11月23日～平成8年2月1日	3			
KC-FK612K	FK612K-520004 平成7年11月29日	1			
KC-FK617K	FK617K-510001～FK617K-520002 平成5年3月31日～平成7年11月23日	2			

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FK618J	ふそう ファイター	FK618J-520002 平成 7 年 11 月 22 日	1	
	KC-FK618K		FK618K-520002 平成 7 年 12 月 13 日	1	
	KC-FK622EY		FK622EY-730001 平成 10 年 2 月 17 日	1	
	KC-FK628JZ		FK628JZ-530001 平成 10 年 2 月 16 日	1	
	KC-FK629KZ		FK629KZ-530001～FK629KZ-530002 平成 10 年 5 月 27 日～平成 10 年 9 月 18 日	2	
	KC-FK728D		FK728D-540001 平成 11 年 1 月 6 日	1	
	KC-FM612L		FM612L-520001～FM612L-520002 平成 7 年 12 月 15 日～平成 7 年 12 月 25 日	2	
	KC-FM619F		FM619F-520001 平成 7 年 11 月 23 日	1	
	KC-FM652S		FM652S-520002 平成 7 年 11 月 24 日	1	
	KC-FN622K		FN622K-730004 平成 10 年 8 月 7 日	1	
	KC-FP410DR		ふそう	FP410D-540001～FP410D-630002 平成 3 年 3 月 28 日～平成 7 年 11 月 1 日	3
	KC-FP411DR	FP411D-550001～FP411D-560003 平成 5 年 9 月 27 日～平成 7 年 10 月 20 日		2	
	KC-FP415DR	FP415D-560002～FP415D-650001 平成 3 年 3 月 19 日～平成 7 年 10 月 20 日		6	
	KC-FP419DR	FP419D-540001～FP419D-560001 平成 4 年 2 月 12 日～平成 7 年 10 月 23 日		2	
	KC-FP445DR	FP445D-560003 平成 7 年 10 月 11 日		1	
	KC-FS410TZ	FS410TZ-560003～FS410TZ-560004 平成 7 年 4 月 26 日～平成 7 年 10 月 17 日		2	
	KC-FT410V	FT410V-540004～FT410V-560002 平成 4 年 2 月 19 日～平成 7 年 9 月 28 日		3	
	KC-FU410U	FU410U-540001～FU410U-760001 平成 3 年 7 月 10 日～平成 7 年 3 月 31 日		13	
	KC-FU410UZ	FU410UZ-560001～FU410UZ-560003 平成 7 年 10 月 6 日～平成 7 年 10 月 12 日		2	
	KC-FU419N	FU419N-560001 平成 7 年 9 月 22 日		1	
	KC-FU419U	FU419U-560003 平成 7 年 10 月 6 日		1	
	KC-FV411RZ	FV411RZ-560001 平成 7 年 10 月 6 日		1	
	KC-FV411TZ	FV411TZ-560003 平成 7 年 10 月 6 日		1	
	KC-FV412PZ	FV412PZ-560002 平成 7 年 10 月 11 日		1	
	KC-FV412TZ	FV412TZ-560004 平成 7 年 10 月 6 日		1	
	KC-FV415JR	FV415JR-540001～FV415JR-560002 平成 4 年 2 月 12 日～平成 7 年 11 月 1 日		2	
KC-FV419PZ	FV419PZ-560002 平成 7 年 10 月 11 日	1			

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FV424JR	ふそう	FV424JR-560004～FV424JR-560005 平成7年11月2日～平成7年11月9日	2	
	KC-FP515NX		FP515NX-500002 平成9年3月24日	1	
	KC-FP540GR		FP540G-500001～FP540G-510003 平成9年2月25日～平成11年4月5日	2	
	KC-FS540VZ		FS540VZ-700002 平成9年1月27日	1	
	KC-FT517LX		FT517LX-500002 平成9年2月5日	1	
	KC-FT517NY		FT517NY-500001 平成9年2月17日	1	
	KC-FU511UZ		FU511UZ-500004 平成9年2月19日	1	
	KC-FU517TY		FU517TY-500001 平成9年3月7日	1	
	KC-FU519UZ		FU519UZ-500003 平成9年3月6日	1	
	KC-FV512HR		FV512H-500002 平成9年2月26日	1	
	KC-FV512PY		FV512PY-700001 平成9年3月17日	1	
	KC-FV514HR		FV514H-500008 平成9年2月27日	1	
	KC-FY510TY		FY510TY-500004 平成9年3月25日	1	
(計79型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 昭和60年10月29日～平成11年4月5日	(計215台)		

備考) 本件は、平成16年12月17日付、届出番号「1333」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。