

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年6月2日

リコール届出番号	2759	リコール開始日	平成23年6月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①後退灯、②排気ガス再循環装置（EGRクーラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①小型トラックの手動変速機において、変速機がバックギヤに入っていることを検知する後退灯スイッチのハーネスの配索が不適切なため、ハーネスの固定ブラケットの振動によりハーネスが折れ曲がり、被覆が損傷することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ハーネスが断線し、バックギヤに入っているのにもかかわらず、後退灯が点灯しなくなるおそれがある。 ②小型トラックのバン架装車または冷凍機架装車において、排気ガス再循環装置（EGRクーラ）の蛇腹管の強度が不足しているため、排気ガスの熱による伸縮により、当該蛇腹管に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、後退灯スイッチのハーネスを点検し、損傷している場合は後退灯スイッチを新品に交換するとともに、配索を変更する。また、ハーネスが損傷していなかったものは、配索を変更する。 ②全車両、車体形状を確認し、該当する車両は、EGRクーラを対策品と交換する。		
不具合件数	①34件、②112件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2759のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BKG-NHR85A BKG-NHR85AN	エルフ	NHR85-7000017～NHR85-7007950 平成19年2月10日～平成22年10月25日	4,838	①4,838
	BKG-NHS85A BKG-NHS85AN		NHS85-7000008～NHS85-7003878 平成19年2月14日～平成22年10月26日	2,446	①2,446
	BKG-NJR85A BKG-NJR85AD BKG-NJR85AN BKG-NJR85N		NJR85-7000037～NJR85-7016624 平成19年2月9日～平成22年11月1日	13,310	①13,310
	BKG-NJS85A BKG-NJS85AN		NJS85-7000003～NJS85-7001165 平成19年2月14日～平成22年10月25日	863	①863

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
いすゞ	BDG-NKR85A BDG-NKR85AD BDG-NKR85AN BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85A BKG-NKR85AD BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR BKG-NKR85N BKG-NKR85R	エルフ	NKR85-7000031～NKR85-7016684 平成19年2月12日～平成22年11月1日	14,812	①14,812		
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000008～NKR85Y-7002136 平成19年2月28日～平成22年10月21日	1,904	①1,904		
	BDG-NKS85A BDG-NKS85AD BDG-NKS85AN		NKS85-7000011～NKS85-7002404 平成19年2月14日～平成22年11月1日	2,036	①2,036		
	BDG-NLR85AN BJG-NLR85AN BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N		NLR85-7000024～NLR85-7008302 平成18年12月6日～平成22年10月26日	5,957	①5,041 ②2,025		
	BKG-NLS85AN BKG-NLS85AR		NLS85-7000008～NLS85-7000400 平成18年12月25日～平成22年10月20日	298	①290 ②12		
	BDG-NMR85AN BDG-NMR85AR BDG-NMR85N BDG-NMR85R BJG-NMR85AN BKG-NMR85AN BKG-NMR85AR BKG-NMR85N BKG-NMR85R		NMR85-7000024～NMR85-7013262 平成18年12月15日～平成22年10月26日	10,459	①9,531 ②2,864		
	BDG-NMS85AN BDG-NMS85AR		NMS85-7000006～NMS85-7000518 平成19年1月18日～平成22年10月26日	334	①313 ②145		
	BKG-NNR85AN BKG-NNR85AR		NNR85-7000012～NNR85-7001035 平成18年12月19日～平成22年10月12日	762	①655 ②223		
	BKG-NNS85AR		NNS85-7000004～NNS85-7000051 平成19年1月12日～平成22年7月31日	25	①24 ②1		
	PDG-NPR75N PKG-NPR75N		NPR75-7000018～NPR75-7008076 平成19年3月5日～平成22年10月26日	5,916	①5,916		
	BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BJG-NPR85AN BKG-NPR85AN BKG-NPR85AR		NPR85-7000044～NPR85-7023531 平成18年12月18日～平成22年10月25日	20,821	①16,834 ②12,643		
	BDG-NPS85AN BDG-NPS85AR		NPS85-7000010～NPS85-7000994 平成19年1月11日～平成22年10月25日	778	①668 ②351		
	ニッサン		BKG-AJR85A BKG-AJR85AD BKG-AJR85AN BKG-AJR85N	アトラス	AJR85-7000002～AJR85-7000374 平成19年3月12日～平成22年10月23日	254	①254
			BKG-AJS85A BKG-AJS85AN		AJS85-7000007～AJS85-7000147 平成19年4月20日～平成22年10月26日	83	①83

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン	BDG-AKR85A BDG-AKR85AD BDG-AKR85AN BDG-AKR85N BDG-AKR85R BKG-AKR85A BKG-AKR85AD BKG-AKR85AN BKG-AKR85AR BKG-AKR85R	アトラス	AKR85-7000002～AKR85-7000926 平成19年3月6日～平成22年10月14日	547	①547		
	PDG-AKR85YN		AKR85Y-7000001～AKR85Y-7000018 平成19年4月3日～平成22年8月16日	15	①15		
	BDG-AKS85A BDG-AKS85AD BDG-AKS85AN		AKS85-7000001～AKS85-7000093 平成19年3月10日～平成22年10月5日	70	①70		
	BKG-ALR85AN BKG-ALR85AR BKG-ALR85N		ALR85-7000001～ALR85-7000503 平成19年1月18日～平成22年9月17日	387	①207 ②295		
	BKG-ALS85AN BKG-ALS85AR		ALS85-7000001～ALS85-7000044 平成19年5月11日～平成22年7月27日	27	①26 ②3		
	BDG-AMR85AN BDG-AMR85AR BDG-AMR85N BDG-AMR85R BJG-AMR85AN BKG-AMR85AN BKG-AMR85AR BKG-AMR85N BKG-AMR85R		AMR85-7000002～AMR85-7000576 平成19年2月27日～平成22年10月25日	452	①295 ②266		
	BDG-AMS85AN		AMS85-7000003～AMS85-7000010 平成20年4月2日～平成22年2月19日	8	①5 ②8		
	BKG-ANR85AN BKG-ANR85AR		ANR85-7000002～ANR85-7000161 平成19年1月19日～平成22年10月20日	74	①74 ②2		
	BKG-ANS85AR		ANS85-7000001～ANS85-7000005 平成19年7月20日～平成21年8月26日	3	①3		
	PDG-APR75N PKG-APR75N		APR75-7000001～APR75-7000194 平成19年3月24日～平成22年10月25日	120	①120		
	BDG-APR85AN BDG-APR85AR BJG-APR85AN BKG-APR85AN BKG-APR85AR		APR85-7000010～APR85-7001146 平成19年2月3日～平成22年10月23日	630	①485 ②231		
	BDG-APS85AN BDG-APS85AR		APS85-7000001～APS85-7000067 平成19年4月3日～平成22年10月22日	50	①32 ②22		
	ニッサン デイゼール		BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN	コンドル	BJR85-7000001～BJR85-7000109 平成19年3月12日～平成22年9月16日	79	①79
			BKG-BJS85A BKG-BJS85AN		BJS85-7000001～BJS85-7000017 平成19年3月23日～平成21年12月1日	12	①12
BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN BKG-BKR85AR		BKR85-7000002～BKR85-7000166 平成19年3月17日～平成22年10月15日	139		①139		
PDG-BKR85YN		BKR85Y-7000001～BKR85Y-7000009 平成19年5月15日～平成22年4月1日	6		①6		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン ディーゼーブル	BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN	コンドル	BKS85-7000001～BKS85-7000021 平成19年7月10日～平成22年8月5日	17	①17		
	BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR BKG-BLR85N		BLR85-7000001～BLR85-7000036 平成19年3月13日～平成22年8月7日	23	①20 ②14		
	BKG-BLS85AR		BLS85-7000001～BLS85-7000004 平成19年3月19日～平成22年10月6日	3	①3		
	BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BDG-BMR85N BKG-BMR85AN BKG-BMR85AR BKG-BMR85N BKG-BMR85R		BMR85-7000001～BMR85-7000170 平成19年3月5日～平成22年10月9日	140	①113 ②62		
	BKG-BNR85AR		BNR85-7000001～BNR85-7000018 平成19年5月8日～平成22年8月6日	12	①12		
	BKG-BNS85AR		BNS85-7000001～BNS85-7000002 平成21年11月3日～平成22年9月3日	2	①2 ②1		
	PDG-BPR75N PKG-BPR75N		BPR75-7000002～BPR75-7000121 平成19年5月8日～平成22年10月9日	96	①96		
	BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR		BPR85-7000002～BPR85-7000306 平成19年1月22日～平成22年10月7日	228	①171 ②109		
	BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR		BPS85-7000002～BPS85-7000031 平成19年5月7日～平成22年8月7日	24	①15 ②12		
	マツダ		BKG-LHR85A BKG-LHR85AN	タイタン	LHR85-7000001～LHR85-7002061 平成19年3月3日～平成22年10月26日	1,644	①1,644
			BKG-LHS85A BKG-LHS85AN		LHS85-7000004～LHS85-7000527 平成19年4月14日～平成22年10月26日	392	①392
BKG-LJR85A BKG-LJR85AD BKG-LJR85AN BKG-LJR85N		LJR85-7000002～LJR85-7002337 平成19年3月3日～平成22年10月28日	2,008		①2,008		
BKG-LJS85A BKG-LJS85AN		LJS85-7000001～LJS85-7000073 平成19年3月6日～平成22年10月19日	59		①59		
BDG-LKR85A BDG-LKR85AD BDG-LKR85AN BDG-LKR85N BDG-LKR85R BKG-LKR85A BKG-LKR85AD BKG-LKR85AN BKG-LKR85AR BKG-LKR85R		LKR85-7000001～LKR85-7001495 平成19年3月3日～平成22年10月28日	1,400		①1,400		
PDG-LKR85YN		LKR85Y-7000001～LKR85Y-7000010 平成19年4月25日～平成22年3月17日	10		①10		
BDG-LKS85A BDG-LKS85AD BDG-LKS85AN		LKS85-7000001～LKS85-7000105 平成19年3月12日～平成22年10月8日	93		①93		
BKG-LLR85AN BKG-LLR85AR BKG-LLR85N		LLR85-7000002～LLR85-7000419 平成19年3月5日～平成22年10月25日	350		①293 ②131		
BKG-LLS85AR		LLS85-7000001～LLS85-7000018 平成19年4月3日～平成22年8月9日	17		①17		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	BDG-LMR85AN BDG-LMR85AR BDG-LMR85N BDG-LMR85R BKG-LMR85AN BKG-LMR85AR BKG-LMR85N BKG-LMR85R	タイタン	LMR85-7000001～LMR85-7000575 平成19年3月6日～平成22年10月16日	547	①494 ②343
	BDG-LMS85AN		LMS85-7000001～LMS85-7000004 平成19年7月12日～平成21年6月12日	4	①4 ②4
	BKG-LNR85AN BKG-LNR85AR		LNR85-7000002～LNR85-7000327 平成19年3月5日～平成22年10月18日	315	①258 ②287
	BKG-LNS85AR		LNS85-7000001～LNS85-7000004 平成19年3月16日～平成21年11月18日	4	②4
	PDG-LPR75N PKG-LPR75N		LPR75-7000001～LPR75-7000341 平成19年3月16日～平成22年10月19日	297	①297
	BDG-LPR85AN BDG-LPR85AR BKG-LPR85AN BKG-LPR85AR		LPR85-7000001～LPR85-7001182 平成19年3月5日～平成22年10月19日	1,168	①990 ②1,038
	BDG-LPS85AN BDG-LPS85AR		LPS85-7000001～LPS85-7000046 平成19年3月9日～平成22年8月7日	44	①21 ②40
	(計189型式)		(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月6日～平成22年11月1日	(計97,412台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。