



■女川町

○浸水深と建物被災状況の関係



(参考) 浸水深と建物被災状況の棟数分布



※浸水深 0.0m における被災建物は、上記の関係分析の対象から除く。