

## 東北道で発生した貸切バス事故の概要と国交省の対応

### 1. 事実概要

(発生時刻) 平成 24 年 8 月 2 日 (木) 午前 4 時 10 分頃

(発生場所) 宮城県白石市の東北自動車道下り線

(概要)

東京 TDR 発仙台市行きの貸切バスがトラックに衝突した後、中央分離帯に衝突 (事故の詳細については現在調査中)。

報道によると、事故により乗客 35 名全員が病院で手当を受けるなどの軽傷を負った由。

・ 運行計画 (運行指示書は作成されている)

22:15 東京ディズニーランド発 → 23:30 新宿駅西口発 →

5:50 長町着 → 6:10 仙台着

(途中 3 箇所の SA で 20 分間ずつの休憩計画)

・ 実車距離 395 km

### 2. 事業者の概要

(貸切バス事業者)

・ 事業者名 : 株式会社 CRUISING WORLD (代表者名 : 高木 裕介)

・ 住所 : 千葉県成田市新田 88-6

・ 許可年月日 : 平成 20 年 1 月 28 日

・ 営業所名 : 本社営業所

・ 営業所位置 : 千葉県成田市新田 88-6

・ 車両数 : 11 両 (大型 : 7 両、中型 : 2 両、小型 2 両)

・ 行政処分歴

平成 22 年 1 月 13 日付け

車両の使用停止 60 日車 (主な違反 : 点呼未実施等)

平成 23 年 6 月 28 日付け

車両の使用停止 265 日車 (主な違反 : 点呼未実施、無車検運行等)

(旅行業者)

- ・ 事業者名：株式会社アイ・ティ・エス（代表者：谷本篤史）
- ・ 住所：大阪府大阪市西区西本町 1-15-8
- ・ 旅行業登録：大阪府知事登録旅行業第 2-2545 号
- ・ 旅行業協会：非加盟
- ・ その他：高速ツアーバス連絡協議会加盟

3. これまでの国交省の対応状況

(自動車局)

- ① 関東運輸局において、バスを運行した「クルージングワールド」（千葉県成田市）に対し、緊急の特別監査を実施。
  - ・ この中で判明した事実については別紙参照。
  - ・ 当該運行の計画上の乗務時間が 11 時間 30 分であることから、交替運転者の配置が必要であったため、すでに改善を指示。
- ② 本日付で「高速ツアーバスにおける安全確保の再徹底について」通達を発出
- ③ 地方運輸局が行う夏の一斉点検を強化する方針を確認。

(観光庁)

- ① 旅行業者「アイ・ティ・エス」に対し、適切な被害者対応を行うよう指導するとともに、大阪府に対し、新たな基準への適合も含め、旅行業者「アイ・ティ・エス」に対する立入検査を要請。  
(2 日 17:00 より検査を実施)
- ② 本日付で「高速ツアーバスにおける安全確保の再徹底について」通達を発出