

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年5月8日

リコール届出番号	外-1924	リコール開始日	平成25年5月8日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	自動変速機制御コンピュータ			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	7速DSG型自動変速機を搭載した車両において、自動変速機制御コンピュータの基盤材質が不適切であるため、内部ショートが発生し電源用ヒューズが溶断するおそれがある。走行中に不具合が発生した場合、クラッチの締結が開放されることによって、車両の運行を維持するための駆動力が伝達されず惰性走行状態となり、車両停車後に再発進不能となる。なお、不具合が発生しても、車両を安全に停車させるための制動、操舵にかかわる機能は保持される。駐車中に不具合が発生した場合、エンジンを始動できない、または始動できても発進不能となる。			
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータを対策品と交換する。 なお、対策品の準備等に時間を要するため、全ての使用者に不具合の内容を通知して注意喚起を行い、準備が整い次第、再度入庫の通知をする。			
不 具 合 件 数	338 件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	市場技術情報および国土交通省の指摘による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日連連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1924ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルク スワーゲ ン	不明	「シロッコ」	WVWZZZ13Z9V014230～WVWZZZ13Z9V023874 平成20年12月16日～平成21年3月17日	4	
		「ゴルフ 1.4」	WVWZZZ1KZAW005256～WVWZZZ1KZAW009074 平成21年7月13日	2	
		「ゴルフ 1.2」	WVWZZZ1KZCW000254 平成23年8月31日	1	
		「ゴルフヴァリアント」	WVWZZZ1KZ9M339762～WVWZZZ1KZ9M342025 平成21年6月11日	4	
	ABA-13CAV	「シロッコ 1.4」	WVWZZZ13Z9V022373～WVWZZZ13ZAV450621 平成21年3月3日～平成22年7月13日	786	
	ABA-1KCAV	「ゴルフ 1.4/118kw」	WVWZZZ1KZ9P444428～WVWZZZ1KZ9P456983 平成21年1月27日～平成21年3月30日	415	
WVWZZZ1KZ9W458450～WVWZZZ1KZAW416650 平成21年3月3日～平成22年7月21日			3,816		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルク スワーゲ ン	ABA-1KCAV	「ゴルフヴァリアント 1.4/118kw」	WVWZZZ1KZ9M257399～WVWZZZ1KZAM706898 平成20年8月18日～平成22年8月23日	5,177	
		「シエッタ 1.4/118kw」	WVWZZZ1KZ9U000127～WVWZZZ1KZ9U020841 平成20年8月25日～平成21年8月3日	612	
			WVWZZZ1KZAM069691～WVWZZZ1KZAM156290 平成22年1月21日～平成22年8月23日	701	
	ABA-1KCAX	「ゴルフ 1.4/90kw」	WVWZZZ1KZ8U025788～WVWZZZ1KZ9U014081 平成20年5月8日～平成21年1月7日	4,458	
			WVWZZZ1KZ9P441810～WVWZZZ1KZ9P455364 平成21年1月29日～平成21年3月17日	735	
			WVWZZZ1KZ9W457974～WVWZZZ1KZAW231533 平成21年3月3日～平成22年7月5日	6,035	
	ABA-1TCAV	「ゴルフ トゥーラン 1.4/125kw」	WVGZZZ1TZAW000031～WVGZZZ1TZAW119394 平成21年6月5日～平成22年8月9日	727	
		「ゴルフ トゥーラン 1.4/103kw」	WVGZZZ1TZAW000029～WVGZZZ1TZAW119561 平成21年6月5日～平成22年8月18日	1,740	
	ABA-3CCDA	「ハーストヴァリアント 1.8T」	WVWZZZ3CZAE066268～WVWZZZ3CZAE179137 平成22年1月20日～平成22年10月20日	815	
	ABA-6RCAV	「ポロGTI 1.4/132kw」	WVWZZZ6RZBY000167～WVWZZZ6RZCY503858 平成22年8月18日～平成23年10月18日	1,177	
	ABA-6RCGG	「ポロ 1.4/63kw」	WVWZZZ6RZAU000098～WVWZZZ6RZAU040939 平成21年8月27日～平成22年5月17日	7,125	
	DBA-13CAV	「シロッコ 1.4/118kw」	WVWZZZ13ZBV000033～WVWZZZ13ZCV017814 平成22年9月14日～平成23年12月17日	374	
	DBA-16CBZ	「サ・ヒートル 1.2/77kw」	WVWZZZ16ZCM610616 平成23年11月25日	1	
	DBA-1KCAV	「ゴルフ 1.4/118kw」	WVWZZZ1KZBW000217～WVWZZZ1KZDW077270 平成22年7月5日～平成24年10月9日	2,105	
		「ゴルフヴァリアント 1.4/118kw」	WVWZZZ1KZBM614313～WVWZZZ1KZCM622543 平成22年9月13日～平成24年1月16日	2,952	
	DBA-1KCAVK	「ゴルフ カマリオレ 1.4/118kw」	WVWZZZ1KZCK005627～WVWZZZ1KZCK011378 平成23年8月31日～平成23年11月2日	2	
	DBA-1KCAX	「ゴルフ 1.4/90kw」	WVWZZZ1KZAW140124～WVWZZZ1KZDW077744 平成21年12月7日～平成24年10月15日	12,606	
		「ゴルフヴァリアント 1.4/90kw」	WVWZZZ1KZAM641707～WVWZZZ1KZCM620112 平成22年1月21日～平成23年10月15日	5,541	
	DBA-1KCBZ	「ゴルフ 1.2/77kw」	WVWZZZ1KZAW164925～WVWZZZ1KZDW077688 平成22年1月5日～平成24年10月15日	5,821	
	DBA-1TCAV	「ゴルフ トゥーラン 1.4/103kw」	WVGZZZ1TZBW003143～WVGZZZ1TZDW023540 平成22年9月14日～平成24年9月12日	2,755	
	DBA-1TCAVW	「クロストゥーラン1.4/103kw」	WVGZZZ1TZCW030022～WVGZZZ1TZCW030022 平成23年11月18日～平成23年11月18日	1	
	DBA-3CCAX	「ハーストヴァリアント1.4T」	WVWZZZ3CZBE316772～WVWZZZ3CZDE025486 平成23年2月21日～平成24年8月15日	1,256	
		「ハースト セダン1.4T」	WVWZZZ3CZBP313775～WVWZZZ3CZCP002169 平成23年2月25日～平成23年8月2日	698	
			WVWZZZ3CZCE000562～WVWZZZ3CZCE000566 平成23年8月2日	3	
DBA-6RCBZ	「ポロ 1.2/77kw」	WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZCU071165 平成22年4月8日～平成24年7月21日	17,738		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルク スワーゲン	DBA-6RCBZW	「クロスボロ 1.2/77kw」	WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZCU051995 平成 22 年 5 月 20 日～平成 24 年 4 月 20 日	1, 220	
	計 19 型式	計 24 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 10 月 22 日～平成 24 年 10 月 15 日	(計 91, 015)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。