

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 7 月 18 日

リコール届出番号	3194	リコール開始日	平成 25 年 7 月 19 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (エアチューブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのエアブレーキにおいて、DPF装置上部のエアチューブの耐熱性が不足しているため、DPF装置の熱の影響により、エアチューブの一部が溶損してエアが漏れるものがある。そのため、制動力の低下または駐車ブレーキが解除不能になるおそれがある。 また、標準車と排気管の取付構造が異なる冷蔵冷凍車において、排気管ステーのゴム部品の耐熱性が不足しているため、DPF装置の熱の影響によりゴムが劣化すると、取付部のガタが大きくなり異音が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DPF装置上部のエアチューブに耐熱シートを追加する。また、排気管の取付構造が異なる冷蔵冷凍車は、併せて排気管ステーのゴム部品を対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3194 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FS55VZ	「ふそう スーパーグレード」	FS55VZ-570001～FS55VZ-570002 平成 21 年 11 月 4 日～平成 24 年 7 月 30 日	2	
	LDG-FU50VY		FU50VY-500057～FU50VY-500164 平成 22 年 12 月 2 日～平成 23 年 12 月 23 日	8	
	LDG-FV50VY		FV50VY-500001～FV50VY-570002 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 2 月 8 日	203	
	LDG-FV50VZ		FV50VZ-500022～FV50VZ-500437 平成 22 年 7 月 17 日～平成 24 年 5 月 7 日	45	
	LKG-FS50VZ		FS50VZ-500002～FS50VZ-500147 平成 22 年 7 月 12 日～平成 24 年 2 月 14 日	133	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500001～FS54VY-500104 平成 22 年 6 月 21 日～平成 24 年 2 月 21 日	100	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500001～FS54VZ-570006 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 8 月 3 日	2,288	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500001～FS55VY-500218 平成 22 年 6 月 28 日～平成 23 年 12 月 27 日	218	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500001～FS55VZ-510001 平成 22 年 6 月 4 日～平成 24 年 9 月 24 日	556	
	LKG-FU50VY		FU50VY-500002～FU50VY-500179 平成 22 年 5 月 28 日～平成 24 年 2 月 16 日	163	
	LKG-FU54VY		FU54VY-500001～FU54VY-500106 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 2 月 3 日	105	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FU54VZ	「ふそう スーパーグレード」	FU54VZ-500001～FU54VZ-570006 平成 21 年 11 月 4 日～平成 24 年 4 月 10 日	2,183	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500001～FU55VZ-570003 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 2 月 17 日	231	
	LKG-FV50VY		FV50VY-500002～FV50VY-500229 平成 22 年 6 月 11 日～平成 24 年 2 月 20 日	108	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500002～FV50VZ-500379 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 3 月 6 日	330	
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500001～FV54VZ-570002 平成 22 年 5 月 11 日～平成 24 年 2 月 28 日	171	
	LKG-FY50VY		FY50VY-500001～FY50VY-500086 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 3 月 14 日	75	
	LKG-FY54VY		FY54VY-500001～FY54VY-570002 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 4 月 6 日	164	
	QDG-FU50VY		FU50VY-500183～FU50VY-570001 平成 24 年 3 月 14 日～平成 24 年 8 月 28 日	8	
	QDG-FV50VY		FV50VY-500035～FV50VY-570003 平成 22 年 9 月 8 日～平成 24 年 10 月 24 日	159	
	QDG-FV50VZ		FV50VZ-500302～FV50VZ-570001 平成 23 年 11 月 28 日～平成 24 年 9 月 12 日	10	
	QKG-FS50VZ		FS50VZ-500001～FS50VZ-530087 平成 23 年 9 月 5 日～平成 25 年 6 月 5 日	205	
	QKG-FS54VY		FS54VY-500063～FS54VY-530039 平成 23 年 7 月 6 日～平成 25 年 6 月 7 日	69	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-500955～FS54VZ-570009 平成 23 年 6 月 23 日～平成 25 年 6 月 10 日	2,164	
	QKG-FS55VY		FS55VY-500219～FS55VY-530029 平成 24 年 3 月 22 日～平成 25 年 5 月 20 日	73	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500002～FS55VZ-570004 平成 23 年 9 月 29 日～平成 25 年 6 月 7 日	420	
	QKG-FU50VY		FU50VY-500001～FU50VY-530040 平成 22 年 9 月 22 日～平成 25 年 4 月 8 日	110	
	QKG-FU54VY		FU54VY-500074～FU54VY-530026 平成 23 年 7 月 18 日～平成 25 年 4 月 3 日	75	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-501049～FU54VZ-570009 平成 23 年 6 月 29 日～平成 25 年 6 月 15 日	1,677	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500130～FU55VZ-530079 平成 23 年 8 月 1 日～平成 25 年 4 月 5 日	170	
	QKG-FV50VY		FV50VY-500123～FV50VY-530146 平成 23 年 7 月 12 日～平成 25 年 4 月 9 日	226	
QKG-FV50VZ	FV50VZ-500210～FV50VZ-530127 平成 23 年 8 月 9 日～平成 25 年 4 月 9 日	303			
QKG-FV54VZ	FV54VZ-500101～FV54VZ-570001 平成 23 年 9 月 12 日～平成 25 年 4 月 8 日	143			
QKG-FY50VY	FY50VY-500069～FY50VY-530027 平成 23 年 12 月 16 日～平成 25 年 6 月 3 日	67			
QKG-FY54VY	FY54VY-500158～FY54VY-570003 平成 24 年 2 月 2 日～平成 25 年 6 月 6 日	128			
(計 35 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 11 月 4 日～平成 25 年 6 月 15 日	(計 13,090 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。