

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 2 月 20 日

リコール届出番号	外-2009	リコール開始日	平成 26 年 2 月 20 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 アラン・ハリス 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	灯火装置 (リア コンビネーション ライト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リア コンビネーション ライトのバルブ キャリアにおいて、コネクタ部の設計が不適切なため、車両振動により接触不良が発生し、その状態で灯火器が点灯すると、コネクタ部が発熱するおそれがある。 長期間にわたって発熱が繰り返されると、コネクタ部が溶損し、導通不良により、側方灯、尾灯、後部霧灯、制動灯、後退灯及び方向指示器が不点灯となり、警告灯が点灯する。		
改善措置の内容	全車両、当該バルブ キャリアを対策品と交換する。また、コネクタ部のソケットを点検し、溶損している場合には、新品と交換する。		
不具合件数	12 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2009 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-NU25	「BMW 525i」	WBANU520X0CW39003 ~ WBANU52020CW40999 平成 19 年 2 月 23 日 ~ 平成 19 年 6 月 12 日	1,488	
			WBANU51000CW31168 ~ WBANU51040CW34963 平成 19 年 3 月 7 日 ~ 平成 19 年 10 月 12 日	461	
			WBANU52000CZ85500 ~ WBANU52000CZ90499 平成 19 年 6 月 12 日 ~ 平成 20 年 10 月 22 日	3,290	
			WBANU51080C003004 ~ WBANU51070C012924 平成 19 年 10 月 15 日 ~ 平成 21 年 10 月 30 日	258	
			WBANU52090C228000 ~ WBANU52090C229650 平成 20 年 10 月 22 日 ~ 平成 21 年 12 月 11 日	620	
	ABA-NU30	「BMW 530i」	WBANU92070CU35007 ~ WBANU92090CU38152 平成 19 年 2 月 21 日 ~ 平成 21 年 10 月 23 日	1,933	
			WBANU91040CT25159 ~ WBANU91040CT29759 平成 19 年 3 月 8 日 ~ 平成 21 年 10 月 8 日	324	

ABA-NW40	「BMW 540i」	WBANW32020CY14505 ～ WBANW32080CY14783 平成 19 年 2 月 26 日 ～ 平成 21 年 5 月 13 日	186	
		WBANW31000CS97030 ～ WBANW31070CS97431 平成 19 年 3 月 5 日 ～ 平成 21 年 4 月 14 日	46	
ABA-NW48	「BMW 550i」	WBANW52050CT32008 ～ WBANW52080CT32410 平成 19 年 2 月 21 日 ～ 平成 21 年 4 月 1 日	186	
		WBANW51030CT30078 ～ WBANW51070CT31735 平成 19 年 3 月 7 日 ～ 平成 21 年 7 月 13 日	63	
ABA-NB50	「BMW M5」	WBSNB91050CX17228 ～ WBSNB91020CX18398 平成 19 年 3 月 1 日 ～ 平成 21 年 10 月 12 日	126	
		WBSNB92090CU18937 ～ WBSNB92050CU18997 平成 19 年 3 月 1 日 ～ 平成 19 年 3 月 29 日	18	
		WBSNB92080CY10002 ～ WBSNB92030CY10618 平成 19 年 3 月 30 日 ～ 平成 21 年 7 月 27 日	161	
5 型式	5 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 2 月 21 日 ～ 平成 21 年 12 月 11 日	(計 9,160 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。