

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月2日

リコール届出番号	3379	リコール開始日	平成26年7月2日
届出者の氏名又は名称	浅間自動車部品株式会社 問い合わせ先：営業部 取締役社長 宮坂 雅夫 TEL 03-3501-0271		
不具合の部位(部品名)	制動装置(教習車用補助ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	教習車の助手席補助ブレーキにおいて、ブレーキペダルのクレビスピン抜け防止用スナップピンの構造が不適切なため、使用条件によってはスナップピンが外れる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、クレビスピンがペダルアーム部より抜け落ち、助手席補助ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スナップピンを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザーを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車には、点検整備記録簿にリコール作業実施済みの旨を記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	台数	備考
トヨタ	DBA-NZE141	「カローラ アクシオ」	平成21年5月～平成24年4月	114	教習車
	DAA-NHW20	「プリウス」	平成21年8月～平成24年4月	4	
	DAA-ZVW30	「プリウス」	平成21年8月～平成26年3月	160	
	UA-NZT240	「アリオン」	平成24年5月	2	
	DBA-NZE161	「カローラ アクシオ」	平成24年10月～平成26年2月	75	
	DBA-NRE160	「カローラ アクシオ」	平成25年6月	8	
	DAA-NKE165	「カローラ アクシオ」	平成25年9月	4	
マツダ	DBA-KEEFW	「CX-5」	平成26年3月	1	
	DAA-BYEFP	「アクセラ」	平成26年3月	1	
ニッサン	DBA-SC11	「ティーダラティオ」	平成23年4月～平成24年3月	2	
	ZAA-ZE0	「リーフ」	平成23年6月	17	
ニッサン MT	DBA-N17	「ラティオ」	平成25年6月～平成25年11月	8	
ホンダ	DAA-FD3	「シビック ハイブリッド」	平成21年10月	10	
	DAA-ZE2	「インサイト」	平成22年7月～平成23年3月	11	
	DAA-GP2	「フィット シャトル」	平成24年2月～平成25年12月	44	
スズキ	DBA-YC11S	「SX4」	平成25年2月～平成25年10月	5	
	(計16型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年5月～平成26年3月	(466台)	

注：「リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間」欄に車台番号を記載していませんが、上記期間に当社が教習車用補助ブレーキを架装した車両が対象になります。