

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月31日

リコール届出番号	3405	リコール開始日	平成26年8月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置 (タイロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのかじ取り装置において、タイロッドエンドのクランプボルトの締め付けトルクが不適切なため、締め付け力が低下するものがある。そのため、タイロッドエンド部のねじ部にガタが生じ、そのままの状態で使用を続けると、タイロッドエンド部のネジ山が損傷して、最悪の場合、タイロッドエンド部からタイロッドが抜けて操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランプボルト等を対策品に交換し、規定したトルクで締め付ける。また、タイロッドねじ部にガタが発生している場合は、タイロッド一式を交換する。		
不具合件数	19件	事故の有無	1件(物損事故)
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No. 3405」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	KR203	「カトウ KR-22H型 ラフター」	KR203-0051 ~ KR203-0275 平成6年9月6日～平成8年11月5日	219台	
	KR205		KR205-0051 ~ KR205-0282 平成9年2月28日～平成15年10月22日	231台	
	KR248	「カトウ KRM-25H 型ラフター」	KR248-0052 ~ KR248-0054 平成15年12月17日～平成16年1月10日	3台	
	SD- KR248		KR248-1051 ~ KR248-3058 平成16年2月11日～平成20年7月28日	134台	
	KR255	「カトウ KR-25H型 ラフター」	KR255-0054 ~ KR255-5196 平成2年10月30日～平成10年6月20日	2142台	
	KR256		KR256-2051 ~ KR256-2856 平成7年2月23日～平成9年10月27日	800台	
	KR257		KR257-0051 ~ KR257-0671 平成9年10月22日～平成13年5月31日	621台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
カトウ	KR258	「カトウ KR - 25H 型 ラフター」	KR258-0008 ~ KR258-0442 平成 13 年 6 月 14 日～平成 16 年 2 月 16 日	392 台	
	SD- KR258		KR258-1443 ~ KR258-3192 平成 16 年 3 月 1 日～平成 19 年 7 月 23 日	891 台	
	SD- KRC003	「カトウ KRM - 35H 型ラフター」	KRC003-0053 ~ KRC003-1075 平成 18 年 10 月 3 日～平成 20 年 8 月 11 日	83 台	
	JDS- KRC005	「カトウ KR - 25H 型 ラフター」	KRC005-0051 ~ KRC005-5502 平成 19 年 7 月 24 日～平成 24 年 8 月 18 日	1258 台	
	JDS- KRC007	「カトウ KRM - 25H 型ラフター」	KRC007-0051 ~ KRC007-0142 平成 20 年 10 月 8 日～平成 24 年 11 月 28 日	92 台	
	JDS- KRC010	「カトウ KRM - 35H 型ラフター」	KRC010-0051 ~ KRC010-0141 平成 21 年 3 月 12 日～平成 24 年 9 月 4 日	91 台	
	(計 13 型式)	(計 4 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 2 年 10 月 30 日～平成 24 年 11 月 28 日	(計 6957 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。