

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月28日

リコール届出番号	外-2116	リコール開始日	平成26年11月28日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	リヤサスペンション (トーリンク)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	リヤサスペンションにおいて、左右のトーリンク構成ナットの締め付けが不適切なため、使用過程で当該ナットが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガタが発生し、最悪の場合、トーリンクが折れて走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のトーリンク構成ナットの緩みを点検する。緩みがない場合は、当該ナットを再度規定トルクで締め付け、緩みがある場合は、トーリンクを新品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2116 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	ABA-T166C	「SRX」	3GYFN9EY9BS500002 ~ 3GYFN9E54ES669645 平成22年7月15日 ~ 平成26年7月18日	823	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年7月15日 ~ 平成26年7月18日	(計823台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。