

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 27 年 1 月 7 日

リコール届出番号	外-2135	リコール開始日 : 平成 27 年 1 月 7 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	ブレーキ (リアブレーキマスターシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアブレーキマスターシリンダーにおいて、誤品のピストンを組み込んだため、使用過程で当該ピストン構成部品に亀裂が発生するものがある。そのため、亀裂から徐々に油圧が抜けてブレーキ性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアブレーキマスターシリンダーを良品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 改善実施済車には、フレームヘッド部に外-2135 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	EBL-TGL	「トライグライド ウ ルトラ」	5HD1MALE0FB850124 ~ 5HD1MALEXFB853175 平成26年7月28日～平成26年12月08日	229台	
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体範囲) 平成26年7月28日～平成26年12月08日	計229台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。