

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 4月22日

リコール届出番号	3559	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（イグニッションスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションスイッチにおいて、接点部に使用するグリスが不適切なため、可動接点が固定接点から離れる際のアーク放電の熱によりグリスが炭化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、グリスの絶縁性の低下と可動接点の摩耗による金属粉の堆積により接点間が導通し、発熱することでグリスが発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションスイッチを対策品に交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、使用者に不具合の内容を通知して注意喚起を行い、準備が整い次第、再度入庫の通知をする。		
不具合件数	89件	事故の有無	発煙67件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3559のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	GF-HA12S	「アルト」	HA12S-100032～HA12S-126355 平成10年8月24日～平成11年10月1日	18,131	
			HA12S-130001～HA12S-138904 平成11年10月6日～平成12年11月20日	6,261	
			HA12S-600041～HA12S-638663 平成10年8月24日～平成11年8月2日	26,932	
			HA12S-640001～HA12S-700972 平成11年10月6日～平成12年11月23日	45,173	
	GD-HA12V		HA12V-100031～HA12V-154990 平成10年10月1日～平成11年10月5日	37,257	
			HA12V-160001～HA12V-213653 平成11年10月6日～平成12年11月23日	37,352	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	GF-HA22S	「アルト」	HA22S-100060～HA22S-107997 平成10年10月1日～平成11年10月1日	6,470	
			HA22S-110001～HA22S-113468 平成11年10月6日～平成12年11月22日	2,986	
			HA22S-600022～HA22S-606002 平成10年10月1日～平成11年9月29日	4,537	
			HA22S-610001～HA22S-613317 平成11年10月6日～平成12年11月24日	2,503	
			HA22S-620001～HA22S-620216 平成12年11月28日～平成13年3月29日	148	
	LA-HA23S		HA23S-100005～HA23S-106167 平成12年11月28日～平成14年4月1日	5,015	
			HA23S-110001～HA23S-116275 平成14年4月5日～平成16年3月30日	5,422	
			HA23S-600032～HA23S-666234 平成12年11月28日～平成14年4月2日	54,467	
			HA23S-665543～HA23S-732340 平成14年4月5日～平成16年4月3日	53,994	
			HA23S-900012～HA23S-900148 平成13年4月9日～平成14年3月27日	98	
	TA-HA23S		HA23S-901001～HA23S-901092 平成14年4月6日～平成16年7月9日	78	
			HA23S-870005～HA23S-872067 平成14年4月5日～平成16年3月30日	1,808	
	UA-HA23S		HA23S-150001～HA23S-150671 平成16年4月1日～平成16年7月12日	602	
	ABA-HA23S		HA23S-750001～HA23S-761308 平成16年4月1日～平成16年7月21日	10,128	
			HA23S-880001～HA23S-880076 平成16年4月1日～平成16年7月6日	68	
	CBA-HA23S		HA23S-890002～HA23S-890235 平成16年4月5日～平成16年7月9日	199	
			HA23V-100004～HA23V-155306 平成12年11月28日～平成14年4月1日	43,642	
	LE-HA23V		HA23V-154940～HA23V-226627 平成14年4月5日～平成16年7月13日	55,357	
			HA23V-800003～HA23V-800980 平成14年5月6日～平成16年3月30日	817	
	UE-HA23V		HA23V-802001～HA23V-802056 平成16年4月2日～平成16年7月9日	48	
	GBD-HA23V		HA23V-900001～HA23V-900225 平成16年4月5日～平成16年7月9日	208	
			HN11S-100027～HN11S-121142 平成10年10月1日～平成11年10月2日	15,747	
	GF-HN11S		「K e i」	HN11S-600009～HN11S-621467 平成11年3月8日～平成11年10月13日	16,314
HN11S-130001～HN11S-131236 平成11年10月6日～平成12年4月27日		965			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
スズキ	GF-HN11S	「K e i」	HN11S-630001～HN11S-668412 平成11年10月6日～平成12年10月4日	31,099			
			HN11S-680001～HN11S-696981 平成12年10月2日～平成13年4月2日	13,916			
	TA-HN12S		HN12S-500009～HN12S-520626 平成13年4月9日～平成13年11月5日	17,281			
	GF-HN21S		HN21S-100069～HN21S-108745 平成10年10月2日～平成11年9月4日	6,604			
			HN21S-600026～HN21S-607616 平成11年3月8日～平成11年10月4日	5,863			
			HN21S-610001～HN21S-615614 平成11年10月8日～平成12年10月4日	4,581			
			HN21S-630001～HN21S-640925 平成12年10月2日～平成13年4月2日	9,416			
			HN22S-500012～HN22S-514099 平成13年4月9日～平成14年11月6日	10,109			
	LA-HN22S		HN22S-500012～HN22S-514099 平成13年4月9日～平成14年11月6日	10,109			
	UA-HN22S		HN22S-600001～HN22S-629605 平成14年4月5日～平成16年4月5日	19,648			
	TA-HN22S		HN22S-700017～HN22S-819727 平成13年4月9日～平成19年5月8日	71,475			
	ABA-HN22S		HN22S-830001～HN22S-844347 平成19年6月1日～平成21年8月19日	9,709			
	CBA-HN22S		HN22S-630001～HN22S-691983 平成16年4月1日～平成19年4月27日	54,613			
			HN22S-860001～HN22S-890505 平成19年6月1日～平成21年8月24日	20,672			
	GF-MC11S		「ワゴンR」	MC11S-100036～MC11S-102748 平成10年10月9日～平成11年9月17日	2,056		
				MC11S-110001～MC11S-110781 平成11年10月6日～平成12年11月14日	690		
				MC11S-600022～MC11S-658580 平成10年10月1日～平成11年10月6日	43,371		
				MC11S-670001～MC11S-755265 平成11年10月6日～平成12年11月27日	67,394		
				TA-MC12S	MC12S-100014～MC12S-136070 平成12年11月28日～平成13年11月1日	30,163	
				GF-MC21S	MC21S-100057～MC21S-130017 平成10年10月1日～平成11年10月6日	23,178	
MC21S-140001～MC21S-142295 平成11年10月6日～平成12年4月28日		1,839					
MC21S-600069～MC21S-743322 平成10年10月1日～平成11年10月5日		112,332					
MC21S-750002～MC21S-947168 平成11年10月6日～平成12年11月30日		162,047					
LA-MC22S		MC22S-100044～MC22S-251002 平成12年11月28日～平成13年11月5日			129,442		
		MC22S-260003～MC22S-326541 平成13年11月7日～平成14年8月22日		58,634			
		MC22S-340002～MC22S-350141 平成14年8月30日～平成15年4月4日		8,998			
		MC22S-360001～MC22S-368448 平成15年4月4日～平成15年8月21日		7,494			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
スズキ	UA-MC22S	「ワゴンR」	MC22S-400003～MC22S-436411 平成14年4月5日～平成14年8月26日	33,033			
			MC22S-450001～MC22S-514753 平成14年8月30日～平成15年4月3日	59,778			
			MC22S-520001～MC22S-577882 平成15年4月4日～平成15年9月9日	53,606			
			TA-MC22S	「ワゴンR」	MC22S-600008～MC22S-637748 平成12年11月28日～平成13年11月2日	32,459	
					MC22S-660002～MC22S-694697 平成13年11月7日～平成14年8月27日	30,644	
					MC22S-700001～MC22S-726601 平成14年8月30日～平成15年4月2日	24,233	
					MC22S-730001～MC22S-740978 平成15年4月4日～平成15年8月21日	10,084	
	UA-EC22S	「ツイン」	EC22S-110042～EC22S-111739 平成14年10月8日～平成15年5月6日	1,465			
			EC22S-120001～EC22S-124565 平成15年4月26日～平成15年12月1日	4,233			
			EC22S-200001～EC22S-200954 平成15年12月9日～平成16年3月30日	909			
			CBA-EC22S	「ツイン」	EC22S-210002～EC22S-211742 平成16年4月1日～平成16年11月30日	1,688	
					EC22S-220001～EC22S-221323 平成16年12月1日～平成17年9月30日	1,287	
			CAA-EC22S	「ツイン」	EC22S-260001～EC22S-260016 平成16年5月18日～平成16年11月12日	11	
					EC22S-270001～EC22S-270005 平成16年12月15日～平成17年2月3日	5	
			UA-EC22S改	「ツイン」	EC22S-110189～EC22S-111696 平成15年1月10日～平成15年5月12日	163	
					EC22S-120059～EC22S-121930 平成15年5月9日～平成15年7月29日	111	
			GH-HT51S	「スイフト」	HT51S-600072～HT51S-615135 平成12年1月26日～平成13年4月2日	13,834	
	LA-HT51S	「スイフト」			HT51S-700001～HT51S-706736 平成13年4月6日～平成13年12月26日	6,389	
					HT51S-710001～HT51S-716703 平成14年1月12日～平成14年9月5日	6,328	
					HT51S-720001～HT51S-745571 平成14年9月6日～平成15年5月30日	24,506	
					HT51S-750012～HT51S-756459 平成15年6月9日～平成17年11月22日	6,007	
UA-HT51S					HT51S-800003～HT51S-843517 平成15年6月9日～平成17年11月22日	42,098	
TA-HT81S	HT81S-720021～HT81S-724908 平成15年6月9日～平成17年3月31日	4,704					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
マツダ	GF-HB12S	「キャロル」	HB12S-100004～HB12S-104639 平成10年10月1日～平成11年10月1日	1,472		
			HB12S-110002～HB12S-111614 平成11年10月6日～平成12年11月7日	608		
			HB12S-600008～HB12S-605605 平成10年10月1日～平成11年10月1日	2,061		
			HB12S-610001～HB12S-617499 平成11年10月6日～平成12年11月21日	3,136		
	GF-HB22S		HB22S-100001～HB22S-100162 平成10年11月2日～平成11年8月26日	61		
			HB22S-600004～HB22S-600444 平成10年11月3日～平成11年8月30日	222		
			HB22S-610001～HB22S-610482 平成11年10月6日～平成12年10月4日	240		
			HB22S-620002～HB22S-620033 平成13年1月12日～平成13年3月28日	19		
	LA-HB23S		HB23S-100001～HB23S-101524 平成12年12月1日～平成14年3月30日	838		
			HB23S-110001～HB23S-112651 平成14年4月5日～平成16年3月30日	1,697		
			HB23S-600003～HB23S-607862 平成12年12月1日～平成14年4月1日	4,813		
			HB23S-670001～HB23S-675486 平成14年4月1日～平成16年4月1日	3,924		
	UA-HB23S		HB23S-870001～HB23S-870426 平成14年4月5日～平成16年3月30日	318		
	TA-HB23S		HB23S-900003～HB23S-900068 平成13年4月9日～平成14年3月19日	26		
			HB23S-901001～HB23S-901018 平成14年4月10日～平成15年2月7日	9		
	ABA-HB23S		HB23S-150001～HB23S-150386 平成16年4月1日～平成16年7月9日	251		
			HB23S-750002～HB23S-750954 平成16年4月1日～平成16年7月9日	699		
	CBA-HB23S		HB23S-890001～HB23S-890054 平成16年4月5日～平成16年7月9日	43		
	GF-HP11S		「ラピュタ」	HP11S-100004～HP11S-100409 平成11年3月6日～平成11年9月22日	178	
				HP11S-110005～HP11S-110075 平成11年10月6日～平成12年4月15日	30	
HP11S-600004～HP11S-602149 平成11年3月8日～平成11年10月1日		1,071				
HP11S-610002～HP11S-613110 平成11年10月6日～平成12年9月30日		1,883				
HP11S-620001～HP11S-621652 平成12年4月9日～平成13年3月30日		1,028				
HP12S-500002～HP12S-502242 平成13年4月9日～平成13年11月2日		1,407				
TA-HP12S						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
マツダ	GF-HP21S	「ラピュタ」	HP21S-100001～HP21S-100138 平成11年3月6日～平成11年7月7日	76			
			HP21S-600001～HP21S-600654 平成11年3月6日～平成13年3月29日	364			
			HP21S-610003～HP21S-610556 平成11年10月6日～平成12年8月10日	360			
			HP21S-620001～HP21S-620998 平成12年10月6日～平成13年3月29日	688			
	LA-HP22S		HP22S-500002～HP22S-500467 平成13年4月9日～平成13年10月31日	319			
			HP22S-510001～HP22S-510234 平成13年11月7日～平成14年10月21日	170			
	UA-HP22S		HP22S-600003～HP22S-600323 平成14年4月5日～平成14年10月31日	256			
			HP22S-610003～HP22S-610678 平成14年4月5日～平成15年7月18日	558			
			HP22S-620001～HP22S-620783 平成15年9月2日～平成16年4月1日	648			
	TA-HP22S		HP22S-700001～HP22S-700271 平成13年4月10日～平成13年10月1日	192			
			HP22S-710001～HP22S-713005 平成13年11月7日～平成14年11月1日	2,180			
			HP22S-720001～HP22S-721242 平成14年11月7日～平成15年7月31日	993			
			HP22S-730001～HP22S-730592 平成15年8月29日～平成16年3月30日	507			
			HP22S-740001～HP22S-741450 平成16年4月1日～平成17年12月28日	1,242			
	CBA-HP22S		HP22S-630001～HP22S-631949 平成16年4月1日～平成17年12月28日	1,720			
	GF-MD11S		GF-MD11S	「AZ-ワゴン」	MD11S-100001～MD11S-100160 平成11年3月30日～平成11年8月27日	122	
					MD11S-110010～MD11S-110104 平成12年3月7日～平成12年10月23日	58	
					MD11S-600002～MD11S-603023 平成10年10月29日～平成11年9月4日	1,319	
					MD11S-610002～MD11S-613335 平成11年10月6日～平成12年10月31日	1,813	
TA-MD12S		MD12S-100001～MD12S-102120 平成12年11月30日～平成13年10月29日	1,303				
		GF-MD21S	MD21S-600001～MD21S-617317 平成10年10月1日～平成11年10月1日		8,805		
MD21S-620002～MD21S-637539 平成11年10月6日～平成12年11月24日			10,182				
LA-MD22S			MD22S-100002～MD22S-110783 平成12年11月30日～平成13年10月31日		7,207		
		MD22S-120001～MD22S-127242 平成13年11月7日～平成14年8月21日	5,205				
		MD22S-130001～MD22S-131507 平成14年8月30日～平成15年3月31日	1,130				
		MD22S-140002～MD22S-141010 平成15年4月4日～平成15年8月22日	758				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	UA-MD22S	「A Z -ワゴン」	MD22S-400002～MD22S-404621 平成14年4月5日～平成14年8月20日	3,564	
			MD22S-410001～MD22S-417696 平成14年8月28日～平成15年3月31日	6,274	
			MD22S-430001～MD22S-436297 平成15年4月4日～平成15年8月21日	5,143	
	TA-MD22S		MD22S-600004～MD22S-601598 平成12年11月30日～平成13年10月29日	1,016	
	MD22S-610001～MD22S-612740 平成13年11月7日～平成14年8月10日		1,896		
	MD22S-620001～MD22S-622046 平成14年9月3日～平成15年3月28日		1,570		
	MD22S-630001～MD22S-630593 平成15年4月4日～平成15年8月21日		453		
シボレー	LA-HR51S	「クルーズ」	HR51S-600031～HR51S-626249 平成13年10月23日～平成15年11月3日	16,687	
	LA-HR52S		HR52S-630001～HR52S-633445 平成15年11月10日～平成17年3月31日	3,373	
	ABA-HR52S		HR52S-640001～HR52S-651009 平成17年4月6日～平成20年3月31日	2,187	
	UA-HR52S		HR52S-700003～HR52S-713134 平成15年11月10日～平成17年3月31日	12,762	
	DBA-HR52S		HR52S-800002～HR52S-852473 平成17年4月6日～平成20年5月30日	6,504	
	LA-HR81S		HR81S-600036～HR81S-621253 平成13年10月23日～平成15年11月4日	1,815	
	LA-HR82S		HR82S-630002～HR82S-630946 平成15年11月10日～平成17年3月23日	921	
	ABA-HR82S		HR82S-640001～HR82S-640374 平成17年4月6日～平成17年11月22日	367	
	UA-HR82S		HR82S-700002～HR82S-700930 平成15年11月10日～平成17年3月22日	903	
	CBA-HR82S		HR82S-720001～HR82S-720336 平成17年4月6日～平成17年11月21日	333	
	(計63型式)		(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年8月24日～平成21年8月24日	(計1,872,903台)

(備考)

本届出は、平成27年3月31日付け届出番号「3548」にてリコール届出を行ったものであるが、調査の結果、リコール対象外の車両においても、最悪の場合、同様の不具合が発生する可能性があるため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。