

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月25日

リコール届出番号	3590	リコール開始日	平成27年6月26日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグインフレーターを新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3590 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ZZE122	「カローラ ランクス」 「アレックス」	ZZE122-2006446～ZZE122-2006476 平成14年 9月23日～平成14年 9月24日	11	
	UA-UZZ40	「ソアラ」	UZZ40-0001047～UZZ40-0001100 平成13年12月20日～平成14年 4月11日	4	
	UA-ANH10W	「アルファード G」 「アルファード V」	ANH10-0001016～ANH10-0001479 平成14年 5月10日～平成14年 5月20日	331	
	UA-ANH15W		ANH15-0001009～ANH15-0001150 平成14年 5月10日～平成14年 5月20日	124	
	TA-MNH10W		MNH10-0001027～MNH10-0001246 平成14年 5月10日～平成14年 5月16日	132	
	TA-MNH15W		MNH15-0001016～MNH15-0001150 平成14年 5月10日～平成14年 5月20日	110	
	TA-ACT10	「オーパ」	ACT10-0016737 平成14年 5月21日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ZCT10	「オーパ」	ZCT10-0036171～ZCT10-0036173 平成14年 5月20日～平成14年 5月21日	3	
	UA-ZCT15		ZCT15-0007625 平成14年 5月20日	1	
	GF-SXM15G	「ガイ」	SXM15-7026784～SXM15-7026807 平成14年 7月22日～平成14年 7月31日	19	
	TA-ACM15G		ACM15-0001005～ACM15-0001013 平成14年 8月 1日	6	
	UB-NCP50V	「プロボックス」	NCP50-0001010～NCP50-0001603 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	195	
	UB-NCP51V	「プロボックス」 「サクシード」	NCP51-0001014～NCP51-0002700 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	593	
	UB-NCP55V		NCP55-0001008～NCP55-0001375 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	139	
	UA-NCP58G		NCP58-0001011～NCP58-0001596 平成14年 6月20日～平成14年 6月28日	329	
	UA-NCP59G		NCP59-0001008～NCP59-0001226 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	147	
	KP-NLP51V		NLP51-0001011～NLP51-0001181 平成14年 6月20日～平成14年 7月11日	68	
UA-NCP70	「WiLL サイファ」	NCP70-0001038 平成14年 9月 2日	1		
UA-NCP75		NCP75-0001012～NCP75-0001043 平成14年 9月 3日～平成14年 9月 7日	16		
	(計 19 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年12月20日～平成14年 9月24日	(計2,230台)	

(備考)

本件は、平成26年6月11日付け、届出番号「3369」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。