

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 1 月 26 日

リコール届出番号	外-2290	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2290 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-AT18	「BMW 316ti」	WBAAT52080AF68965 ～ WBAAT52080AF69999 平成 14 年 1 月 3 日 ～ 平成 14 年 3 月 26 日	473	
			WBAAT52060AH66007 ～ WBAAT520X0AH69606 平成 14 年 3 月 27 日 ～ 平成 16 年 2 月 20 日	1,149	
			WBAEZ52070KT34016 ～ WBAEZ52000KT34892 平成 16 年 3 月 4 日 ～ 平成 16 年 12 月 7 日	258	
BMW	GH-AU20	「BMW 318ti」	WBAAU52090KN41178 ～ WBAAU52000KN45930 平成 14 年 1 月 9 日 ～ 平成 16 年 2 月 19 日	2,451	
			WBAAU51000KN02335 ～ WBAAU51010KN09830 平成 14 年 1 月 25 日 ～ 平成 16 年 2 月 9 日	187	
			WBAEZ72040KT46006 ～ WBAEZ72000KT46827 平成 16 年 3 月 4 日 ～ 平成 16 年 12 月 7 日	447	
			WBAEZ71050KS82088 ～ WBAEZ71050KS83273 平成 16 年 3 月 6 日 ～ 平成 16 年 10 月 29 日	10	

GH-AY20	「BMW 318i」	WBAAZ72040NF69579 ~ WBAAZ72050NF77187 平成 14 年 1 月 7 日 ~ 平成 16 年 3 月 24 日	385		
		WBAAZ72090NG02415 ~ WBAAZ72040NG26914 平成 14 年 1 月 7 日 ~ 平成 16 年 3 月 26 日	11, 163		
		WBAAY72060FZ91010 ~ WBAEY720X0FZ97703 平成 14 年 1 月 10 日 ~ 平成 16 年 9 月 16 日	946		
		WBAAY720X0KJ78003 ~ WBAAY72090KJ89154 平成 14 年 1 月 11 日 ~ 平成 15 年 8 月 27 日	94		
		WBAET76030NJ68003 ~ WBAET76090NJ76736 平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 16 年 11 月 26 日	4, 244		
		WBABX910X0PN75069 ~ WBABX91000PN77218 平成 16 年 3 月 4 日 ~ 平成 17 年 2 月 19 日	95		
		WBAET76080NA88005 ~ WBAET76090NA91494 平成 16 年 3 月 29 日 ~ 平成 16 年 11 月 26 日	96		
	「BMW 318i ツ-リンク」	WBAAX520X0JY60876 ~ WBAAX52060JY66996 平成 14 年 1 月 2 日 ~ 平成 16 年 2 月 25 日	4, 034		
		WBAEX52060PR00000 ~ WBAEX52080PR03674 平成 16 年 2 月 9 日 ~ 平成 17 年 6 月 29 日	2, 955		
	「BMW 318Ci」	WBABV72010EY95613 ~ WBABV72060EY96921 平成 14 年 1 月 2 日 ~ 平成 15 年 2 月 22 日	385		
		WBABV71050JZ42876 ~ WBABV71030JZ48269 平成 14 年 1 月 16 日 ~ 平成 15 年 1 月 31 日	87		
		WBABD910X0PK59003 ~ WBABD91080PK62207 平成 15 年 2 月 11 日 ~ 平成 16 年 1 月 27 日	106		
		WBABD92050JM15000 ~ WBABD92030JM15982 平成 15 年 3 月 10 日 ~ 平成 16 年 2 月 19 日	504		
		WBABX920X0PN91013 ~ WBABX92000PN91909 平成 16 年 3 月 4 日 ~ 平成 17 年 2 月 23 日	512		
		GH-BX20	WBABX92020PN91801 ~ WBABX92030PN92553 平成 17 年 2 月 4 日 ~ 平成 18 年 4 月 10 日	435	
			WBABX91050PN77229 ~ WBABX91040PN78176 平成 17 年 2 月 26 日 ~ 平成 18 年 5 月 23 日	37	
	GH-AV22	「BMW 320i」	WBAET15010NF87226 ~ WBAET150X0NF90156 平成 14 年 1 月 7 日 ~ 平成 16 年 11 月 29 日	1, 743	
			WBAET16060NG39674 ~ WBAET16050NG57387 平成 14 年 1 月 10 日 ~ 平成 16 年 12 月 8 日	11, 845	
			WBAEV12010KL00531 ~ WBAEV12080KL03278 平成 14 年 1 月 11 日 ~ 平成 16 年 11 月 29 日	649	
			WBAEV11050KK70841 ~ WBAEV11020KK74328 平成 14 年 1 月 30 日 ~ 平成 15 年 1 月 28 日	52	

GH-AV25	「BMW 325i」	WBAEV32030FX60729 ～ WBAEV32050FX62353 平成 14 年 1 月 14 日 ～ 平成 15 年 3 月 25 日	121		
		WBAEV31050KL46067 ～ WBAEV31010KL49600 平成 14 年 1 月 18 日 ～ 平成 16 年 6 月 29 日	33		
		WBAET35010NF95001 ～ WBAET35020NF95413 平成 14 年 3 月 5 日 ～ 平成 16 年 12 月 7 日	395		
		WBAET36040NG63449 ～ WBAET36000NG68812 平成 14 年 3 月 13 日 ～ 平成 16 年 12 月 8 日	1,783		
	「BMW 325i ツアリング」	WBAEN32020PC00438 ～ WBAEN32020PC03226 平成 14 年 1 月 2 日 ～ 平成 17 年 6 月 27 日	1,597		
GH-AV30	「BMW 330i」	WBAEV52010KL90593 ～ WBAEV52040KL92211 平成 14 年 1 月 10 日 ～ 平成 15 年 6 月 16 日	399		
		WBAEV510X0KM65647 ～ WBAEV51000KM67438 平成 14 年 1 月 11 日 ～ 平成 15 年 3 月 18 日	94		
		WBAEV51070PE00535 ～ WBAEV51080PE01337 平成 14 年 1 月 16 日 ～ 平成 15 年 3 月 28 日	41		
		WBAEV510X0KN50522 ～ WBAEV51050KN51920 平成 14 年 1 月 18 日 ～ 平成 15 年 3 月 18 日	74		
		WBAEV51010PD80637 ～ WBAEV51060PD81301 平成 14 年 2 月 13 日 ～ 平成 15 年 3 月 11 日	27		
		WBAET56030NH46169 ～ WBAET560X0NH47819 平成 15 年 3 月 4 日 ～ 平成 16 年 11 月 22 日	633		
		WBAET55070NG85023 ～ WBAET55020NG85141 平成 15 年 3 月 11 日 ～ 平成 16 年 11 月 26 日	107		
		WBAET55020NG90128 ～ WBAET55020NG90419 平成 15 年 4 月 10 日 ～ 平成 16 年 10 月 18 日	175		
		「BMW 330Xi」	WBAEW51040PG00348 ～ WBAEW51050PG01458 平成 14 年 1 月 2 日 ～ 平成 16 年 11 月 3 日	96	
		「BMW 330Ci」	WBABN51030JT84658 ～ WBABN51060JT86291 平成 14 年 1 月 2 日 ～ 平成 15 年 1 月 29 日	99	
			WBABN52010JU74230 ～ WBABN52080JU76928 平成 14 年 1 月 2 日 ～ 平成 15 年 2 月 6 日	170	
			WBABD51000PK27007 ～ WBABD51060PK29022 平成 15 年 3 月 7 日 ～ 平成 17 年 6 月 25 日	253	
			WBABD52090PM07004 ～ WBABD52030PM10285 平成 15 年 3 月 7 日 ～ 平成 18 年 4 月 22 日	506	
		「BMW 330Ci カブリオレ」	WBABS52070EH96049 ～ WBABS52090EH98840 平成 14 年 1 月 4 日 ～ 平成 14 年 11 月 5 日	136	
			WBABS51090EH34752 ～ WBABS510X0EH37143 平成 14 年 1 月 16 日 ～ 平成 15 年 2 月 22 日	166	
			WBABS52000ET58020 ～ WBABS52000ET58907 平成 14 年 11 月 19 日 ～ 平成 15 年 2 月 27 日	43	
			WBABW51050PK43018 ～ WBABW51000PK46845 平成 15 年 3 月 8 日 ～ 平成 18 年 8 月 10 日	314	
			WBABW520X0PM00024 ～ WBABW52050PM05731 平成 15 年 3 月 8 日 ～ 平成 18 年 8 月 18 日	550	

GF-BL32	「BMW M3」	WBSBL91000JP80393 ～ WBSBL91050JP83757 平成 14 年 1 月 9 日 ～ 平成 14 年 7 月 8 日	217	
		WBSBL92070JR01824 ～ WBSBL92090JR03722 平成 14 年 1 月 12 日 ～ 平成 14 年 7 月 6 日	129	
GH-BL32	「BMW M3」	WBSBL91090JP80621 ～ WBSBL91030JP91064 平成 14 年 1 月 21 日 ～ 平成 18 年 5 月 23 日	803	
		WBSBL92060JR02866 ～ WBSBL92040JR09993 平成 14 年 4 月 30 日 ～ 平成 16 年 6 月 8 日	410	
		WBSBL92000PP86013 ～ WBSBL92040PP88475 平成 16 年 6 月 9 日 ～ 平成 18 年 5 月 8 日	294	
GH-M3CSL	「BMW M3 CSL」	WBSBL95060JB98036 ～ WBSBL95090JB98841 平成 15 年 7 月 4 日 ～ 平成 15 年 12 月 19 日	149	
GH-DT25	「BMW 525i」	WBADT41060G003150 ～ WBADT41020G009608 平成 14 年 3 月 1 日 ～ 平成 15 年 5 月 27 日	262	
		WBADT42010GX95464 ～ WBADT42010GX99997 平成 14 年 3 月 1 日 ～ 平成 14 年 10 月 21 日	512	
		WBADT42050G020018 ～ WBADT420X0G022993 平成 14 年 10 月 22 日 ～ 平成 15 年 6 月 4 日	448	
		WBADT42080G053000 ～ WBADT42050G053259 平成 15 年 6 月 4 日 ～ 平成 15 年 6 月 17 日	209	
GH-DS25	「BMW 525i ツーリング」	WBADS420X0BZ43286 平成 15 年 9 月 16 日	1	
GH-DS25A		WBADS42060BZ41549 ～ WBADS42030BZ43386 平成 14 年 3 月 7 日 ～ 平成 15 年 12 月 17 日	378	
GH-DT30	「BMW 530i」	WBADT62020CE69145 ～ WBADT62020CE69968 平成 14 年 3 月 1 日 ～ 平成 14 年 4 月 25 日	88	
		WBADT61060CJ53729 ～ WBADT61060CJ62219 平成 14 年 3 月 7 日 ～ 平成 15 年 5 月 19 日	144	
		WBADT62040CK17037 ～ WBADT62000CK20095 平成 14 年 4 月 30 日 ～ 平成 15 年 5 月 27 日	220	
GH-DS30	「BMW 530i ツーリング」	WBADS62010GL81275 ～ WBADS62010GL82202 平成 14 年 3 月 7 日 ～ 平成 15 年 11 月 24 日	141	
GH-DN44	「BMW 540i」	WBADN610X0GG92229 ～ WBADN610X0GG93008 平成 14 年 3 月 14 日 ～ 平成 15 年 3 月 31 日	27	
		WBADN62090GF13631 ～ WBADN62050GF14016 平成 14 年 3 月 26 日 ～ 平成 15 年 4 月 7 日	32	
GH-DE50	「BMW M5」	WBSDE91070GJ22554 ～ WBSDE91060GJ22822 平成 14 年 5 月 28 日 ～ 平成 15 年 3 月 14 日	4	
GH-FA30	「BMW X5」	WBFAFA52030LM53350 ～ WBFAFA52010LM56621 平成 15 年 2 月 5 日 ～ 平成 15 年 9 月 11 日	312	X5 3.0
GH-FB44		WBAFB32060LN88193 ～ WBAFB32090LN89211 平成 15 年 2 月 5 日 ～ 平成 15 年 8 月 21 日	56	X5 4.4
		WBAFB31090LP12376 ～ WBAFB31000LP14369 平成 15 年 2 月 7 日 ～ 平成 15 年 9 月 2 日	17	
GH-FA30N	「BMW X5 3.0」	WBFAFA12070LW00004 ～ WBFAFA12060LW00026 平成 15 年 6 月 24 日 ～ 平成 15 年 9 月 29 日	8	
GH-FA30NA		WBFAFA12090LW00022 ～ WBFAFA12040LW00039 平成 15 年 9 月 29 日 ～ 平成 15 年 9 月 30 日	3	

	GH-FB44N	「BMW X5 4.4」	WBAFB51000LU50047 平成 15 年 6 月 24 日	1	
			WBAFB520XOLT79017 ~ WBAFB52070LT79024 平成 15 年 9 月 16 日 ~ 平成 15 年 9 月 27 日	2	
	GH-FB46	「BMW X5 4.6is」	WBAFB91030LN96403 ~ WBAFB91060LN98114 平成 15 年 2 月 1 日 ~ 平成 15 年 8 月 28 日	22	
	23 型式	24 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 14 年 1 月 2 日 ~ 平成 18 年 8 月 18 日	(計 58,043 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。