

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月19日

リコール届出番号	3769	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損するおそれがあることから、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換用部品が準備できた段階で、年式の古いものから代替品と順次交換、回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li><li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3769 のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	TC-SK82V ABF-SK82V	「ボンゴ」	SK82V-320036～SK82V-409427 平成18年4月3日～平成22年7月30日	10,279	
	TC-SK82M ABF-SK82M		SK82M-304074～SK82M-402814 平成18年4月3日～平成22年7月30日	2,670	
	KQ-SKF2V KR-SKF2V		SKF2V-106161～SKF2V-206398 平成18年4月3日～平成22年7月30日	7,380	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
マツダ	KR-SKF2M ADF-SKF2M	「ボンゴ」	SKF2M-102243～SKF2M-202122 平成18年4月3日～平成22年7月29日	2,627	
	ABF-SKP2V		SKP2V-100018～SKP2V-211142 平成22年8月3日～平成26年12月27日	17,829	
	ABF-SKP2M		SKP2M-100011～SKP2M-203495 平成22年8月3日～平成26年12月27日	5,384	
	TC-SK82T ABF-SK82T		SK82T-318775～SK82T-406913 平成18年4月3日～平成22年3月31日	9,505	
	TC-SK82L ABF-SK82L		SK82L-302344～SK82L-401344 平成18年4月4日～平成22年7月31日	1,784	
	KQ-SKF2T KR-SKF2T		SKF2T-105713～SKF2T-205799 平成18年4月3日～平成22年7月31日	6,991	
	KR-SKF2L ADF-SKF2L		SKF2L-101121～SKF2L-201661 平成18年4月5日～平成22年7月31日	2,244	
	ABF-SKP2T		SKP2T-100006～SKP2T-114342 平成22年8月4日～平成26年12月26日	14,042	
	ABF-SKP2L		SKP2L-100004～SKP2L-104108 平成22年8月4日～平成26年12月26日	4,064	
	KR-SKF6V ADF-SKF6V		「ボンゴブロー ニー」	SKF6V-102676～SKF6V-201768 平成18年4月6日～平成22年7月29日	2,527
	KR-SKF6M	SKF6M-100929～SKF6M-101676 平成18年4月4日～平成19年7月31日		453	
	KR-SKFHV	SKFHV-100048～SKFHV-100079 平成18年4月5日～平成19年7月27日		22	
	KR-SKFHM	SKFHM-100030～SKFHM-100046 平成18年6月16日～平成19年5月24日		16	
	TC-SKE6V ABF-SKE6V	SKE6V-304641～SKE6V-402713 平成18年4月4日～平成22年7月30日		2,723	
	TC-SYE4T ABF-SYE4T	「タイタン」	SYE4T-202635～SYE4T-204209 平成18年4月3日～平成22年7月31日	1,447	
	TC-SYE6T ABF-SYE6T		SYE6T-211705～SYE6T-219874 平成18年4月3日～平成22年7月31日	7,490	
	KR-SYF4T		SYF4T-100642～SYF4T-101204 平成18年4月5日～平成19年7月26日	452	
	KR-SYF4L		SYF4L-100115～SYF4L-100218 平成18年4月7日～平成19年7月20日	95	
	KR-SYF6T		SYF6T-103225～SYF6T-106618 平成18年4月3日～平成19年7月31日	2,815	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
マツダ	KR-SYF6L	「タイタン」	SYF6L-100423～SYF6L-101023 平成18年4月3日～平成19年7月27日	551	
	DBA-GG3P	「アテンザ」	GG3P-500740～GG3P-501565 平成18年4月3日～平成19年11月15日	509	
			GG3P-401075～GG3P-401788 平成18年4月3日～平成19年11月9日	582	マツダス ピート
	DBA-GG3S		GG3S-404438～GG3S-408514 平成18年4月3日～平成19年11月16日	2,780	
	DBA-GY3W CBA-GY3W		GY3W-505459～GY3W-509363 平成18年4月3日～平成19年11月14日	2,601	
	DBA-GGEP		GGEP-401804～GGEP-403923 平成18年4月3日～平成19年11月16日	1,150	
	DBA-GGES		GGES-400815～GGES-401663 平成18年4月3日～平成19年11月16日	570	
	DBA-GYEW		GYEW-401388～GYEW-402808 平成18年4月4日～平成19年11月14日	824	
ニッサン	TC-SK82VN ABF-SK82VN		「バネット」	SK82VN-340827～SK82VN-410034 平成18年4月3日～平成22年7月23日	19,651
	TC-SK82MN ABF-SK82MN	SK82MN-307293～SK82MN-403471 平成18年4月3日～平成22年7月30日		5,129	
	KQ-SKF2VN KR-SKF2VN	SKF2VN-102009～SKF2VN-206318 平成18年4月3日～平成22年7月30日		10,383	
	KR-SKF2MN ADF-SKF2MN	SKF2MN-100933～SKF2MN-202509 平成18年4月3日～平成22年7月30日		4,372	
	ABF-SKP2VN	SKP2VN-100001～SKP2VN-200079 平成22年12月17日～平成26年12月16日		137	
	ABF-SKP2MN	SKP2MN-100001～SKP2MN-204541 平成22年8月6日～平成26年12月27日		7,068	
	TC-SK82TN ABF-SK82TN	SK82TN-322049～SK82TN-407898 平成18年4月3日～平成22年7月31日		13,051	
	TC-SK82LN ABF-SK82LN	SK82LN-303001～SK82LN-401484 平成18年4月3日～平成22年7月30日		2,271	
	KQ-SKF2TN KR-SKF2TN	SKF2TN-100711～SKF2TN-203110 平成18年4月3日～平成22年7月31日		5,038	
	KR-SKF2LN ADF-SKF2LN	SKF2LN-100245～SKF2LN-201305 平成18年4月3日～平成22年7月31日		2,017	
	ABF-SKP2TN	SKP2TN-100001～SKP2TN-113844 平成22年8月6日～平成26年12月26日		13,843	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニッサン	ABF-SKP2LN	「バネット」	SKP2LN-100001～SKP2LN-102872 平成22年8月17日～平成26年12月26日	2,872	
三菱	TC-SK82VM ABF-SK82VM	「デリカ」	SK82VM-303536～SK82VM-401263 平成18年4月3日～平成22年3月31日	2,162	
	TC-SK82MM ABF-SK82MM		SK82MM-100321～SK82MM-200255 平成18年4月5日～平成22年7月28日	368	
	KQ-SKF2VM KR-SKF2VM		SKF2VM-100686～SKF2VM-200667 平成18年4月3日～平成22年7月29日	1,175	
	KR-SKF2MM ADF-SKF2MM		SKF2MM-100384～SKF2MM-200363 平成18年4月4日～平成22年7月28日	650	
	KR-SKF6VM ADF-SKF6VM		SKF6VM-100266～SKF6VM-200193 平成18年4月3日～平成22年7月27日	471	
	KR-SKF6MM		SKF6MM-100195～SKF6MM-100351 平成18年4月4日～平成19年7月14日	156	
	TC-SKE6VM ABF-SKE6VM		SKE6VM-301149～SKE6VM-400403 平成18年4月3日～平成22年7月27日	625	
	ABF-SKP2VM		SKP2VM-100001～SKP2VM-100570 平成22年8月5日～平成23年8月31日	570	
	ABF-SKP2MM		SKP2MM-100001～SKP2MM-100158 平成22年8月18日～平成23年8月30日	158	
	TC-SK82TM ABF-SK82TM		SK82TM-302617～SK82TM-400964 平成18年4月3日～平成22年3月29日	1,605	
	TC-SK82LM ABF-SK82LM		SK82LM-100277～SK82LM-200119 平成18年4月12日～平成22年3月19日	197	
	KQ-SKF2TM KR-SKF2TM		SKF2TM-100481～SKF2TM-200525 平成18年4月4日～平成22年7月28日	916	
	KR-SKF2LM ADF-SKF2LM		SKF2LM-100134～SKF2LM-200158 平成18年4月6日～平成22年7月29日	254	
	ABF-SKP2TM		SKP2TM-100001～SKP2TM-100424 平成22年8月17日～平成23年8月28日	424	
	ABF-SKP2LM		SKP2LM-100001～SKP2LM-100068 平成22年8月17日～平成23年8月25日	68	
	(計87型式)		(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年4月3日～平成26年12月27日	(計208,037台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。