



## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

SRS コントロールユニット

注：  は、交換する部品を示す

エアバッグ等（乗員補助拘束装置）を制御するSRSコントロールユニットにおいて、当該ユニットの集積回路の製造が不適切なため、回路内の半導体が腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、半導体が膨張し、電気回路が遮断され、衝突時等に乗員補助拘束装置が作動しないおそれがあるほか、特定の電気回路が遮断されると、突然、乗員補助拘束装置が作動するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、SRSコントロールユニットを良品に交換する。