



## &lt;基礎データ&gt;

## 【避難施設】

- ①泊地  
 水深 : 3.7m～5.3m  
 面積 : 28千m<sup>2</sup>  
 底質 : 岩盤  
 避難可能隻数 ※ : 1隻 (500GT級)

- ②係留施設  
 水深 : 5.0m  
 延長 : 70m  
 底質 : 岩盤  
 避難可能隻数 ※ : 1隻 (500GT級)

※ 避難可能隻数は、( )内の船型の船舶に対する隻数を記載しているが、( )内より小型の船舶も避難可能。

注) えりも港は、水深5.0mの避難施設を設置しているが、平成27年度に実施した測量では一部浅い箇所が確認されているため、最新の水路通報(海上保安庁平成28年水路通報第13号第197項)補正図にて現地水深の確認が必要。

## 【航路標識】

- (1)南外防波堤西灯台  
 航路標識番号 : 117.5  
 位置 : 北緯42度00分51秒  
 東経143度08分27秒
- (2)南突堤灯台  
 航路標識番号 : 118  
 位置 : 北緯42度00分56秒  
 東経143度08分41秒
- (3)防波堤北簡易標識  
 航路標識番号 : —  
 位置 : 北緯42度00分55秒  
 東経143度08分36秒
- (4)北突堤簡易標識  
 航路標識番号 : —  
 位置 : 北緯42度00分58秒  
 東経143度08分39秒

## &lt;問い合わせ先&gt;

港湾管理者 : 北海道えりも町役場建設水道課 (Tel : 0146-62-2111 )  
 最寄りの海上保安部 : 浦河海上保安署 (Tel : 0146-22-9118 )

## <避難港周辺広域図>



## <関連ウェブサイト>

- 北海道えりも町役場 HP : <http://www.town.erimo.lg.jp/>  
室蘭海上保安部 HP : <http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/muroran/index.html>  
「沿岸域情報提供システム」(MICS) : <http://www6.kaiho.mlit.go.jp/n/01kanku/muroran/index.html>  
気象庁 HP : <http://www.ima.go.jp/jp/yoho/305.html>  
(周辺エリアの天気予報)

(平成29年6月時点)