連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL03-5253-8111内線42354

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年7月7日

リコール届出番号	3 8 2 7	リコール開始日	平成 28 年 7 月 8 日		
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式 代表取締役社長 マーク・リフ		合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジン制御プログラム)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因	大型トラック・バスのエンジン制御プログラムにおいて、低温時の補正制御が不適切なため、ピストンのピン穴上部に亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該亀裂の進展によってピストンが損傷し、最悪の場合、 火災に至るおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを対策品に書換える。また、エンジンの油圧を 点検し、ピストンに亀裂が生じていると判断された場合は、ピストン一式を新品に 交換する。				
不 具 合 件 数	16 件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。				
・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、3 当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレー 付近に No. 3827 のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
二菱	BDG-FP54JDR	「ふそうスーハ゜ーク゛レート゛」	FP54JD-560065~FP54JD-570247 平成 21 年 10 月 6 日~平成 22 年 7 月 22 日	194	
	BDG-FP54JER		FP54JE-560029~FP54JE-570053 平成 21 年 10 月 5 日~平成 22 年 6 月 14 日	35	
	BDG-FP54JGR		FP54JG-560004~FP54JG-570009 平成 21 年 10 月 9 日~平成 22 年 6 月 21 日	10	
	BDG-FS50JZ		FS50JZ-560021~FS50JZ-570028 平成 21 年 10 月 5 日~平成 22 年 6 月 23 日	29	
	BDG-FS54JY		FS54JY-560035~FS54JY-570048 平成 21 年 10 月 5 日~平成 22 年 6 月 24 日	49	
	BDG-FS54JZ		FS54JZ-560192~FS54JZ-570582 平成 21 年 10 月 8 日~平成 22 年 7 月 29 日	421	
	BDG-FS55JY		FS55JY-560053~FS55JY-570054 平成 21 年 10 月 6 日~平成 22 年 3 月 2 日	60	
	BDG-FS55JZ		FS55JZ-560054~FS55JZ-570181 平成 21 年 10 月 8 日~平成 22 年 7 月 1 日	123	
	BDG-FU50JY		FU50JY-570001~FU50JY-570087 平成 21 年 10 月 14 日~平成 22 年 6 月 9 日	87	
	BDG-FU54JY		FU54JY-570001~FU54JY-570042 平成 21 年 10 月 13 日~平成 22 年 6 月 9 日	42	
	BDG-FU54JZ		FU54JZ-570003~FU54JZ-570685 平成 21 年 10 月 13 日~平成 22 年 7 月 21 日	535	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
二二	BDG-FU55JZ		FU55JZ-570002~FU55JZ-570056 平成 21 年 10 月 14 日~平成 22 年 7 月 12 日	43	
	BDG-FV50JX	「ふそう スーパーグレード」	FV50JX-570001~FV50JX-570284 平成 21 年 10 月 13 日~平成 22 年 7 月 22 日	283	
	BDG-FV50JY		FV50JY-570001~FV50JY-570126 平成 21 年 10 月 14 日~平成 22 年 7 月 22 日	125	
	BDG-FV50JZ		FV50JZ-570001~FV50JZ-570082 平成 21 年 10 月 14 日~平成 22 年 6 月 24 日	82	
	BDG-FV54JZ		FV54JZ-570001~FV54JZ-570060 平成 21 年 10 月 14 日~平成 22 年 7 月 26 日	60	
	BDG-FY50JY		FY50JY-560007~FY50JY-570019 平成 21 年 10 月 5 日~平成 22 年 6 月 14 日	20	
	BDG-FY54JY		FY54JY-560019~FY54JY-570043 平成 21 年 10 月 5 日~平成 22 年 7 月 22 日	45	
	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエース」	MS96JP-21306~MS96JP-21674 平成 21 年 11 月 6 日~平成 22 年 8 月 26 日	338	
		「ふそう エアロクィーン」	MS96JP-21307~MS96JP-21658 平成 21 年 11 月 11 日~平成 22 年 8 月 19 日	30	
	BKG-MU66JS	「ふそう エアロキング」	MU66JS-28028~MU66JS-28045 平成 22 年 2 月 2 日~平成 22 年 6 月 11 日	18	
ニッサンテ゛ィーセ゛ル	BKG-AS96JP	「スヘ゜ースアロー A」	AS96JP-20048~AS96JP-20066 平成 22 年 1 月 15 日~平成 22 年 8 月 5 日	19	
		「スペースウインク゛ A」	AS96JP-20067~AS96JP-20068 平成 22 年 8 月 3 日~平成 22 年 8 月 3 日	2	
	(計 21 型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 10 月 5 日~平成 22 年 8 月 26 日	(計 2,650 台)	