

少数台数の改善対策届出の公表について (平成29年4月分)

改善対策届出対象が少数である100台未満の届出について、平成29年4月は1件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：本田技研工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作日
4月14日	521	車名：ホンダ 型式：JBH-AF79 通称名：タクト	2	平成28年12月27日
不具合の部位等	エンジンの管理方法が不適切なため、エンジンオイル及びミッションオイルまたは、ミッションオイルが注入されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンオイルが未注入の場合、エンジンが焼き付き、走行不能となる。ミッションオイルが未注入の場合、ミッション内部の軸受けベアリングが破損し、走行不能となるおそれがある。			

【参考】

●平成29年4月の改善対策届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	1 (-1)	0 (-2)	1 (+1)
輸入車	0 (-2)	0 (-2)	0 (±0)
計	1 (-3)	0 (-4)	1 (+1)

※ () 内は、対前年同月比

●改善対策届出件数及び対象台数 (平成29年度)

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	1(-1)	0(-2)	1(-3)	2(-93, 632)	0(-5, 405)	2(-99, 037)
小計	1(-1)	0(-2)	1(-3)	2(-93, 632)	0(-5, 405)	2(-99, 037)

※ () 内は、対前年比