

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月24日

リコール届出番号	外-2478	リコール開始日	平成29年5月24日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）、座席ベルト（シートベルトプリテンショナー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバックのインフレーター（膨張装置）およびシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックの展開およびシートベルトの弛みを巻き取ることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	車両により不具合のあるエアバッグおよびシートベルトの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。 ①運転者席のエアバッグユニットを良品と交換する。 ②左右もしくはどちらか片側のプリテンショナー内蔵シートベルトを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2478のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-3CCHH	VW パサートセダン 2.0/162kW	WVWZZZ3CZHE085817～WVWZZZ3CZHE085921 平成28年12月12日～平成28年12月14日	4	①
		VW パサートヴァリアント 2.0/162kW	WVWZZZ3CZHE089322～WVWZZZ3CZHE090227 平成28年12月12日～平成28年12月14日	6	①
	ABA-5NCZE	VW ティグアン 1.4/110kW	WVGZZZ5NZHW358091～WVGZZZ5NZHW848110 平成28年12月12日～平成29年1月16日	6	①
	ABA-AUCHH	VWゴルフGTI /162kW	WVWZZZAUZHW039548～WVWZZZAUZHW116571 平成28年9月15日～平成28年12月14日	3	①
	ABA-AUCJSF	VWゴルフフォールトラック 1.8/132kW	WVWZZZAUZHP517363～WVWZZZAUZHP519371 平成28年9月15日～平成28年9月28日	4	①

	ABA-AUCJX	VW ゴルフ GTI Clubsport	WVWZZZAUZHW041894～WVWZZZAUZHW043586 平成28年9月28日	3	①
	ABA-AUCJXF	VW ゴルフ R ウェリアント 2.0/206kW	WVWZZZAUZHP517946～WVWZZZAUZHP528108 平成28年9月15日～平成28年10月20日	38	①
	DBA-1TCZD	VW ゴルフトウーラン 1.4/110kW	WVGZZZ1TZHW015601～WVGZZZ1TZHW029137 平成28年9月15日～平成28年12月1日	396	①または②
	DBA-3CCZE	VW パサートセダン 1.4/110kW	WVWZZZ3CZHE085029～WVWZZZ3CZHE095632 平成28年12月12日～平成28年12月14日	7	①
		VW パサートウェリアント 1.4/110kW	WVWZZZ3CZHE085722～WVWZZZ3CZHE100046 平成28年12月14日～平成28年12月27日	12	①
	DBA-AUCHP	VW ゴルフウェリアント1.4 /103kW	WVWZZZAUZHP517386～WVWZZZAUZHP530096 平成28年9月15日～平成28年10月29日	16	①
	DBA-AUCJZ	VW ゴルフ 1.2 /77kW	WVWZZZAUZHW044023～WVWZZZAUZHW121583 平成28年9月15日～平成28年12月14日	11	①
		VW ゴルフウェリアント 1.2/77kW	WVWZZZAUZHP517430～WVWZZZAUZHP518871 平成28年9月28日	3	①
	DBA-AUCPT	VW ゴルフ 1.4 /103kW	WVWZZZAUZHW040245～WVWZZZAUZHW042267 平成28年9月15日	4	①
	DLA-3CCUK	VW パサートウェリアント GTE	WVWZZZ3CZHE031954～WVWZZZ3CZHE092320 平成28年9月15日～平成28年12月14日	18	①または②
	(計 12 型式)	(計 15 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月15日～平成29年1月16日	(計 531 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。