

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 10 月 27 日

リコール届出番号	4135	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (燃料噴射装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・バスのエンジンにおいて、使用者ならびに自動車整備事業者に対して、燃料噴射装置を定期的に洗浄するよう情報提供していなかったため、洗浄が行われないと、燃料の温度変化等で燃料中に化合物が生成され、燃料噴射装置内部のバルブが固着することがある。そのため、エンジンの燃料噴射が適正に行われず、エンジンの始動不良や白煙の発生、エンジン制御システム異常の警告灯点灯等が発生し、最悪の場合、排気管に溜まった燃料が発火して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料噴射装置の状態を点検し、不具合の兆候が認められた場合は、燃料噴射装置を新品に交換する。さらに、燃料タンクへ洗浄剤を注入し、燃料噴射装置内に付着している化合物を除去する。 また、メンテナンスノートに、洗浄剤による燃料噴射装置の定期洗浄の実施を追記するとともに、使用者ならびに自動車整備事業者に対して、燃料噴射装置の定期洗浄の重要性を啓発する。 なお、燃料噴射装置の洗浄剤の準備には時間を要することから、排気管出口が樹脂製バンパーに近い大型バスを優先して改善措置を実施する。		
不具合件数	979件	事故の有無	火災4件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 4135 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FP54VDR	「ふそう スーパープレート」	FP54VD-570001 平成 21 年 11 月 4 日	1	
	LDG-FS55VZ		FS55VZ-570001～FS55VZ-570002 平成 21 年 11 月 4 日～平成 24 年 7 月 30 日	2	
	LDG-FU50VY		FU50VY-500057～FU50VY-500164 平成 22 年 12 月 2 日～平成 23 年 12 月 23 日	8	
	LDG-FV50VJR		FV50VJ-500001～FV50VJ-570004 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 3 月 20 日	283	
	LDG-FV50VX		FV50VX-500001～FV50VX-570001 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 2 月 22 日	601	
	LDG-FV50VY		FV50VY-500001～FV50VY-570002 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 2 月 8 日	203	
	LDG-FV50VZ		FV50VZ-500022～FV50VZ-500437 平成 22 年 7 月 17 日～平成 24 年 5 月 7 日	45	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500001～FP54VD-510004 平成 22 年 3 月 19 日～平成 26 年 1 月 27 日	1, 121	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FP54VER	「ふそう スーパーグレート」	FP54VE-500001～FP54VE-570001 平成 22 年 6 月 30 日～平成 24 年 3 月 9 日	188	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001～FP54VG-505053 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 3 月 8 日	61	
	LKG-FS50VZ		FS50VZ-500002～FS50VZ-500147 平成 22 年 7 月 12 日～平成 24 年 2 月 14 日	133	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500001～FS54VY-500104 平成 22 年 6 月 21 日～平成 24 年 2 月 21 日	100	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500001～FS54VZ-570006 平成 22 年 3 月 19 日～平成 25 年 12 月 6 日	2,288	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500001～FS55VY-500218 平成 22 年 6 月 28 日～平成 23 年 12 月 27 日	218	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500001～FS55VZ-510001 平成 22 年 6 月 4 日～平成 24 年 9 月 24 日	555	
	LKG-FU50VY		FU50VY-500002～FU50VY-500179 平成 22 年 5 月 28 日～平成 24 年 2 月 16 日	163	
	LKG-FU54VY		FU54VY-500001～FU54VY-500106 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 2 月 3 日	105	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500001～FU54VZ-570006 平成 21 年 11 月 4 日～平成 26 年 11 月 26 日	2,182	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500001～FU55VZ-570003 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 2 月 17 日	231	
	LKG-FV50VX		FV50VX-500164～FV50VX-500351 平成 23 年 10 月 8 日～平成 24 年 2 月 21 日	140	
	LKG-FV50VY		FV50VY-500002～FV50VY-500228 平成 22 年 6 月 11 日～平成 24 年 2 月 15 日	107	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500002～FV50VZ-500379 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 3 月 6 日	329	
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500001～FV54VZ-570002 平成 22 年 5 月 11 日～平成 24 年 2 月 28 日	171	
	LKG-FY50VY		FY50VY-500001～FY50VY-500086 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 3 月 14 日	75	
	LKG-FY54VY		FY54VY-500001～FY54VY-570002 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 3 月 1 日	163	
	QDG-FU50VY		FU50VY-500183～FU50VY-570001 平成 24 年 3 月 14 日～平成 24 年 8 月 28 日	8	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-500011～FV50VJ-570003 平成 23 年 4 月 19 日～平成 26 年 11 月 6 日	1,120	
	QDG-FV50VX		FV50VX-500129～FV50VX-570002 平成 22 年 9 月 27 日～平成 24 年 10 月 18 日	141	
	QDG-FV50VY		FV50VY-500035～FV50VY-570003 平成 22 年 9 月 8 日～平成 24 年 10 月 24 日	159	
	QDG-FV50VZ		FV50VZ-500302～FV50VZ-570001 平成 23 年 11 月 28 日～平成 24 年 9 月 12 日	10	
	QDG-FV54VJR		FV54VJ-530002～FV54VJ-530049 平成 25 年 12 月 17 日～平成 26 年 7 月 29 日	25	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-500129～FP54VD-570006 平成 22 年 9 月 8 日～平成 26 年 11 月 4 日	1,741	
QKG-FP54VER	FP54VE-505123～FP54VE-530314 平成 24 年 2 月 13 日～平成 26 年 8 月 1 日	395			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-FP54VGR	「ふそう スーパーグレード」	FP54VG-500010～FP54VG-570002 平成 22 年 10 月 4 日～平成 26 年 8 月 1 日	183	
	QKG-FS50VZ		FS50VZ-500001～FS50VZ-530390 平成 23 年 9 月 5 日～平成 26 年 8 月 19 日	508	
	QKG-FS54VY		FS54VY-500063～FS54VY-530088 平成 23 年 7 月 6 日～平成 26 年 7 月 25 日	119	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-500955～FS54VZ-570009 平成 23 年 6 月 23 日～平成 26 年 11 月 3 日	4,206	
	QKG-FS55VY		FS55VY-500219～FS55VY-530078 平成 24 年 3 月 22 日～平成 26 年 6 月 30 日	122	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500002～FS55VZ-570004 平成 23 年 9 月 29 日～平成 26 年 11 月 12 日	779	
	QKG-FU50VY		FU50VY-500001～FU50VY-530189 平成 22 年 9 月 22 日～平成 26 年 8 月 20 日	259	
	QKG-FU54VY		FU54VY-500074～FU54VY-530122 平成 23 年 7 月 18 日～平成 26 年 7 月 19 日	172	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-501049～FU54VZ-570009 平成 23 年 6 月 29 日～平成 26 年 11 月 13 日	3,421	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500130～FU55VZ-570001 平成 23 年 8 月 1 日～平成 26 年 8 月 18 日	370	
	QKG-FU64VZ		FU64VZ-500002 平成 26 年 7 月 3 日	1	
	QKG-FV50VJR		FV50VJ-540001～FV50VJ-540003 平成 25 年 11 月 19 日～平成 26 年 6 月 4 日	3	
	QKG-FV50VX		FV50VX-500227～FV50VX-533956 平成 23 年 12 月 13 日～平成 26 年 10 月 6 日	4,605	
	QKG-FV50VY		FV50VY-500123～FV50VY-530668 平成 23 年 7 月 12 日～平成 26 年 8 月 19 日	749	
	QKG-FV50VZ		FV50VZ-500210～FV50VZ-530513 平成 23 年 8 月 9 日～平成 26 年 8 月 20 日	690	
	QKG-FV54VJR		FV54VJ-530004～FV54VJ-530048 平成 26 年 1 月 14 日～平成 26 年 7 月 15 日	23	
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-500101～FV54VZ-570001 平成 23 年 9 月 12 日～平成 26 年 7 月 31 日	309	
	QKG-FY50VY		FY50VY-500069～FY50VY-530102 平成 23 年 12 月 16 日～平成 26 年 7 月 30 日	142	
	QKG-FY54VY		FY54VY-500158～FY54VY-570003 平成 24 年 2 月 2 日～平成 26 年 8 月 19 日	246	
	QPG-FP54VDR		FP54VD-540001～FP54VD-540005 平成 25 年 11 月 19 日～平成 26 年 6 月 4 日	4	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-500003 平成 26 年 7 月 3 日	1	
	QPG-FS54VZ		FS54VZ-540001～FS54VZ-540003 平成 25 年 12 月 5 日～平成 26 年 12 月 3 日	3	
	QPG-FU54VZ		FU54VZ-540002 平成 25 年 11 月 19 日	1	
	QPG-FU55VZ		FU55VZ-540001 平成 26 年 6 月 4 日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	484	
		「ふそう エアロクイン」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	77	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20002～MS96VP-24398 平成 24 年 2 月 20 日～平成 26 年 8 月 8 日	1,340	
		「ふそう エアロクイン」	MS96VP-20586～MS96VP-24397 平成 24 年 4 月 3 日～平成 26 年 8 月 5 日	158	
UD トラック	LKG-AS96VP	「スペースアロー A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成 22 年 9 月 22 日～平成 23 年 2 月 25 日	12	
		「スペーススウィング A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日～平成 23 年 3 月 17 日	5	
	(計 60 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 11 月 4 日～平成 26 年 12 月 3 日	(計 32,065 台)	

(備考) 本件は、平成 24 年 12 月 18 日付け「届出番号 3071」ならびに平成 25 年 10 月 29 日付け「届出番号 3244」により、リコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明し、これまでの対策が不十分であったことから、対象範囲を拡大して再度対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。