

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年03月30日

リコール届出番号	外-2633	リコール開始日	平成29年03月30日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ：	アメリカ合衆国 FCA US LLC 専用フリーダイヤル 0120-712-812 <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>
不具合の部位(部品名)	その他(乗員保護装置(アクティブ・ヘッドレスト))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗員保護装置制御モジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、過大な電気負荷がかかった場合にアクティブ・ヘッドレスト用の電子回路が破損することがある。そのため、追突による衝撃を受けた際に、アクティブ・ヘッドレストが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、乗員保護装置制御モジュールを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2633ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-KK37	「ジープ・チェロキー」	1C4PJMDK0CW116735～1C4PJMEK1CW166901 平成23年12月06日～平成24年05月01日	95台	
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年12月06日～平成24年05月01日	(計95台)	

### 備考

本届出については、平成26年05月30日リコール届出の「外-2040」において、改善内容が不十分であったため、再度対策を実施するものです。

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。