

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

平成 30 年 4 月 26 日

リコール届出番号	外-2643	リコール開始日	平成 30 年 4 月 26 日	
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 マツ・リンドストレーム		製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	エンジン始動装置 (スタータクラッチ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン始動装置において、フライホイールに装着されたスタータクラッチケーシングの強度が不足しているため、始動を繰り返し行くと当該ケーシングが破損し、最悪の場合、エンジンが始動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、スタータクラッチを対策品に交換する。			
不具合件数	1 件	事故の有無	無し	
発見の動機	イタリア本社からの報告による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">• 使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。• 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。• 改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2643 のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	EBL-GA01	X ディアベル X ディアベル S	ZDMGA01JAGB001886~ZDMGA01JAHB006417 平成 28 年 3 月 23 日~平成 28 年 11 月 21 日	352 台	
	計 1 型式	計 1 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 3 月 23 日~平成 28 年 11 月 21 日	(計 352 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。