連絡先 自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42355

アドレス http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成30年7月12日

リコール届出番号	外-2692	リコール開始日	平成 30 年 7 月 12 日	
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナ 問い合わせ先	製作者名:バイーブル : BMW カスタマー・インタ (フリー ダイヤ) MINI カスタマー・イン	:ドイツ連邦共和国 エリシェ モトーレン ヴェルケ社 マラクション・センター ル) 0120-954-018 シタラクション・センター ル) 0120-971-313	
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置(電動補	助クーラント ポンプ)		
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプの作動用 回路の設計評価が不十分なため、当該ポンプ内の温度及び圧力が上昇する と、回路基板上に金属物質が生成されることがある。そのため、回路がショ ートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラント ポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	4件	事故の有無	火災 3 件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	・使用者:ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー 付近に、外-2692 のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
BMW	ABA-FR44	「BMW 550i」	WBAFR92030C272250 ~ WBAFR92030C272510 平成 22 年 9 月 8 日 ~ 平成 23 年 9 月 7 日	88	
			WBAFR91030C268877 ∼ WBAFR91020C268966	4	
			平成 22 年 9 月 20 日 ~ 平成 22 年 10 月 16 日		
			WBAFR91050C765204 \sim WBAFR910X0C765716	21	
			平成 22 年 10 月 30 日 ~ 平成 23 年 8 月 31 日		
	ABA-SN44	「BMW 550i グランツ	WBASN42010C216269 \sim WBASN42070C216311	11	
		ーリスモ」	平成 22 年 10 月 2 日 ~ 平成 23 年 9 月 8 日		
	ABA-SP44	「BMW 550i	$\texttt{WBASP41010C340201} \sim \texttt{WBASP41030C340359}$	6	
		xDrive グランツーリス	平成 22 年 10 月 18 日 ~ 平成 23 年 7 月 8 日		
		モ」			
	ABA-MU44	「BMW 550i ツーリン	WBAMU92050C752005	1	
		ク゛」	平成 23 年 8 月 30 日		

ABA-LX44C	「BMW 650i クーペ」	WBALX32030C951909 ~ WBALX32080C952036	68
		平成 23 年 6 月 21 日 ~ 平成 23 年 9 月 8 日	
		WBALX31050C540626	1
		平成 23 年 9 月 5 日	
ABA-LZ44	「BMW 650i カフ゛リオ	WBALZ31000C959123 ∼ WBALZ31050C959859	11
	ν 」	平成 23 年 3 月 11 日 ~ 平成 23 年 9 月 6 日	
		WBALZ32020C578839 ~ WBALZ32030C579255	51
		平成 22 年 11 月 15 日 ~ 平成 23 年 9 月 6 日	
ABA-KA44	「BMW 750i」	WBAKA82060CK77152 ∼ WBAKA82010CK77589	12
		平成 20 年 11 月 13 日 ~ 平成 21 年 5 月 4 日	
		WBAKA81010CY32087 ∼ WBAKA81030CY32818	7
		平成 21 年 1 月 15 日 ~ 平成 21 年 5 月 26 日	
		WBAKA82000CW13023 ∼ WBAKA82060CW13947	127
		平成 21 年 5 月 11 日 ~ 平成 23 年 9 月 5 日	
		WBAKA81030C354965 ~ WBAKA810X0C355353	20
		平成 22 年 9 月 14 日 ~ 平成 23 年 8 月 31 日	20
4D4 ****:	「BMW 750Li」	+放 22 中 9 万 14 日 「	57
ABA-KB44	DMM (OCT]	WBANB820A0C135122 ~ WBANB82020C136202 平成 20 年 11 月 14 日 ~ 平成 23 年 9 月 6 日	97
			10
		WBAKB81080CY53192 ~ WBAKB81010CY54619	10
		平成 20 年 12 月 17 日 ~ 平成 21 年 5 月 20 日	1.0
		WBAKB81050C344936 ~ WBAKB81050C346797	10
		平成 22 年 9 月 17 日 ~ 平成 23 年 9 月 1 日	
ABA-KB60	「BMW 760Li」	WBAKB02040B998140 ~ WBAKB02020B998203	17
		平成 22 年 9 月 30 日 ~ 平成 23 年 8 月 12 日	
		WBAKB01030CY39797 ∼ WBAKB01010CY39877	2
		平成 23 年 3 月 8 日 ~ 平成 23 年 3 月 28 日	
		WBAKB01070C952507 ∼ WBAKB01030C952732	5
		平成 23 年 6 月 6 日 ~ 平成 23 年 8 月 5 日	
DAA-KX44	「BMW	WBAKX61070C196908 \sim WBAKX61030C196999	79
	ActiveHybrid 7」	平成 22 年 9 月 18 日 ~ 平成 22 年 10 月 2 日	
		WBAKX61010C782200 \sim WBAKX61010C782570	224
		平成 22 年 10 月 2 日 ~ 平成 23 年 9 月 7 日	
DAA-KX44L	ſBMW	WBAKX81020C628543 ∼ WBAKX81010C628954	106
	ActiveHybrid 7L」	平成 22 年 9 月 21 日 ~ 平成 23 年 9 月 13 日	
ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive	WBAZV82070LL67400 ∼ WBAZV820X0LL67472	8
2,11	50iJ	平成 22 年 10 月 28 日 ~ 平成 23 年 1 月 13 日	
		WBAZV81010L392665 ~ WBAZV81050L394371	11
		平成 22 年 11 月 5 日 ~ 平成 23 年 10 月 17 日	
		WBAZV82040LV39527 ~ WBAZV820X0LV39709	16
		平成 23 年 3 月 9 日 ~ 平成 23 年 10 月 21 日	
ABA-ZV44S	1	WBAZV81080L392811 ~ WBAZV810X0L394365	6
ADA-21445		平成 22 年 12 月 1 日 ~ 平成 23 年 10 月 13 日	J
		WBAZV82010LL67456	1
		平成 22 年 12 月 14 日	1
		WBAZV82050LV39505 ∼ WBAZV820X0LV39600	4
		平成 23 年 2 月 11 日 ~ 平成 23 年 6 月 9 日	4
4D4 277 : :	「BMW X5M」	平成 23 年 2 月 11 日 1 9 平成 23 年 6 月 9 日 WBSGY01090LK11873 ~ WBSGY01080LK12478	4
ABA-GY44	IMIGY MMG.	WBSG101090LK11873 ~ WBSG101080LK12478 平成 22 年 12 月 13 日 ~ 平成 23 年 6 月 17 日	4
			4.4
		WBSGY02080LH67562 ~ WBSGY02090LH67649	14
		平成 22 年 12 月 22 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	

ABA-FG44	「BMW X6 xDrive	WBAFG81070LJ37919 ~ WBAFG81000LJ38698	3
	50iJ	平成 20 年 6 月 18 日 ~ 平成 20 年 7 月 22 日	
		WBAFG81060L280876 ∼ WBAFG81050L287706	20
		平成 20 年 9 月 12 日 ~ 平成 23 年 10 月 12 日	
		WBAFG82040LG99469 ∼ WBAFG82090LG99497	4
		平成 21 年 4 月 22 日 ~ 平成 21 年 5 月 13 日	
		WBAFG82050LL79445 ∼ WBAFG82040LL79534	19
		平成 22 年 11 月 15 日 ~ 平成 23 年 8 月 11 日	
ABA-GZ44	「BMW X6M」	WBSGZ01090LM12833 ∼ WBSGZ01060LM12854	2
		平成 22 年 11 月 29 ~ 平成 22 年 12 月 3 日	
		WBSGZ02070LJ88993 ~ WBSGZ02040LJ89180	22
		平成 23 年 1 月 19 日 ~ 平成 23 年 11 月 28 日	
		WBSGZ01060L587167 ~ WBSGZ01000L588296	10
		平成 23 年 3 月 3 日 ~ 平成 23 年 10 月 13 日	
AAA-FH44	「BMW	WBAFH21020LK42877 ∼ WBAFH210X0LK42996	29
	ActiveHybrid X6」	平成 22 年 11 月 30 日 ~ 平成 23 年 8 月 22 日	
ABA-MM16	「MINI Clubman	WMWMM32000TV65932 ∼ WMWMM32010TV66961	3
TIDIT MINITO	Cooper SJ	平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 21 年 7 月 18 日	
		WMWMM32020TN78312	1
		平成 20 年 10 月 12 日	
DBA-ZG16	「MINI Cooper S	WMWZG32050TZ03869 ∼ WMWZG32090TZ06600	875
DDN Z010	Clubman]	平成 22 年 10 月 28 日 ~ 平成 23 年 9 月 19 日	
ABA-MMJCW	「MINI JCW	WMWZG92070TZ88751 ∼ WMWZG92070TZ88801	13
ADA MINIJUW	Clubman	平成 22 年 11 月 1 日 ~ 平成 23 年 9 月 21 日	
ABA-MF16S	「MINI Cooper S」	WMWMF72060TV02223 ~ WMWMF72000TV04873	2
ADA MI'103		平成 19 年 11 月 22 日 ~ 平成 20 年 7 月 30 日	
DBA-SV16	=	WMWSV32050T048047 ~ WMWSV32060T050406	330
אטע אטע		平成 22 年 10 月 28 日 ~ 平成 23 年 9 月 23 日	
		WMWSV32060TY82747 ~ WMWSV32040TY82990	111
		平成 22 年 10 月 28 日 ~ 平成 22 年 11 月 17 日	
		WMWSV32090T148605 ~ WMWSV32070T150708	956
		平成 22 年 11 月 18 日 ~ 平成 23 年 9 月 22 日	
ADA METOW	「MINI Cooper S	WMWSV92000TZ87996 ~ WMWSV92050TZ88190	28
ABA-MFJCW	JCW]	平成 22 年 11 月 8 日 ~ 平成 23 年 3 月 15 日	20
	3]	WMWSV92010T238009 ~ WMWSV92060T238457	100
		平成 23 年 3 月 19 日 ~ 平成 23 年 9 月 23 日	100
DDA 7D1C	「MINI Cooper S	WMWZP32050TY78486 ~ WMWZP320X0TY87801	175
DBA-ZP16	コンバーチブル」	平成 22 年 11 月 5 日 ~ 平成 23 年 9 月 6 日	110
ADA MOTOW	「MINI JCW コンハー	WMWZP92050TF79747 ~ WMWZP92040TF79786	9
ABA-MSJCW	チブル	平成 22 年 11 月 16 日 ~ 平成 23 年 3 月 4 日	3
	// /-	WMWZP92000T199115 ~ WMWZP92040T199165	11
		平成 23 年 5 月 6 日 ~ 平成 23 年 9 月 21 日	11
DD1 CW10=	「MINI Cooper S	平成 23 年 3 万 6 日 5 平成 23 年 9 万 21 日 WMWSX32050T139605 ~ WMWSX32080T140117	41
DBA-SX16S	かいい Cooper S カーペ	www.s.3.20301139605 ~ www.s.3.20801140117 平成 23 年 6 月 23 日 ~ 平成 23 年 7 月 8 日	41
	<u> </u>		, l
ABA-SXJCW	「MINI JCW クーペ」	WMWSX52010T287519 ~ WMWSX52000T287530	4
		平成 23 年 9 月 15 日 ~ 平成 23 年 9 月 23 日	

		-		
DBA-ZC16	「MINI クーハ゜ーS ク	WMWZC32070WH97423 ∼ WMWZC32070WH97499	51	
	ロスオーハ゛ー」	平成 23 年 1 月 19 日 ~ 平成 23 年 1 月 25 日		
		WMWZC32070WK34174 ∼ WMWZC320X0WK34881	168	
		平成 23 年 1 月 24 日 ~ 平成 23 年 9 月 28 日		
		WMWZC32080WM20001 ∼ WMWZC32050WM94699	1,824	
		平成 23 年 1 月 25 日 ~ 平成 23 年 9 月 26 日		
		WMWZC32010WN00000 ∼ WMWZC32060WN00123	120	
		平成 23 年 9 月 26 日 ~ 平成 23 年 9 月 30 日		
CBA-ZC16A	「MINI クーハ゜ーS ク	WMWZC52070WK27625 ∼ WMWZC52040WK27890	53	
	ロスオーハ゛ー A4」	平成 23 年 1 月 19 日 ~ 平成 23 年 2 月 15 日		
		WMWZC52040WM22503 ∼ WMWZC52040WM24171	785	
		平成 23 年 2 月 15 日 ~ 平成 23 年 9 月 30 日		
DBA-ZC16A		WMWZC52060WL64524 ∼ WMWZC52010WL65533	150	
		平成 23 年 1 月 20 日 ~ 平成 23 年 9 月 30 日		
(30 型式)	(27 車種)	(製作期間の全体の範囲)	(計 6, 921	
	· · · · · ·	平成 19 年 11 月 22 日 ~ 平成 23 年 11 月 28 日	台)	

(備考) 本件は、平成23年12月2日付け届出番号「外-1801」と平成24年1月24日付け届出番号「外-1814」で届出したものであるが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。