

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月16日

リコール届出番号	4378	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	株式会社日野エンジニアリングアネックス 代表取締役社長 白井 秀樹		問い合わせ先：品質管理部 TEL 042-985-3137
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトにおいて、エンジンとプロペラシャフトの共振に対する強度が不足していたため、特定の回転数で使用するとプロペラシャフトのパイプとスプラインシャフトの溶接部に過大な曲げ力が加わることがある。そのため、当該溶接部に亀裂が入り、最悪の場合、プロペラシャフトが折損・脱落し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4378のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PB-GD7JGFA改	「日野 レンジャー」	GD7JGF-10039～GD7JGF-10106 平成16年 8月27日～平成17年 1月14日	9	
	ADG-GD7JGWA改 BDG-GD7JGWA改		GD7JGW-10071～GD7JGW-12169 平成17年10月22日～平成22年11月 8日	38	
	ADG-FJ7JEW改 BDG-FJ7JEW改		FJ7JEW-10040～FJ7JEW-10075 平成18年 4月17日～平成19年 7月24日	2	
	BDG-FJ7JJWG改		FJ7JJW-10126 平成19年 6月28日	1	
	BDG-GX7JGWA改		GX7JGW-10465 平成20年 1月29日	1	
	BDG-GD7JGWA改		GD7JGW-10354～GD7JGW-10365 平成20年 6月14日～平成20年 6月27日	10	
	BDG-GX7JGWA改		GX7JGW-10527～GX7JGW-12376 平成20年 9月26日～平成22年10月26日	3	
	BDG-FD7JGWA改		FD7JGW-11270～FD7JGW-13045 平成20年10月 8日～平成22年 1月15日	2	
	BDG-FX7JGWA改		FX7JGW-12022 平成21年 8月 4日	1	
	SDG-GD7JGAA改		GD7JGA-10016～GD7JGA-10843 平成23年 8月22日～平成29年11月21日	61	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SDG-GX7JGAA改	「日野 レンジャー」	GX7JGA-10198～GX7JGA-11779 平成23年10月26日～平成29年 9月 7日	17	
	TKG-GD7JGAA改 SDG-GD7JGAA改		GD7JGA-10369～GD7JGA-10712 平成25年12月 3日～平成28年 7月13日	3	
	QKG-FE7JGAA改		FE7JGA-10306～FE7JGA-10329 平成26年 1月27日～平成26年 4月14日	3	
	SDG-FX7JGAA改		FX7JGA-10100～FX7JGA-10180 平成26年10月 8日～平成29年 9月25日	2	
(計 17 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 8月27日～平成29年11月21日	(計 153 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。