

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月22日

リコール届出番号	外-2747	リコール開始日	平成30年11月22日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国：イタリア共和国(500X) インド(コンパス) 製作者名：FCA US LLC(ジープ) FCA Italy S.p.A.(フィアット) 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 0120-712-812(ジープ) 0120-404-053(フィアット) ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	後部座席(リリースレバーベゼル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	可倒式後部座席において、バックレストのリリースレバーベゼルの形状が不適切なため、シートベルトプリテンショナーが作動した際に、当該ベゼルに加わる負荷が過大となり、リリースレバーが破損し、バックレストの固定機能が損なわれるものがある。そのため、バックレストが意図せずに倒れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部座席バックレストのリリースレバーベゼルの対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2747のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-M624	「コンパス」	MCANJPAB0JFA02145~MCANJRBCXJFA14618 平成29年10月14日~平成30年01月23日	985台	
フィアット	ABA-33414	「500X」	ZFA3340000P371404~ZFA3340000P700072 平成27年09月05日~平成30年08月26日	4187台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成27年09月05日~平成30年08月26日	(計5172台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。