

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年06月14日

リコール届出番号	外-2856	リコール開始日	令和元年06月14日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL: ホームページ：0120-712-812(ジープ) 0120-404-053(フィアット) http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(エアバッグコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、イベントデータレコーダー等のエアバッグ情報の読出しを行うと、エアバッグコントロールモジュールの制御プログラムが意図せず書き換えられてしまうことがある。そのため、エアバッグ等の乗員保護装置が適正に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2856のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3BA-BU13	「レネゲード」	1C4BU0000KPJ26709～1C4BU0000KPK22958 平成30年10月25日～令和元年05月30日	1486台	
フィアット	3BA-33413	「500X」	ZFA3340000P746946～ZFA3340000P781033 平成31年02月18日～令和元年05月30日	300台	
	(2型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年10月25日～令和元年05月30日	(計1786台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。