

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

届出日：令和元年 9月 3日

リコール届出番号	4564	リコール開始日	令和元年 9月 4日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	制動装置（運転者支援制御ユニット：DACU）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの運転者支援システムにおいて、改善対策（改564）で書き換えた運転者支援制御ユニットの対策プログラムが不適切なため、ABS無しトレーラーの連結時に衝突被害軽減ブレーキが作動しないことを知らせる注意喚起メッセージが表示されない。そのため、衝突被害軽減ブレーキの不作動であることを運転者が認知できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li><li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4564のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改	「クオン」	JNCMBP0A3HU022537 ～ JNCMB22A0KU040145 平成29年11月14日 ～ 平成30年12月25日	1,089	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A4JU027834 ～ JNCMB22A1KU040123 平成29年10月31日 ～ 平成30年12月24日	423	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 ～ JNCMB22AXKU040105 平成29年12月14日 ～ 平成30年12月27日	82	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A1JU034874 平成30年6月7日	1	
	(計4型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月31日 ～ 平成30年12月27日	(計1,595台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。