

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 10 月 24 日

|                                  |  |         |                |
|----------------------------------|--|---------|----------------|
| リコール届出番号                         | 外-2935   | リコール開始日 | 令和元年 10 月 24 日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ビー・エム・ダブリュー株式会社<br>代表取締役社長<br>クリスチャン・ヴィードマン<br>問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター<br>(フリーダイヤル) 0120-954-018  |         |                |
| 不具合の部位(部品名)                      | 原動機 (エンジンコントロールユニット)   |         |                |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジンコントロールユニット (DME) において、プログラムが不適切なため、O2 センサーからの情報を適切に評価できない。そのため、燃焼状態に異常が発生してもエンジン警告灯が点灯せず、排気ガスが基準値を満たさないおそれがある。   |         |                |
| 改善措置の内容                          | 全車両、エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムを対策プログラムに書き換える。   |         |                |
| 不具合件数                            | 0 件  | 事故の有無   | 0 件            |
| 発見の動機                            | ドイツ本国からの情報による。   |         |                |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2935 のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |                |

| 車名  | 型式        | 通称名        | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間         | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|------------|---------------------------------------|------------|----|
| BMW | DBA-1S20G | 「BMW 120i」 | WBA1S12010V709490<br>平成 29 年 1 月 7 日  | 1          |    |
|     |           |            | WBA1S120407A27775<br>平成 30 年 1 月 17 日 | 1          |    |
|     |           |            | WBA1S120407B69074<br>平成 30 年 11 月 5 日 | 1          |    |
|     |           |            | WBA1S120707D48872<br>平成 31 年 2 月 14 日 | 1          |    |

|     |          |                             |   |     |  |
|-----|----------|-----------------------------|---|-----|--|
| BMW | DBA-1S30 | 「BMW M140i」                 | WBA1S920405G99474 ~ WBA1S920805G99994<br>平成 28 年 9 月 17 日 ~ 平成 28 年 11 月 14 日 | 6   |  |
|     |          |                             | WBA1S920705H00066 ~ WBA1S920X05H00479<br>平成 28 年 11 月 24 日 ~ 平成 29 年 1 月 26 日 | 5   |  |
|     |          |                             | WBA1S920605J95795<br>平成 29 年 3 月 29 日   | 1   |  |
|     |          |                             | WBA1S92070VD05448 ~ WBA1S92040VD60133<br>平成 29 年 6 月 6 日 ~ 平成 30 年 11 月 19 日  | 15  |  |
|     |          |                             | WBA1S920807D11165 ~ WBA1S920307D98814<br>平成 30 年 11 月 20 日 ~ 平成 31 年 4 月 17 日 | 88  |  |
|     |          |                             | WBA1S920007E00843 ~ WBA1S920X07E03944<br>平成 31 年 4 月 23 日 ~ 平成 31 年 4 月 29 日  | 5   |  |
| BMW | DBA-6S15 | 「BMW 218i<br>Active Tourer」 | WBA6S12000VD11860 ~ WBA6S12040VD12235<br>平成 30 年 3 月 1 日 ~ 平成 30 年 4 月 28 日   | 6   |  |
|     |          |                             | WBA6S12010VF69448 ~ WBA6S12020VF77915<br>平成 30 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 11 月 2 日  | 10  |  |
|     |          |                             | WBA6S120007D03178 ~ WBA6S120707D99651<br>平成 30 年 11 月 10 日 ~ 平成 31 年 4 月 23 日 | 263 |  |
|     |          |                             | WBA6S120807E00595 ~ WBA6S120307E03744<br>平成 31 年 4 月 23 日 ~ 平成 31 年 4 月 29 日  | 16  |  |
| BMW | DBA-6V15 | 「BMW 218i<br>Gran Tourer」   | WBA6V72010EC87496 ~ WBA6V72000EC87909<br>平成 30 年 3 月 5 日 ~ 平成 30 年 5 月 12 日   | 7   |  |
|     |          |                             | WBA6V720X0EM81442 ~ WBA6V72020EM83315<br>平成 30 年 6 月 4 日 ~ 平成 30 年 11 月 29 日  | 9   |  |
|     |          |                             | WBA6V72080ER31556 ~ WBA6V72080ER32318<br>平成 30 年 12 月 7 日 ~ 平成 31 年 3 月 7 日   | 43  |  |
|     |          |                             | WBA6V720X05N03276 ~ WBA6V720X05N26363<br>平成 31 年 3 月 21 日 ~ 平成 31 年 4 月 8 日   | 15  |  |
| BMW | DBA-2F20 | 「BMW 220i」                  | WBA2F32090V688375 ~ WBA2F32040V688381<br>平成 28 年 7 月 28 日 ~ 平成 28 年 7 月 28 日  | 2   |  |
|     |          |                             | WBA2H52040VB21502 ~ WBA2H520X0VB21746<br>平成 29 年 8 月 23 日 ~ 平成 29 年 9 月 22 日  | 9   |  |
|     |          |                             | WBA2H52000VD46208 ~ WBA2H52020VD47361<br>平成 29 年 10 月 24 日 ~ 平成 30 年 11 月 7 日 | 9   |  |
|     |          |                             | WBA2H520507D03889 ~ WBA2H520907D90518<br>平成 30 年 11 月 12 日 ~ 平成 31 年 4 月 8 日  | 12  |  |
|     |          |                             | WBA2K32010V716228 ~ WBA2K32070V716458<br>平成 28 年 9 月 28 日 ~ 平成 29 年 4 月 3 日   | 3   |  |
|     |          |                             | WBA2M32090VB68704 ~ WBA2M32060VB80177<br>平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 11 月 29 日  | 11  |  |
|     |          |                             | WBA2M32000VD70864 ~ WBA2M32060VD70920<br>平成 30 年 1 月 26 日 ~ 平成 30 年 1 月 30 日  | 2   |  |
|     |          |                             | WBA2M320607D04789 ~ WBA2M320X07D63117<br>平成 30 年 11 月 13 日 ~ 平成 31 年 3 月 1 日  | 9   |  |
| BMW | CBA-6V20 | 「BMW 220i<br>Gran Tourer」   | WBA6V52040ER30845 ~ WBA6V52090ER30954<br>平成 30 年 11 月 23 日 ~ 平成 30 年 12 月 6 日 | 4   |  |

|   |           |             |   |    |
|---|-----------|-------------|---|----|
| BMW   | ABA-2G30G | 「BMW M240i」 | WBA2G120X0V714287<br>平成 29 年 5 月 2 日  | 1  |
|   |           |             | WBA2J52060VB99753<br>平成 30 年 6 月 14 日   | 1  |
|   | DBA-2G30  |             | WBA2G12000V715562 ~ WBA2G12030V944477<br>平成 28 年 9 月 5 日 ~ 平成 29 年 5 月 3 日    | 6  |
|   |           |             | WBA2J52060VB10635 ~ WBA2J520X0VB11237<br>平成 29 年 8 月 24 日 ~ 平成 29 年 11 月 18 日 | 10 |
|   |           |             | WBA2J52030VD72287 ~ WBA2J52030VD73164<br>平成 30 年 3 月 13 日 ~ 平成 30 年 12 月 11 日 | 7  |
|   |           |             | WBA2J520107D03960 ~ WBA2J520907D99708<br>平成 30 年 11 月 14 日 ~ 平成 31 年 4 月 18 日 | 35 |
|   |           |             | WBA2J520007E02849<br>平成 31 年 4 月 25 日   | 1  |
| BMW   | DBA-8A20  | 「BMW 320i」  | WBA8A12000K430454 ~ WBA8A12000K820115<br>平成 27 年 7 月 11 日 ~ 平成 29 年 1 月 31 日  | 31 |
| WBA8A12000A019481 ~ WBA8A12090A680524<br>平成 29 年 1 月 2 日 ~ 平成 30 年 7 月 26 日   |           |             | 11  |    |
| WBA8A12040EJ43200 ~ WBA8A12080EJ43684<br>平成 30 年 4 月 6 日 ~ 平成 30 年 6 月 18 日   |           |             | 3   |    |
| WBA8A16000NT11005 ~ WBA8A16020NT98566<br>平成 27 年 8 月 14 日 ~ 平成 30 年 1 月 13 日  |           |             | 120   |    |
| WBA8A16070NU33909 ~ WBA8A16060NU78775<br>平成 28 年 6 月 3 日 ~ 平成 30 年 1 月 24 日   |           |             | 110   |    |
| WBA8A16010NV09401 ~ WBA8A16080NV09668<br>平成 30 年 1 月 29 日 ~ 平成 30 年 2 月 6 日   |           |             | 5   |    |
| WBA8A52020K432410<br>平成 27 年 7 月 17 日   |           |             | 1   |    |
| WBA8A52070AD32599<br>平成 30 年 1 月 23 日   |           |             | 1   |    |
| WBA8A52070AG58452 ~ WBA8A52040AG58733<br>平成 30 年 3 月 20 日 ~ 平成 30 年 10 月 10 日 |           |             | 4   |    |
| WBA8A56050NS99506 ~ WBA8A56080NS99970<br>平成 27 年 8 月 15 日 ~ 平成 29 年 4 月 10 日  |           |             | 29  |    |
| WBA8A56020NU88226 ~ WBA8A56090NU88322<br>平成 29 年 6 月 27 日 ~ 平成 29 年 10 月 20 日 |           |             | 6   |    |
| WBA8G32050K440438 ~ WBA8G32040K779790<br>平成 27 年 7 月 13 日 ~ 平成 29 年 12 月 21 日 |           |             | 80  |    |
| WBA8G32060A062023 ~ WBA8G32020A829284<br>平成 29 年 2 月 28 日 ~ 平成 31 年 1 月 23 日  |           |             | 87  |    |
| WBA8G32060FA22742 ~ WBA8G32070FA23379<br>平成 31 年 2 月 7 日 ~ 平成 31 年 4 月 25 日   |           |             | 36  |    |
| WBA8G52070K441408 ~ WBA8G52070K608298<br>平成 27 年 7 月 11 日 ~ 平成 31 年 3 月 29 日  |           |             | 59  |    |
| 「BMW 330i」  |           |             | WBA8A76030NT30358 ~ WBA8A760XONT30499<br>平成 27 年 9 月 21 日 ~ 平成 27 年 10 月 27 日 | 2  |
|   |           |             | WBA8G72070K457362 ~ WBA8G72090K633196<br>平成 27 年 9 月 18 日 ~ 平成 30 年 12 月 3 日  | 7  |

|     |          |                        |   |       |  |
|-----|----------|------------------------|---|-------|--|
| BMW | 3BA-5F20 | 「BMW 320i」             | WBA5F72030AE87747 ～ WBA5F72030AE90874<br>平成 30 年 11 月 12 日 ～ 平成 31 年 2 月 13 日 | 1,248 |  |
|     |          |                        | WBA5F72060AK37738 ～ WBA5F72020AK45741<br>平成 31 年 1 月 15 日 ～ 平成 31 年 4 月 26 日  | 1,494 |  |
|     |          | 「BMW 330i」             | WBA5R12050AE79752 ～ WBA5R12090AE81231<br>平成 30 年 11 月 9 日 ～ 平成 31 年 2 月 11 日  | 329   |  |
|     |          |                        | WBA5R12050AK70847 ～ WBA5R12070AK74298<br>平成 31 年 1 月 21 日 ～ 平成 31 年 4 月 30 日  | 429   |  |
| BMW | DBA-8X20 | 「BMW 320i<br>グランツ-リスモ」 | WBA8X32060G443691 ～ WBA8X32000G444027<br>平成 28 年 7 月 11 日 ～ 平成 28 年 12 月 9 日  | 19    |  |
| BMW | DBA-8B30 | 「BMW 340i」             | WBA8B32030K467359 ～ WBA8B32070K467395<br>平成 27 年 7 月 14 日 ～ 平成 27 年 7 月 17 日  | 7     |  |
|     |          |                        | WBA8B36020NT13024 ～ WBA8B36070NT13973<br>平成 27 年 7 月 30 日 ～ 平成 29 年 2 月 8 日   | 19    |  |
|     |          |                        | WBA8B36000NU40757 ～ WBA8B36020NU40937<br>平成 29 年 3 月 29 日 ～ 平成 29 年 11 月 2 日  | 7     |  |
|     |          |                        | WBA8B35000NT20006 ～ WBA8B35000NT20040<br>平成 27 年 11 月 14 日 ～ 平成 29 年 9 月 27 日 | 6     |  |
|     |          |                        | WBA8H12020K443413 ～ WBA8H12080K621633<br>平成 27 年 7 月 14 日 ～ 平成 31 年 2 月 25 日  | 4     |  |
|     |          |                        | WBA8H120X0AE83697<br>平成 29 年 12 月 8 日   | 1     |  |
| BMW | DBA-4N20 | 「BMW 420i」             | WBA4N320X0K541124 ～ WBA4N32010K541738<br>平成 28 年 4 月 6 日 ～ 平成 28 年 8 月 23 日   | 7     |  |
|     |          |                        | WBA4N32020A024731 ～ WBA4N32030A024771<br>平成 29 年 1 月 30 日 ～ 平成 29 年 2 月 17 日  | 3     |  |
|     |          |                        | WBA4S32070AB85152 ～ WBA4S32090AB85444<br>平成 29 年 3 月 1 日 ～ 平成 29 年 4 月 8 日    | 5     |  |
|     |          |                        | WBA4S32070AC88541 ～ WBA4S32050AC88599<br>平成 29 年 8 月 7 日 ～ 平成 29 年 8 月 11 日   | 2     |  |
|     |          |                        | WBA4S32070AG13205 ～ WBA4S32040AG24646<br>平成 30 年 1 月 20 日 ～ 平成 31 年 2 月 27 日  | 56    |  |
|     |          |                        | WBA4S32070AH84827 ～ WBA4S320X0AH85003<br>平成 31 年 3 月 5 日 ～ 平成 31 年 4 月 9 日    | 11    |  |
|     |          |                        | WBA4S32070A564441 ～ WBA4S32090A564490<br>平成 31 年 4 月 9 日 ～ 平成 31 年 4 月 25 日   | 5     |  |
|     |          | 「BMW 430i」             | WBA4S72040AF40107 ～ WBA4S72060AF40531<br>平成 29 年 12 月 12 日 ～ 平成 31 年 2 月 15 日 | 6     |  |

|   |          |                      |  |            |
|---|----------|----------------------|--|------------|
| BMW   | DBA-4D20 | 「BMW 420i<br>グランクーペ」 | WBA4D72050G384602 ～ WBA4D72060G384978<br>平成 28 年 3 月 2 日 ～ 平成 29 年 1 月 9 日   | 7          |
|   |          |                      | WBA4D320X0G382854 ～ WBA4D32090G754944<br>平成 28 年 3 月 21 日 ～ 平成 29 年 2 月 22 日 | 54         |
|   |          |                      | WBA4H32060BE52984 ～ WBA4H32030BE54854<br>平成 29 年 3 月 8 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日  | 8          |
|   |          |                      | WBA4H32010BH10926 ～ WBA4H32040BH12976<br>平成 29 年 4 月 12 日 ～ 平成 30 年 1 月 25 日 | 43         |
|   |          |                      | WBA4H32060BP27122 ～ WBA4H320X0BP29732<br>平成 30 年 4 月 18 日 ～ 平成 31 年 2 月 13 日 | 138        |
|   |          |                      | WBA4H32080BX78864 ～ WBA4H32090BX80137<br>平成 31 年 2 月 7 日 ～ 平成 31 年 4 月 29 日  | 74         |
|   |          |                      | WBA4H52030BB96749 ～ WBA4H52090BB97050<br>平成 29 年 3 月 1 日 ～ 平成 29 年 11 月 9 日  | 5          |
|   |          |                      | WBA4H52050BP32713 ～ WBA4H52060BP33174<br>平成 30 年 4 月 12 日 ～ 平成 31 年 2 月 28 日 | 23         |
|   |          |                      | WBA4H52090BX77959 ～ WBA4H52060BX78017<br>平成 31 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 4 月 24 日  | 5          |
|   |          | 「BMW 430i<br>グランクーペ」 | WBA4D92010G385970 ～ WBA4D92060G386533<br>平成 28 年 6 月 10 日 ～ 平成 29 年 2 月 3 日  | 3          |
|   |          |                      | WBA4H72060BE91016 ～ WBA4H72070BE91350<br>平成 29 年 4 月 12 日 ～ 平成 29 年 9 月 1 日  | 2          |
|   |          |                      | WBA4H72080BK36428 ～ WBA4H72070BK37036<br>平成 30 年 4 月 3 日 ～ 平成 31 年 3 月 7 日   | 19         |
|   |          | BMW                  | DBA-4P30   | 「BMW 440i」 |
| WBA4P11060K520528<br>平成 29 年 2 月 13 日   | 1        |                      |  |            |
| WBA4W710X0AA73412<br>平成 29 年 9 月 29 日   | 1        |                      |  |            |
| WBA4W71000AF41728 ～ WBA4W71060AF41815<br>平成 30 年 11 月 13 日 ～ 平成 31 年 3 月 26 日 | 4        |                      |  |            |
| WBA4W72060AF33891 ～ WBA4W72010AF39369<br>平成 30 年 11 月 5 日 ～ 平成 31 年 4 月 17 日  | 11       |                      |  |            |
| WBA4T920005C32160 ～ WBA4T920305C32539<br>平成 28 年 5 月 19 日 ～ 平成 29 年 1 月 21 日  | 6        |                      |  |            |
| WBA4Z51070EA13480<br>平成 29 年 10 月 4 日   | 1        |                      |  |            |
| WBA4Z51050EJ53105 ～ WBA4Z51080EJ53275<br>平成 30 年 8 月 9 日 ～ 平成 31 年 1 月 17 日   | 4        |                      |  |            |
| WBA4Z52070EA32254 ～ WBA4Z52030EA32493<br>平成 29 年 5 月 3 日 ～ 平成 29 年 8 月 25 日   | 2        |                      |  |            |
| WBA4Z52080EE80471<br>平成 29 年 10 月 24 日  | 1        |                      |  |            |
| WBA4Z52050EL87419 ～ WBA4Z520X0EL87528<br>平成 30 年 10 月 22 日 ～ 平成 31 年 3 月 1 日  | 18       |                      |  |            |
| WBA4Z520805N03373 ～ WBA4Z520005N37419<br>平成 31 年 3 月 13 日 ～ 平成 31 年 4 月 29 日  | 5        |                      |  |            |

|     |           |                         |   |     |  |
|-----|-----------|-------------------------|---|-----|--|
| BMW | DBA-4E30  | 「BMW 440i<br>ク`ランクーヘ`」  | WBA4E32090G386603 ~ WBA4E320X0G386982<br>平成 28 年 3 月 4 日 ~ 平成 28 年 9 月 28 日   | 5   |  |
|     |           |                         | WBA4J52080BE91611 ~ WBA4J52030BE91659<br>平成 29 年 4 月 27 日 ~ 平成 29 年 5 月 15 日  | 2   |  |
|     |           |                         | WBA4J52040BH83191 ~ WBA4J52060BH84505<br>平成 29 年 9 月 7 日 ~ 平成 31 年 4 月 24 日   | 33  |  |
|     |           |                         | WBA4J51000BN80345 ~ WBA4J51010BN80483<br>平成 31 年 1 月 14 日 ~ 平成 31 年 4 月 1 日   | 3   |  |
| BMW | 3BA-HF20  | 「BMW Z4<br>sDrive 20i」  | WBAHF12090WW15161 ~ WBAHF12000WW44922<br>平成 30 年 12 月 12 日 ~ 平成 31 年 4 月 25 日 | 502 |  |
| BMW | 3BA-HF30  | 「BMW Z4<br>M40i」        | WBAHF52080WW15238 ~ WBAHF52010WW44872<br>平成 30 年 12 月 18 日 ~ 平成 31 年 4 月 25 日 | 186 |  |
| BMW | ABA-JG15  | 「BMW X1<br>sDrive 18i」  | WBAJG12040EA98150 ~ WBAJG12000EA98632<br>平成 29 年 8 月 10 日 ~ 平成 29 年 8 月 28 日  | 95  |  |
|     |           |                         | WBAJG12030EE61196 ~ WBAJG12080EE74896<br>平成 29 年 8 月 28 日 ~ 平成 30 年 1 月 10 日  | 483 |  |
|     |           |                         | WBAJG12030EG20962 ~ WBAJG12070EG22391<br>平成 30 年 1 月 15 日 ~ 平成 30 年 3 月 15 日  | 14  |  |
|     |           |                         | WBAJG120403D37823 ~ WBAJG120603D38200<br>平成 30 年 3 月 2 日 ~ 平成 30 年 5 月 1 日    | 16  |  |
|     |           |                         | WBAJG120503G76137 ~ WBAJG120403G78042<br>平成 30 年 6 月 18 日 ~ 平成 31 年 3 月 11 日  | 171 |  |
|     |           |                         | WBAJG12000EN49667 ~ WBAJG12010EN53744<br>平成 30 年 10 月 8 日 ~ 平成 31 年 2 月 26 日  | 364 |  |
|     |           |                         | WBAJG120105N01899 ~ WBAJG120405N36324<br>平成 31 年 3 月 11 日 ~ 平成 31 年 4 月 26 日  | 107 |  |
|     |           |                         | WBAJG120903J86393 ~ WBAJG120103J86498<br>平成 31 年 4 月 2 日 ~ 平成 31 年 4 月 12 日   | 17  |  |
| BMW | ABA-JG20A | 「BMW X1<br>xDrive 20i」  | WBAJG520X03D39244<br>平成 30 年 3 月 22 日   | 1   |  |
|     |           |                         | WBAJG520803G36903 ~ WBAJG520903G38756<br>平成 30 年 3 月 26 日 ~ 平成 31 年 2 月 5 日   | 76  |  |
|     |           |                         | WBAJG52040EB99535 ~ WBAJG52080EB99554<br>平成 30 年 9 月 28 日 ~ 平成 30 年 11 月 19 日 | 6   |  |
| BMW | CBA-JG20  | 「 BMW X1<br>xDrive 25i」 | WBAJG92070EM15043<br>平成 31 年 2 月 4 日  | 1   |  |
| BMW | DBA-YH15  | 「BMW X2<br>sDrive 18i」  | WBAYH12060EM91916 ~ WBAYH120X0EM94298<br>平成 30 年 6 月 28 日 ~ 平成 31 年 2 月 28 日  | 321 |  |
|     |           |                         | WBAYH120005N01632 ~ WBAYH120X05N36226<br>平成 31 年 3 月 11 日 ~ 平成 31 年 4 月 26 日  | 43  |  |
| BMW | ABA-YH20  | 「BMW X2<br>xDrive 20i」  | WBAYH52020EB37126 ~ WBAYH52000EB37562<br>平成 30 年 3 月 2 日 ~ 平成 30 年 3 月 21 日   | 19  |  |
|     |           |                         | WBAYH52060EK33984 ~ WBAYH52000EK64454<br>平成 30 年 3 月 28 日 ~ 平成 31 年 2 月 27 日  | 223 |  |
|     |           |                         | WBAYH520105N19600 ~ WBAYH520005N34914<br>平成 31 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 4 月 24 日   | 17  |  |
| BMW | 3BA-YN20  | 「BMW X2<br>M35i」        | WBAYN12060EG19955 ~ WBAYN12060EG20362<br>平成 30 年 12 月 8 日 ~ 平成 31 年 4 月 4 日   | 168 |  |
|     |           |                         | WBAYN120905N01492 ~ WBAYN120905N38011<br>平成 31 年 3 月 11 日 ~ 平成 31 年 4 月 29 日  | 35  |  |

|      |            |   |   |       |  |
|------|------------|---|---|-------|--|
| BMW  | DBA-XR15   | 「MINI One」  | WMWXR120603C95904 ~ WMWXR120103C96040<br>平成 29 年 11 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 21 日 | 17    |  |
|      |            |   | WMWXR12000TE39088 ~ WMWXR12080TE69956<br>平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 2 月 23 日 | 11    |  |
| MINI | DBA-XR15M  | 「MINI Cooper」   | WMWXR12040TE69761 ~ WMWXR12030TE88379<br>平成 30 年 3 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 9 日    | 276   |  |
|      |            |   | WMWXR32030TE32373 ~ WMWXR32080TE32577<br>平成 30 年 2 月 27 日 ~ 平成 30 年 3 月 5 日   | 6     |  |
|      |            | WMWXR32080TL36834 ~ WMWXR32000TL99619<br>平成 30 年 3 月 21 日 ~ 平成 30 年 9 月 4 日   | 23  |       |  |
|      |            | WMWXR32020TM17392 ~ WMWXR32070TM20918<br>平成 30 年 9 月 14 日 ~ 平成 30 年 11 月 26 日 | 74  |       |  |
|      |            | WMWXR32080TR93942 ~ WMWXR32070TR98999<br>平成 30 年 11 月 27 日 ~ 平成 31 年 3 月 13 日 | 415   |       |  |
|      |            | WMWXR32070TS05989 ~ WMWXR32090TS33423<br>平成 31 年 3 月 8 日 ~ 平成 31 年 3 月 11 日   | 52  |       |  |
| BMW  | DBA-XU15   | 「MINI One 5 Door」   | WMWXU52040TE39407 ~ WMWXU52050TE39805<br>平成 29 年 11 月 23 日 ~ 平成 30 年 1 月 18 日 | 30    |  |
|      |            |   | WMWXU52010TH94003 ~ WMWXU52030TH94228<br>平成 30 年 1 月 18 日 ~ 平成 30 年 2 月 23 日  | 14    |  |
| MINI | DBA-XU15M  | 「MINI Cooper 5 Door」  | WMWXU52080TH94323 ~ WMWXU52040TH96926<br>平成 30 年 3 月 17 日 ~ 平成 31 年 3 月 30 日  | 581   |  |
|      |            |   | WMWXU72020TE35559 ~ WMWXU72010TE35665<br>平成 30 年 3 月 8 日 ~ 平成 30 年 3 月 8 日    | 3     |  |
|      |            | WMWXU72030TN22187 ~ WMWXU72020TN44861<br>平成 30 年 3 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 7 日  | 65  |       |  |
|      |            |   | WMWXU720X0TR57529 ~ WMWXU72000TR64179<br>平成 30 年 11 月 5 日 ~ 平成 31 年 3 月 29 日  | 1,040 |  |
| MINI | CBA-WJ15M  | 「MINI Cooper コンパチブル」  | WMWWJ320803G45046 ~ WMWWJ320003G48863<br>平成 30 年 4 月 14 日 ~ 平成 31 年 2 月 7 日   | 74    |  |
|      |            |   | WMWWJ320703J76173 ~ WMWWJ320303J76736<br>平成 31 年 2 月 13 日 ~ 平成 31 年 3 月 27 日  | 33    |  |
| MINI | CBA-XR20M  | 「MINI Cooper S」   | WMWXR52040TE33690<br>平成 30 年 3 月 7 日  | 1     |  |
|      |            |   | WMWXR52020TM81671 ~ WMWXR52080TM87474<br>平成 30 年 3 月 13 日 ~ 平成 30 年 11 月 29 日 | 60    |  |
|      |            |   | WMWXR52000TV08544 ~ WMWXR52060TV10833<br>平成 30 年 12 月 3 日 ~ 平成 31 年 3 月 19 日  | 455   |  |
| MINI | DBA-XU20M  | 「MINI Cooper S 5 Door」  | WMWXU92000TE39878 ~ WMWXU92040TE42735<br>平成 30 年 2 月 27 日 ~ 平成 30 年 7 月 27 日  | 28    |  |
|      |            |   | WMWXU92070TN54863 ~ WMWXU92000TN56888<br>平成 30 年 10 月 12 日 ~ 平成 31 年 1 月 3 日  | 45    |  |
|      |            |   | WMWXU92060TX49496 ~ WMWXU92030TX53165<br>平成 31 年 1 月 10 日 ~ 平成 31 年 3 月 11 日  | 464   |  |
| MINI | CBA-XU20MH |   | WMWXU92010TN54597 ~ WMWXU92000TN56132<br>平成 30 年 10 月 3 日 ~ 平成 30 年 12 月 13 日 | 175   |  |

|      |            |                         |   |            |  |
|------|------------|-------------------------|---|------------|--|
| MINI | CBA-WJ20M  | 「MINI Cooper S コンバーチブル」 | WMWWJ520703D44490 ～ WMWWJ520303D44602<br>平成 30 年 3 月 12 日 ～ 平成 30 年 3 月 21 日  | 2          |  |
|      |            |                         | WMWWJ520X03G38899 ～ WMWWJ520003G41360<br>平成 30 年 4 月 4 日 ～ 平成 31 年 3 月 15 日   | 130        |  |
|      |            |                         | WMWWJ520403J83366 ～ WMWWJ520103J83583<br>平成 31 年 2 月 28 日 ～ 平成 31 年 4 月 2 日   | 21         |  |
| BMW  | CBA-XRJCW  | 「MINI JCW」              | WMWXR92040TC92417 ～ WMWXR92060TC92984<br>平成 29 年 11 月 18 日 ～ 平成 30 年 2 月 26 日 | 28         |  |
|      |            |                         | WMWXR920X0TE35919 ～ WMWXR92060TE36176<br>平成 29 年 11 月 29 日 ～ 平成 30 年 2 月 13 日 | 3          |  |
| MINI | CBA-XRJCWM |                         | WMWXR92030TC93087<br>平成 30 年 3 月 19 日   | 1          |  |
|      |            |                         | WMWXR92020TP19915 ～ WMWXR92060TP27998<br>平成 30 年 5 月 25 日 ～ 平成 31 年 3 月 29 日  | 402        |  |
| MINI | CBA-WJJCWM | 「MINI JCW コンバーチブル」      | WMWWJ920103E47444 ～ WMWWJ920403E47826<br>平成 30 年 3 月 15 日 ～ 平成 31 年 3 月 29 日  | 49         |  |
|      | 36 型式      | 35 車種                   | (製作期間の全体の範囲)<br>平成 27 年 7 月 11 日 ～ 平成 31 年 4 月 30 日                           | 計 12,788 台 |  |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区別しています。